




บันทึกข้อความ



หน่วยงาน คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ (เลขานุการฯ คปอ. ชุดที่ ๑ สำนักงานใหญ่ โทร.๑๖๓๓)

ที่ คณะกรรมการ ๑๕ /๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมและรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผอ.กปช. (ผ่าน ประธานคณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑)

นายแพทย์ สรรพกิจดิษฐ์
ผู้อำนวยการ (บริหาร)

ตามที่คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการประชุมครบเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑ ขอส่งรายงานการประชุม คปอ. ชุดที่ ๑ และรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้เก็บรักษารายงานการประชุมไว้ในสถานประกอบกิจการแล้ว คณะกรรมการฯจึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับหน่วยงาน กปช.ฝสก. เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ชนิกันต์ ชัยศรีนวัฒน์

(น.ส.ชนิกันต์ ชัยศรีนวัฒน์)

นักอาชีวอนามัย ๓ กปช.ฝสก.

กรรมการและเลขานุการ

เรียน ดุจดรี วัฒน
☒ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

8/4/2565




(นางสาวธรรตพร เทียมภักดี)


ผู้อำนวยการกองความปลอดภัย สุสดีภาพและอาชีวอนามัย



รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภท สำนักงาน



คณะกรรมการ คปอ.กปน.ชุดที่..... 1 ศูนย์ฝึกอบรม.....วันที่ตรวจ..... 25 ก.พ. 65


ผู้ตรวจ นายณัฐวุฒิ คุ้มสมบูรณ์และนางสาวชนิกานต์ ชัยศรีนวัฒน์.....




หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย (สำนักงาน/โรงงาน)					
๑.ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ					
๑.๑ มีสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงทุกอาคาร และทุกชั้น อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	 	-	-	-
๑.๒ มีป้ายแสดงการตรวจสอบ (กฎหมายกำหนด ๖ เดือน/ครั้ง)	ถังดับเพลิงทุกอาคารมี ป้ายแสดงการตรวจสอบ		-	-	-



หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๑.๓ มีป้ายแสดงวิธีการใช้อย่างชัดเจนและต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นดับเพลิงชนิดใดใช้ดับเพลิงประเภทใด โดยสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะ ๑.๕๐ เมตร (ไม่นับรวมฉลากที่ติดมากับตัวถัง)	พบป้ายแสดงวิธีการใช้งานและสัญลักษณ์ถึงดับเพลิงทุกจุดติดตั้งถึงดับเพลิง		-	-	-
๑.๔ สามารถหยิบใช้งานได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง	อาคารฝพ. มีการปรับปรุง ทาสีอาคารใหม่ จึงต้องถอดถังดับเพลิง ชั้น ๑ และชั้น ๒ นำมาตั้งไว้หน้าห้องน้ำทั้ง ๒ ชั้น ไม่ได้วางให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และป้ายต่าง ที่แสดงถึงถึงดับเพลิงก็ถูกเก็บไว้ที่หน่วยงาน		รอกการนำมาติดตั้งคืนตำแหน่งเดิมและติดป้ายต่างๆให้ครบ	สจท.กบฝ. ฝพ.	๓๐ เม.ย. ๖๕
	พบโต๊ะและเก้าอี้วางกีดขวางถึงดับเพลิง ณ โรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรม		นำสิ่งของที่กีดขวางออกจากถังดับเพลิง	สจท.กบฝ. ฝพ.	๓๐ เม.ย. ๖๕
๒. ทางหนีไฟ					
๒.๑ มีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ เส้นทาง	ข้อเสนอนะ : อาคารหอพักมีเส้นทางเข้า-ออกทางเดียว		-	-	-


หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๒.๒ มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟชัดเจนโดยขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.และเห็นได้ชัดเจน และต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา	ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟทุกจุดมีขนาดไม่ถึง ๑๐ เซนติเมตร		เปลี่ยนป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟให้มีขนาดอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร	คปอ. ชุดที่ ๑	ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ๑๓ ก.ย. ๖๔
๒.๓ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๒.๔ มีแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟติดแสดงในแต่ละชั้น และมีรายละเอียดแสดงจุดที่อยู่ (You are here)	พบแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟที่ตึกฟพบ. อาคาร ๓๐ ปี		-	-	-




หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๒.๕ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจำชั้น โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้ตรวจสอบได้ (ติดให้เห็นได้ชัดเจน) ***	มีรายชื่อพนักงานติด		-	-	-
๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและไฟฉุกเฉิน					
๓.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในหน่วยงานทุกชั้น โดยเป็นแบบระบบอัตโนมัติหรือระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทำงาน ติดตั้งประจำทุกอาคาร	มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกอาคาร ต้องทำการทดสอบ		ดำเนินการทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่	ศูนย์ฝึกอบรม	๒๕๖๕
๓.๒ มีป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน และเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน	ไม่พบป้ายสัญญาณแจ้งเหตุและวิธีใช้งาน เนื่องจากอาคาร ฝพบ. ทำการทาสีปรับปรุง		หลังการปรับปรุงอาคารให้นำป้ายที่นำออกมาติดให้เรียบร้อย		-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๓.๓ ไฟฉุกเฉินมีการตรวจสอบ และมีสภาพพร้อมใช้งาน	ไฟฉุกเฉินมีการตรวจสอบ		-	-	-
	พบไฟฉุกเฉิน ทางชั้นชั้น ๒ อาคาร ฝพบ. ถูก ถอดนำไปซ่อมแซม		กำลังดำเนินการซ่อม	ศูนย์ฝึกอบรม	๓๐ เม.ย. ๖๕
๔.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย					
๔.๑ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานครบถ้วน ๖ แผนย่อย ได้แก่ ๑. แผนตรวจตรา ๒. แผนรณรงค์ป้องกัน ๓. แผนการอบรม ๔. แผนการดับเพลิง ๕. แผนการอพยพหนีไฟ ๖. แผนการบรรเทาทุกข์	ไม่มีแผนสำหรับสถาบันพัฒนาวิชาการ ประสานครหลวง		จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถาบันพัฒนาวิชาการประจำปี	คปอ. ชุดที่ ๑	๓๐ เม.ย. ๖๕
๔.๒ จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ชัดเจน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-


หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๔.๓ มีป้ายแสดงจุดรวมพลชัดเจน และเป็นจุดที่สามารถอพยพพนักงานเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จริง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
B. ทมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า (สำนักงาน/โรงงาน)					
๕.๑ มีการติดตั้งสายดินของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตู้ไฟฟ้า ตู้เย็น และไมโครเวฟ เป็นต้น	อาคาร ฝพบ. , อาคาร ๓๐ ปี ,อาคาร ฝพป และอาคารศูนย์ฝึกอบรม ตู้ไฟฟ้า, ตู้เย็น ดำเนินการติดตั้งสายดินแล้ว		-	-	-
๕.๒ ไม่มีการแตกชำรุดของปลั๊กไฟ สายไฟไม่มีการชำรุด	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๓ มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๕.๔ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าชัดเจนในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า (ทุกตู้ไฟฟ้า)	ติดป้ายสัญลักษณ์ทุกตู้ไฟฟ้า		-	-	-
๕.๕ จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายคือ ๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า ๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก ติดไว้ในบริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มองเห็นชัดเจน ** (ทุกตู้ไฟฟ้า)	ติดแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้าและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบถ้วน			-	-
๕.๖ ในห้องควบคุมไฟฟ้า ต้องไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆไว้ในห้อง เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อ่างล้างมือ เอกสารต่างๆ เป็นต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
C. หมวดสุขภาพอนามัย (สำนักงาน/โรงงาน)					
๖.๑ มีการจัดพื้นที่สุขบุหรืและเขตปลอดบุหรืชัดเจน (มีป้ายติดพร้อมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะที่เขี่ยบุหรื)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๖.๒ มีห้องพยาบาล /อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๓ จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ ตามรายการที่สถานพยาบาลจัดให้ พร้อมมีการบันทึกการตรวจสอบ / การเบิก-จ่าย ที่ update และยาต้องไม่หมดอายุ**	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๔ มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ตามกฎหมาย ๔๐ คน/จุด	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๕ ที่ล้างมือ อ่างล้างมือที่ถูกลักษณะ (บริเวณพื้นที่โรงอาหาร)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
D. หมวดการสื่อสารความปลอดภัย (นโยบายและแผนงาน) (สำนักงาน/โรงงาน)					
๗.๑ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบอร์ดนโยบายที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน (ขนาดไม่น้อยกว่า A๓)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๒ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง	ไม่มีบอร์ดนโยบาย		-	-	-


หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๓ มีการติดป้ายประกาศสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๔ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพนักงานให้ทราบในด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม	มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายโดยหน่วยงาน ผ.ก. เรื่อง ให้ความรู้เรื่องโครงการโรงงานสีขาว(ยาเสพติด)	  	คปอ.ชุดที่ ๑	คปอ.ชุดที่ ๑	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
๗.๕ มีการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถานประกอบการ (เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การก่อการร้าย การระบาดของโรค) และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๒ แผน	ไม่พบข้อบกพร่อง - แผนน้ำท่วม - กอส. - แผนการระบาดของโรค		-	-	-
๗.๖ มีป้าย บอร์ด ข่าวสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๗ มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานพบปะพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างและมีการดำเนินการตามที่กำหนด**	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
E. หมวดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำนักงาน/โรงงาน)					
๘.๑ ทางเดิน บันได ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไม่พบข้อบกพร่อง	-	-	-	-
๘.๒ มีการจัดขยะที่ถูกต้อง (การคัดแยกขยะ) เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย อย่างน้อยอาคารละ ๑ จุด	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
F. หมวดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (สำนักงาน/โรงงาน)					
๙.๑ มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวก รองเท้า เสื่อสะท้อนแสง ฯลฯ รวมถึงพนักงานในแผนกพัสดุ ต้องมีเสื้อพยุงหลัง (back support) และพร้อมใช้งาน	ไม่เกี่ยวข้อง		-	-	-
๙.๒ มีมาตรการควบคุม ดูแลให้พนักงานและลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ไม่เกี่ยวข้อง		-	-	-
G. หมวดกฎระเบียบ และคำสั่ง (สำนักงาน/โรงงาน)					
๑๐.๑ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของด้วยเครื่องมือกล อุปกรณ์ หรือด้วยแรงคนโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ	มีป้ายประกาศเกี่ยวกับการขนย้ายสิ่งของ		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๑๐.๒ มีกฎระเบียบ คำสั่งในการควบคุมพื้นที่การทำงาน และพื้นที่อันตราย รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ	มีการควบคุมพื้นที่บริเวณก่อสร้าง				
L. หมวดอื่น ๆ (โรงงาน)					
15.1 มีการจัดทำรายงานของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว) ส่งทุก 3 เดือน	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 64) - ส่งวันที่ 21 พ.ค. 64 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 64) - ส่งวันที่ 28 ก.ย. 64 (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย. 64) - ส่งวันที่ 28 ก.ย. 64				



จัดทำโดย..นายณัฐวุฒิ คุ้มสมบูรณ์
นักบริหารงานช่าง ๔ สทส.กจส.ฝบก.
กรรมการฝ่ายลูกจ้าง คปอ.ชุดที่ ๑
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕



อนุมัติโดย..น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์
นักอาชีวอนามัย ๓ กปช.ฝสก.
กรรมการและเลขานุการ คปอ.ชุดที่ ๑
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๕