



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนทะเบียนทรัพย์สิน กองจัดการทรัพย์สิน

ที่ ๘๙๖/๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน กรรมการและเลขานุการ คปอ. ชุดที่ ๑

ตามที่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ชุดที่ ๑ ได้มีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน โดยให้รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ คปอ. ชุดที่ ๑ ทราบ นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริเวณอาคารสุทธิสาร ปราภูมิ แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ที่ กปช.ผวก. กำหนดไว้ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดนำเรียนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ. ชุดที่ ๑) เพื่อทราบต่อไป

(นายณัฐวุฒิ โค้วสมบูรณ์)  
นักบริหารงานช่าง ๕ สพส.กจส.

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภท สำนักงาน/โรงงาน



คณะกรรมการ คปอ.ชุดที่ ๑ สำนักงานใหญ่ กปน.

วันที่ตรวจ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้ตรวจ น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์ และนายณัฐรุณิ โค้วสมบูรณ์

พื้นที่ อาคารสุทธิรากร (อาคาร ๖ ชั้น)

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
<b>A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย</b>					
๑.ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ำ					
***๑.๑ มีส่วนของพรมไฟใช้งาน	ถังดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งานทุกถัง		-	-	-
	พบถังดับเพลิงหน้าศูนย์บริการรถยนต์ติดตั้งหน้าอาคาร และหากเกิดอุบัติเหตุอาจส่งผลต่อความดัน		แจ้ง กอส.ฝบก.ให้ย้ายจุดติดตั้งเข้าไปในอาคาร	กอส.ฝบก.	๓๐-มี.ค.-๖๗
***๑.๒ มีป้ายแสดงการตรวจสอบ (กฎหมายกำหนด ๖ เดือน/ครึ่ง)	พบป้ายแสดงการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำทุกเดือน		-	-	-
***๑.๓ มีป้ายแสดงวิธีการใช้อย่างชัดเจนและต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นดับเพลิงชนิดใดใช้ดับเพลิงประเภทใด โดยสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะ ๑.๕๐ เมตร (ไม่นับรวมฉลากที่ติดมา กับตัวถัง)	มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างชัดเจน		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
***๑.๔ สามารถหยิบใช้งานได้โดยไม่มีเสียงกือขวาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
***๑.๕ มีแผนผัง (layout) ถังดับเพลิงประจำแต่ละชั้น และใบสรุปชนิด จำนวนถังดับเพลิง	มีแผนผัง (layout) ถังดับเพลิงประจำ แต่ละชั้น และใบ สรุปชนิด จำนวน ถังดับเพลิง		-	-	-
<b>๒. ทางหนีไฟ</b>					
***๒.๑ มีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ เส้นทาง	พบเส้นทางหนีไฟ ๒ เส้นทาง		-	-	-
***๒.๒ มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟชัดเจนโดยขนาด ของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. และเห็นได้ ชัดเจน และต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้ เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา	มีป้ายสัญลักษณ์ ทางหนีไฟชัดเจน		-	-	-
***๒.๓ เส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ ทางเดินบันไดไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไม่พบสิ่งกีดขวางที่ ประตูหนีไฟ		-	-	-
***๒.๔ มีแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟติดแสดงใน แต่ละชั้น และมีรายละเอียดแสดงจุดที่อยู่ (You are here)	มีแผนผังแสดง เส้นทางการหนีไฟ ติดแสดงในแต่ละชั้น		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
***๒.๔ ประตูที่ใช้เส้นทางหนีไฟต้องไม่ปิดตายได้ กalon กุญแจ ผูก ล่ำโซ่หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่	ไม่พบประตูหนีไฟที่ปิดตายหรือใส่กalon		-	-	-
๒.๖ ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีร่องน้ำประคุ้วหรือขอบกัน และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ และติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง	ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟ		-	-	-
๒.๗ ประตูหนีไฟต้องปิดตลอดเวลา	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๒.๘ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจำชั้น โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันพร้อมให้ตรวจสอบได้ (ติดให้เห็นได้ชัดเจน)	มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจำชั้น		-	-	-
<b>๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและไฟฉุกเฉิน</b>					
๓.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในหน่วยงานทุกชั้น โดยเป็นแบบระบบอัตโนมัติหรือระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทำงานติดตั้งประจำทุกอาคาร	มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		-	-	-
***๓.๒ มีป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน และเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน	มีป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		-	-	-
***๓.๓ ไฟฉุกเฉินมีการตรวจสอบ และมีสภาพพร้อมใช้งาน	ไฟฉุกเฉินมีการตรวจสอบ		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
<b>๔. การติดป้าย</b>					
๔.๑ จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และ การอพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ชัดเจน	มีการจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ		-	-	-
๔.๒ มีป้ายแสดงจุดรวมพลชั้ดเจน และเป็นจุดที่สามารถถอยพยพนักงานเวลาเกิดเหตุภัยธรรมชาติได้จริง	มีป้ายแสดงจุดรวมพลชั้ดเจน		-	-	-
<b>B. หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า</b>					
***๔.๑ มีการติดตั้งสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ตู้เย็น และไมโครเวฟ เป็นต้น	พบอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นที่ไม่มีการติดตั้งสายดินและต่อปลั๊กพ่วงที่ไม่ไถมาตรฐาน ซึ่งพนักงานนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล เช่น ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องปั้งนมปั๊บฯ มาใช้ที่สำนักงาน ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้กำลังไฟในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ หรือ ก่อให้เกิดคันกรวนระบบแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ได้ จึงไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในสำนักงานเพื่อป้องกันเหตุอันตราย)		ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง การต่อสายดิน กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และการใช้ปลั๊ก พ่วงอย่างปลอดภัย	คปอ. ชุดที่ ๑	๑๕-ม.ค.-๖๗
***๔.๒ ไม่มีการแตกชำรุดของปลั๊กไฟ สายไฟไม่ชำรุดและตู้ไฟต้องมีฝาครอบ	ไม่พบการแตกชำรุดของปลั๊กไฟ		-	-	-
***๔.๓ มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๕.๔ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนระวังอันตราย จากไฟฟ้าชัดเจนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย จากกระแสไฟฟ้า (ทุกตู้ไฟฟ้า)	มีการติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายทุกห้องไฟฟ้า		-	-	-
๕.๕ จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายคือ <ol style="list-style-type: none"><li>(๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า</li><li>(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐานโดยการพยายามปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก ติดไว้ในบริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มองเห็นชัดเจน (ทุกตู้ไฟฟ้า)</li></ol>	มีการติดแผ่นภาพพร้อมคำบรรยาย		-	-	-
***๕.๖ ในห้องควบคุมไฟฟ้า ต้องไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในห้อง เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อ่างล้างมือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น	ไม่พบการจัดเก็บอุปกรณ์อื่นในห้องไฟฟ้า		-	-	-
<b>C. หมวดสุขภาพอนามัย</b>					
***๖.๑ มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ชัดเจน (มีป้ายติดพร้อมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะที่เขียวบุหรี่)	มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ชัดเจน		-	-	-
๖.๒ มีห้องพยาบาล /อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่อาคารสำนักงานแพทย์		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๖.๓ จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ ตามรายการที่สถานพยาบาลจัดให้ พร้อมมีการบันทึกการตรวจสอบ / การเบิก-จ่าย ที่ update และยาต้องไม่หมดอายุ	มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลที่อาคารสำนักงานแพทย์		-	-	-
๖.๔ มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ตามกฎหมาย ๔๐ คน/ชุด	มีตู้น้ำดื่มเพียงพอทุกชั้น		-	-	-
๖.๕ ที่ล้างมือ อ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ (บริเวณพื้นที่โรงอาหาร)	มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ		-	-	-
๖.๖ มีการจัดห้องน้ำและห้องส้วมแยกชาย และหญิง และสำหรับผู้พิการในกรณีที่มีลูกจ้างเป็นผู้พิการ	มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการที่ชั้น ๑ ของอาคารสุทธิรากร		-	-	-
<b>D. หมวดการสื่อสารความปลอดภัย (นโยบายและแผนงาน)</b>					
๗.๑ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบอร์ดนโยบายที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน (ขนาดไม่น้อยกว่า A3)	มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง		-	-	-
๗.๒ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง	ติดประกาศนโยบายความปลอดภัยฯ ทุกอาคาร		-	-	-
๗.๓ มีการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงป้ายประกาศสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ	ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบรูป	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ของพนักงานให้ตระหนักรถึงความปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม	มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น พนักงานให้ทราบในด้านความปลอดภัย ในปี ๒๕๖๖ ได้แก่ - กิจกรรม บริจาคเสื้อในกับ บริษัท ไทยวาก้า จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปกำจัดอย่าง ถูกต้อง ช่วยลดการเกิด PM ๒.๕ และลดการเกิดเกิดขยะ ได้มีการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๖ - กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานใหญ่ กปน. โดยมีเสียงตามสายให้ความรู้ และเดินรณรงค์	   			
๗.๕ มีการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ เกี่ยวข้องกับการทำเนินการของสถานประกอบการ (เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การก่อการร้าย การระบาดของโรค) และทบทวนให้เป็นปัจจุบัน	มีแผนตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินและ ปรับปรุงทุกปี				
๗.๖ มีป้าย บอร์ด ข่าวสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน ความปลอดภัย และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน	มีป้าย บอร์ด ข่าวสารด้านความปลอดภัย				

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบร&	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๗ มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานพบປະพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างและมีการดำเนินการตามที่กำหนด	มีการพบປະพูดคุยและหารือก่อนเริ่มงานในเรื่องความปลอดภัย และมีการจัดทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร				
๗.๘ มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้หัวหน้างานพบປະพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้หัวหน้างานพบປະพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัย				
<b>E. หมวดสภาพแวดล้อมในการทำงาน / การจัดของเลี้ยที่ติดไฟฟ้า</b>					
๙.๑ มีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง (การคัดแยกขยะ) เช่น ขยะที่นำไปขยายรีไซเคิล และขยะอันตราย อย่างน้อย อาคารละ ๑ จุด	มีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง มีถังขยะเพื่อคัดแยกขยะ		-		
<b>F. หมวดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย</b>					
๙.๑ มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวก รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ และพร้อมใช้งาน	มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน		-		

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๙.๒ มีมาตรการควบคุม ดูแลให้พนักงานและลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	มีมาตรการควบคุม ดูแลให้พนักงานและลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายติดอยู่หน้าตู้เก็บอุปกรณ์		-	-	-
<b>G. หมวดการดำเนินการด้านสวัสดิภาพ (สำนักงาน/โรงงาน)</b>					
๑๐.๑ กล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้ ๑๐๐%	มีกล้องวงจรปิดที่ใช้งานได้		-	-	-
๑๐.๒ มีการจัดที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา*	มีการจัดที่จอดสำหรับผู้พิการ		-	-	-
<b>H. หมวดการตรวจวัดสภาพแวดล้อม</b>					
๑๑.๑ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี	มีการตรวจวัดแสง และเสียงในเดือน ก.ค. ๖๖ โดยร่วมกับ สสปท.		-	-	-
๑๑.๒ มีการแก้ไขผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ที่ไม่ผ่านตามมาตรฐาน	มีการแนะนำให้พนักงานติดตั้งคอมไฟเพิ่มเติม หรือเปิดผ้าม่านเพื่อให้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยให้สว่างมากขึ้น		-	-	-
<b>I. หมวดอื่น ๆ</b>					
๑๕.๑ มีการจัดทำรายงานของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว.)	ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เดือน ม.ค. - ม.ย. ๖๖ ส่งรายงาน จป.ว. เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖		จัดทำรายงาน จป.ว. ครั้งที่ ๒ เดือน ก.ค. - ธ.ค. ๖๖ ส่งรายงาน จป.ว. ก่อนวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗ (อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ)	เลขานุการ คปอ. ชุดที่ ๑	๓๐-ม.ค.-๖๗

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
***๑๕.๔ มีระบบหรือใบอนุญาตทำงาน (work permit) สำหรับการทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น hot work premit , cold work permit , confine space permit	ไม่มีข้อบกพร่อง		-	-	-
๑๕.๕ มีกฎระเบียบหรือขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทรายและการปฏิบัติ ตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรไปยัง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือผู้มาใช้บริการในสถาน ประกอบกิจการ	มีประกาศ มาตรการด้าน ความปลอดภัยตาม กฎหมาย	 The stamp is circular with the text "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" around the perimeter and "2018" in the center.		-	-

หมายเหตุ \*\*\* หมายถึง หัวข้อการสำรวจและ ตรวจสอบจุดเสี่ยง ตามระบบ BCMS

จัดทำโดย.นายณัฐวุฒิ โค้วสมบูรณ์  
นักบริหารงานช่าง ๕ สหส.กจส.ฝบก.  
กรรมการฝ่ายลูกจ้าง คปอ.ชุดที่ ๑

นิทาน์ ชัยศรีอุบลวน

อนุมัติโดย..น.ส.นิทาน์ ชัยศรีอุบลวน  
นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.พวก.  
กรรมการและเลขานุการ คปอ.ชุดที่ ๑