

ม.๑(๘.๓) ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่ยังต้องดำเนินการตามหลักวิชาการ

แบบฟอร์มที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ข้อมูล รอบ 6 เดือน ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ที่	สสจ.	พื้นที่ดำเนินการ	ปริมาณขยะมูลฝอย ตกค้าง ปี 2562 * (ตัน)	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 จัดการได้แล้ว (ตัน)	%	ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)			31 มีนาคม 2562 เหลืออยู่ (ตัน)	%
						วิธีการจัดการ	ดำเนินการโดย	เอกชน		
54	12	ยโสธร	0.00	0.00	#DIV/0!	ฝังกลบแบบควบคุมและบางแห่งปิดสถานที่ที่กำหนดแล้ว บางแห่ง ยังคงใช้สถานที่กำจัดขยะแห่งเดิม	อปท.	/	0	#DIV/0!

แบบฟอร์มที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน ปี 2562

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2562 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย ในปี 2562 ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์

ข้อมูล รอบ 6 เดือน ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ที่	สณ.	พื้นที่ดำเนินการ	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ตัน/วัน)	การจัดถูกต้องได้ (ตัน/วัน)	%	วิธีการกำจัดแบบถูกต้อง	ผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)		วิธีการ/กิจกรรมการนำกลับมาใช้ประโยชน์	ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน/วัน)	%	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 = 182 วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ (ตัน)
							ดำเนินการโดย	นากล้ามาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน)				
							อปท.	เอกชน				
5	ยโสธร		513.06	67.94	13.24%	ระบบผสมผสาน (คัดแยก หมักทำปุ๋ย การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม	/	377.36	73.55%	การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่า รับซื้อของเก่า การบริจาค/ซ่อมแซมนำกลับมาใช้	445.30	86.79%
												81,045

10 = 2 + 7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12 = 10 * จำนวนวัน

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานี	ว/ด/ป ที่ตรวจวัด	ข้อมูลคุณภาพน้ำ					ประเภทแหล่งน้ำผิวดิน ที่ตรวจวัดได้	คุณภาพน้ำ
		DO	FCB	pH	BOD	NO ₃ -N		
CI03	13 พ.ย. 61	7.2	80	7.4	0.9	1.09	2	ดีมาก
CI04	13 พ.ย. 61	7.1	220	7.5	0.7	<0.80	2	ดี
LSB01	14 ธ.ค. 60	7.1	170	7.3	1.3	-	2	ดี
LSB02	14 ธ.ค. 60	7.4	2,300	7.3	1.0	-	2	ดี
LK01	15 พ.ย. 61	7.8	490	7.2	2.6	-	4	เสื่อมโทรม
LK02	15 พ.ย. 61	3.1	230	6.9	2.7	-	4	เสื่อมโทรม

รหัสสถานี

- CI03 : แม่น้ำชี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ.พ่ายขาด ต.พ่ายขาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
- CI04 : แม่น้ำชี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ.บ่อ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
- LSB01 : ลำเซบาย บริเวณบ้านน้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ ต.เซียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
- LSB02 : ลำเซบาย บริเวณบ้านท่ายางชุม ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ ต.เซียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
- LK01 : ลำน้ำกว้าง บริเวณบ้านดอนแก้ว ต.เซียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร
- LK02 : ลำน้ำกว้าง บริเวณวังมัจฉา วัดบ้านกว้าง ต.เซียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร

คำอธิบายคุณภาพน้ำ

- DO : ปริมาณออกซิเจนละลาย (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- FCB : ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟิโคไลโคลิฟอร์ม (หน่วย : MPN/100 ml)
- pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง
- BOD : ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- NO₃-N : ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- ND : Non-detected (ตรวจไม่พบ)

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานี	ว/ด/ป ที่ตรวจวัด	ข้อมูลคุณภาพน้ำ					คุณภาพน้ำ
		DO	FCB	pH	BOD	NO ₃ -N	
CI03	12 ก.พ. 62	8.3	50	7.6	0.6	nd	ดี
CI04	12 ก.พ. 62	7.3	80	7.4	1.4	nd	ดี
LSB01	13 ก.พ. 62	7.5	20	7.6	0.8	nd	ดี
LSB02	13 ก.พ. 62	8.4	140	7.8	2.0	nd	ดี
LK01	12 ก.พ. 62	7.9	330	7.5	5.3*	-	เสื่อมโทรม
LK02	12 ก.พ. 62	2.4*	330	7.2	2.0	-	เสื่อมโทรม
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำของน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3		≥ 4.0	≤ 4,000	5-9	≤ 2.0	≤ 5	

หมายเหตุ : ค่าที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) คือค่าที่ไม่ได้มาตรฐานตามประเภทแหล่งน้ำที่กำหนดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (กรณีแหล่งน้ำไม่ได้ถูกกำหนดประเภทแหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ จะเปรียบเทียบกับแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3)

รหัสสถานี

- CI03 : แม่น้ำชี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ.พ่ายาค ต.พ่ายาค อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
- CI04 : แม่น้ำชี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ.บ่อ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
- LSB01 : ลำเซบาย บริเวณบ้านน้ำปลัก ต.น้ำปลัก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ ต.เซียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
- LSB02 : ลำเซบาย บริเวณบ้านท่ายางชุม ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ ต.เซียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
- LK01 : ลำน้ำกว้าง บริเวณบ้านดอนแก้ว ต.เซียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร
- LK02 : ลำน้ำกว้าง บริเวณวังมัจฉา วัดบ้านกว้าง ต.เซียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร

คำอธิบายคุณภาพน้ำ

- DO : ปริมาณออกซิเจนละลาย (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- FCB : ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟิโคไลดฟอร์ม (หน่วย : MPN/100 ml)
- pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง
- BOD : ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- NO₃-N : ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- ND : Non-detected (ตรวจไม่พบ)