



รอง ลปส. (สุชิน)
เลขที่รับ 1290
วันที่ 10 ก.ค. 2563
เวลา 0.42 น.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กยผ.
เลขที่รับ 2269
วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 น.

กลุ่มเจ้ากระทรวง ๑๕/๙
เลขที่รับ 7344
วันที่ 8 ก.ค. 2563
เวลา 10.25 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพม. กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี โทรศัพท์ ๔๔๑๐ (ปิยะวรรณ)

ที่ อว ๐๕๐๖/๖๐๘

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจพบนิวไคลด์ รูทีเนียม-๑๐๓ ซีเซียม-๑๓๔ และซีเซียม-๑๓๗ ประเทศสวีเดนและการเฝ้าระวัง

๑) เรียน ลปส. ผ่าน รอง ลปส. (สุชิน)

เรื่องเดิม

ตามที่มีสื่อต่างๆ รายงานผลการตรวจพบนิวไคลด์ รูทีเนียม-๑๐๓ ซีเซียม-๑๓๔ และซีเซียม-๑๓๗ จากสถานี RN63 ในประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กพม. โดย กผร. ได้ดำเนินการเฝ้าตรวจ บันทึกผล และวิเคราะห์ระดับรังสีจากสถานีต่างๆ ในประเทศ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เชื่อถือได้ ดังนี้

วันที่	การดำเนินงาน	สถานะ
๒๖ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๓	เก็บข้อมูลระดับ รังสีในบรรยากาศ จากเครือข่าย สถานีเฝ้าระวังภัย ทางนิวเคลียร์และ รังสีในอากาศ จำนวน ๑๘ สถานี ทั่วประเทศ	- เมื่อประกอบกับข้อมูลสภาพอากาศและภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทิศทางลมประจำวันที่ ๒๘ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ หากมีการฟุ้งกระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากทวีปยุโรปมายังประเทศไทย จะมีโอกาสผ่านมาจากทิศตะวันตกของประเทศก่อน กผร. จึงเพิ่มการตรวจติดตามค่าระดับรังสี จากสถานีที่ครอบคลุมพื้นด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ดาก กาญจนบุรี (อ.เมือง) กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี) และเพชรบุรี - ณ ปัจจุบัน <u>ยังไม่มีเหตุผิดปกติ</u> ทางนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย - ระดับรังสีแกมมาของแต่ละสถานี ยังอยู่ในช่วงของค่าระดับรังสีพื้นหลัง (background) ของประเทศคือ ๐.๐๒ - ๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
	การเก็บตัวอย่าง อากาศและทำการ วิเคราะห์ผลเป็น รายสัปดาห์	- ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศเบื้องต้น ที่เก็บในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ที่ ปส. (สถานีกรุงเทพฯ) <u>ไม่พบความผิดปกติทางรังสี</u> - ได้ประสานงานกับสถานีเฝ้าระวังฯ ๔ สถานี ที่มีเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ ได้แก่ เชียงใหม่ ดาก กาญจนบุรี (อ.เมือง) และเพชรบุรี ให้จัดส่งตัวอย่างอากาศที่เก็บในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ - ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) มายัง ปส. เพื่อทำการตรวจวัดเป็นกรณีเร่งด่วน

/ผู้ปฏิบัติงาน...

ผู้ปฏิบัติงาน กพร. ได้สืบค้นจากฐานข้อมูลผลการวัดนิวไคลด์ รุทีเนียม-๑๐๓ ซีเซียม-๑๓๔ และ ซีเซียม-๑๓๗ โดยสถานี RN63 ประเทศสวีเดนในระยะที่ผ่านมา และทำการวิเคราะห์ผลโดยเทียบกับข้อมูลเก่าของ สถานีดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลจาก IAEA จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อไว้เป็นข้อมูลเชิงลึก สำหรับผู้บริหาร ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ และให้ กพร. ติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

มติที่ประชุม ก.อ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(๒)

- ทราบ

- กพร./ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง/รายงานให้ทราบ

- กพร./พิจารณา/ดำเนินการ
เพื่อทราบ/รายงานต่อไป

(นายธงชัย สดประเสริฐ)

ผกพร.

นางสุชิน อุดมสมพร
(นางสุชิน อุดมสมพร)

รอง ลปส. รักษาการแทน

ลปส.

10 ก.ค. 2563

๗) เรียน ผ.กพร. กพร. กพร.
เพื่อโปรดทราบ
ตามร่าง/แผน
สำหรับปีงบประมาณ ๖๖


นางสุชิน อุดมสมพร

(นางสุชิน อุดมสมพร)

รอง ลปส. รักษาการแทน

ผกพร.

10 ก.ค. 2563



แหล่งที่มา:

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/maps/2020-06-28_13_UpperWind850.jpg

รายงานการตรวจพบค่าผิดปกติของนิวไคลด์ รูทีเนียม-103 (Ru-103) ซีเซียม-134 (CS-134) และซีเซียม-137 (Cs-137) จากสถานี RN63 ในประเทศสวีเดน

ข้อมูลพื้นฐานสถานี RN63 และการตรวจพบความผิดปกติทางนิวเคลียร์และรังสี

ตามที่สื่อรายงานผลการตรวจพบค่าผิดปกติของนิวไคลด์ รูทีเนียม-103 (Ru-103) ซีเซียม-134 (CS-134) และซีเซียม-137 (Cs-137) จากสถานี RN63 ในประเทศสวีเดน ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นั้น


กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี (กฟร.) กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของสถานี RN63 (SEP63) ที่ตั้งอยู่ที่กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นสถานีเครือข่ายเฝ้าตรวจการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (International Monitoring System, IMS) ภายใต้การดูแลขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 26 มิ.ย. 2563 เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการตรวจพบความผิดปกติของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้ง 3 ชนิด, Ru-103, Cs-134, และ Cs-137 พอสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1: ผลการตรวจพบนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากสถานี RN63 (SEP63)

ชนิดนิวไคลด์	จำนวนครั้งที่ตรวจพบ	หมายเหตุ
Ru-103	2	4 พ.ย. 62 และ 23 มิ.ย. 63*
Cs-134	1	23 มิ.ย. 63*
Cs-137	69	สรุปได้ดังกราฟรูปที่ 1

* เป็นการตรวจพบของกรณีศึกษา

ผลการตรวจพบ Ru-103 และ Cs-134 ในรอบ 2 ปี มีเพียง 2 และ 1 ครั้ง ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่านิวไคลด์ทั้ง 2 นี้ไม่ใช่นิวไคลด์ที่พบเป็นปกติในรังสีพื้นหลังของสถานี



รูปที่ 1: แสดงผลการตรวจพบนิวไคลด์ Cs-137 ของสถานี RN63 (SEP63) ในประเทศสวีเดน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 ถึง 26 มิ.ย. 63 พร้อมค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด (ตัดข้อมูล outlier จำนวน 2 จุด)

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

จากรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยของนิวไคลด์ Cs-137 พื้นหลังเท่ากับ 3.64 microBq/m³ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการตรวจวัดจากสถานี IMS ของ CTBTO/PTS ในระหว่างวันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2563 แสดงในตารางที่ 2 พบว่า ค่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีของ Cs-137 สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ตรวจพบเป็นปกติของสถานี RN63 ประมาณ 3 เท่า คือ วัดได้ประมาณ 10 microBq/m³

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีจากสถานีเครือข่าย CTBTO/PTS ระหว่างวันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2563

Date	Station	Country	Nuclide	Value (microBq/m ³)	Uncertainty (microBq/m ³)
16/6/20 03:19	RN45	Mongolia (Ulaanbaatar)	CS-137	4.77	1.05
17/6/20 01:56	RN21	China (Lanzhou)	CS-137	2.8	0.668
17/6/20 03:19	RN45	Mongolia (Ulaanbaatar)	CS-137	3.25	1.01
18/6/20 01:35	RN21	China (Lanzhou)	CS-137	3.77	0.979
19/6/20 03:19	RN45	Mongolia (Ulaanbaatar)	CS-137	5.86	0.946
19/6/20 06:05	RN61	Russia (Dubna)	RU-103	1.5	0.385
20/6/20 01:44	RN21	China (Lanzhou)	CS-137	3.25	0.823
20/6/20 03:19	RN45	Mongolia (Ulaanbaatar)	CS-137	6.66	1.08
22/6/20 07:00	RN65	Thailand (Bangkok)	CS-137	2.85	0.908
			CS-134	9.66	0.97
23/6/20 08:56	RN63	Sweden (Stockholm)	CS-137	9.55	0.88
			RU-103	4.3	0.775

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานี RN63 ในเบื้องต้นพบว่าการรั่วไหลดังกล่าว อาจเกิดจากเหตุการณ์ความผิดปกติของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่ไม่ได้มาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์

การตรวจพบความผิดปกติทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่อื่น ๆ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ได้ขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปส่งผลการตรวจวัดให้ ซึ่งประเทศในสหภาพยุโรปได้แจ้งผลให้ IAEA ทราบถึงการตรวจวัดปริมาณรังสีและเหตุ/กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของนิวไคลด์ที่สถานี RN63 ตรวจพบทั้ง 3 ชนิด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3: การแจ้งผลการตรวจวัดปริมาณรังสีและเหตุ/กิจกรรมที่ก่ออาจให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีของประเทศสมาชิก (แหล่งที่มา: www.iec.iaea.org)

ประเทศ	การตรวจพบ	นิวไคลด์	กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรั่วไหล	วันที่ยืนยัน
Estonia	✓	Harku station detections (period: 14.-21.06.2020): Cs-137: totally 2.5 microBq/m ³ (uncertainty: 6.3%), Cs-134: totally 2.8 microBq/m ³ (uncertainty: 4.2%), Co-60: totally 0.69 microBq/m ³ (uncertainty: 15.5%), Ru-103: totally 0.28 microBq/m ³ (uncertainty: 28.0%).	×	27 มิ.ย. 63
Sweden	✓	สถานี RN63 (SEP63) (22/23.06.2020): Cs-137: 9.55 microBq/m ³ (uncertainty: 0.88), Cs-134: totally 9.66 microBq/m ³ (uncertainty: 0.96), Ru-103: 4.3 microBq/m ³ (uncertainty: 0.775).	×	27 มิ.ย. 63
Poland	×	รอมลิวเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	27 มิ.ย. 63
Georgia	×	No ability to measure Ru and Cs isotopes in the air	×	27 มิ.ย. 63
Ukraine	×	รอมลิวเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	27 มิ.ย. 63
Albania	×	รอมลิวเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	27 มิ.ย. 63
Republic of Serbia	×	รอมลิวเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	28 มิ.ย. 63
Germany	×		×	28 มิ.ย. 63

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี

กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประเทศ	การตรวจพบ	นิวไคลด์	กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรั่วไหล	วันที่ยืนยัน
Republic of Taikistan	×		×	28 มิ.ย. 63
Republic of Serbia	×	Results of measurements of aerosol filters from two sampling stations in Belgrade show no traces of Ru-103, Cs-134, Cs-137 or other abnormalities. There are no reports on recent events in Serbia associated with an atmospheric release of Ru, Cs or other isotopes.	×	28 มิ.ย. 63
France	×	รอมลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	28 มิ.ย. 63
Turkey	×		×	29 มิ.ย. 63
Belgium	×	รอมลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	29 มิ.ย. 63
Czech Republic	×		×	29 มิ.ย. 63
Netherlands	×		×	29 มิ.ย. 63
Slovenia	×	รอมลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	29 มิ.ย. 63
Austria	×	รอมลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	29 มิ.ย. 63
Finland	✓	Sample collected in Helsinki between 16 June – 17 June Nuclide Concentration (microBq/m ³) (%Uncertainty, k=1) Co-60 7.6 (13 %)	×	29 มิ.ย. 63

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประเทศ	การตรวจพบ	นิวไคลด์	กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรั่วไหล	วันที่ยืนยัน
		Ru-103 5.1 (18 %) Cs-134 22.0 (5 %) CS-137 16.9 (9 %) Sample collected in Kotka between 15 - 22 June: Nuclide Concentration (microBq/m ³) Uncertainty (k=1) Co-60, 0.7 (5 %) Zr-95, 0.2 (20 %) Nb-95, 0.4 (10 %) Ru-103, 0.3 (10 %) Cs-134, 1.7 (4 %) Cs-137, 2.4 (5 %) Ce-141, 0.2 (18 %)		
Romania	×		×	29 มิ.ย. 63
Luxembourg	×	รอผลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	29 มิ.ย. 63
Greece	×	รอผลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	29 มิ.ย. 63
United Arab Emirates	×	ไม่มีศักยภาพในการตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ (aerosol isotopes in air)	×	29 มิ.ย. 63
Bosnia-Herzegovina	×		×	29 มิ.ย. 63
Republic of Latvia	×		×	29 มิ.ย. 63
Norway	×	จะแจ้งให้ทราบทันที หากมีการตรวจพบ	×	29 มิ.ย. 63
Lithuania	×	รอผลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	29 มิ.ย. 63
Iceland	×		×	29 มิ.ย. 63

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประเทศ	การตรวจพบ	นิวไคลด์	กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรั่วไหล	วันที่ยืนยัน
		Sample collected in Visby (SWI) between 8 June, 0800 UTC – 15 June, 0745 UTC Nuclide Concentration (microBq/m ³) (%Uncertainty, k=1) Co-60 0.22 (22.5 %) Ru-103 0.1 (42 %) Cs-134 0.77 (5.2 %) CS-137 1.34 (5.6 %)		
Bulgaria	×		×	30 มิ.ย. 63
Kuwait	×		×	30 มิ.ย. 63
North Macedonia	×		×	30 มิ.ย. 63
Republic of Croatia	×		×	30 มิ.ย. 63
Slovak Republic	×	รอมลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	30 มิ.ย. 63
Switzerland	✓	Sample collected in Cadenazzo, Ticino between 15 - 22 Jun Cs-137 0.5 ± 0.18 microBq/m ³	×	30 มิ.ย. 63
Hungary	×		×	30 มิ.ย. 63
Denmark	×		×	1 ก.ค. 63
Russian Federation	×	รอมลวิเคราะห์จากหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	×	1 ก.ค. 63
Italy	×	รอมลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	1 ก.ค. 63
Republic of Croatia	×	รอมลวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศจากห้องปฏิบัติการ	×	1 ก.ค. 63
Qatar	×		×	1 ก.ค. 63

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การตรวจพบนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ผิดปกติของทั้ง 3 ชนิด ด้วยระบบตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาออนไลน์ (Online gamma dose rate monitoring system) นี้ยังไม่เพียงพอ แต่ละประเทศจึงจำเป็นต้องพิสูจน์ผลเพื่อยืนยันค่าที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง โดยต้องดำเนินการเก็บตัวอย่างฝุ่น ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดปริมาตรสูง (High Volume Air Sampler) และนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีระดับรังสีพื้นหลังต่ำ (Environmental radioactivity measurement laboratory) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน หลังจากเก็บตัวอย่างอากาศ

การเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย

ประเทศไทยมีสถานีเฝ้าระวังทางอากาศจำนวนทั้งสิ้น 18 สถานี แต่ละสถานีจะมีระบบตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาออนไลน์ และใน 15 จาก 18 สถานี มีการติดตั้งระบบเก็บตัวอย่างอากาศแบบปริมาตรสูงถึงเก็บฝุ่นกัมมันตรังสี และมีการติดตั้งแผ่นวัดปริมาณรังสีสะสมในสิ่งแวดล้อมชนิด Thermoluminescence Dosimeter (TLD) และ Optically Stimulated Luminescence (OSL) รวมทั้งสิ้น 45 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและติดตามระดับรังสีพื้นหลัง (Radiation background) ของแต่ละพื้นที่ในประเทศ และการได้รับรังสีภายนอกของประชาชนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกัน โดย ปส. มีแผนการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอากาศดังนี้

รายการ	ความถี่
- ข้อมูลออนไลน์สถานี	ทุก 15 นาที
- การเก็บตัวอย่างอากาศ	รายสัปดาห์
- ฝุ่นกัมมันตรังสี	รายเดือน
- ปริมาณรังสีสะสมด้วยแผ่น TLD/OSL	รายไตรมาส

ค่าระดับรังสีพื้นหลังเฉลี่ยของแต่ละสถานี สามารถสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4: ค่าเฉลี่ยของระดับรังสีพื้นหลังของแต่ละสถานีเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วประเทศ

สถานี	ค่าเฉลี่ย (nSv/h)
กรุงเทพฯ	35.14
ระยอง	91.33
ตราด	40.48
บุรีรัมย์	33.15
สกลนคร	41.3
อุบลราชธานี	41.81
ขอนแก่น	23.49
เชียงใหม่	49.88
กาญจนบุรี (อ.เมือง)	50.04


กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี
กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานี	ค่าเฉลี่ย (nSv/h)
กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี)	99.36
เพชรบุรี	49.26
สงขลา	49.87
ภูเก็ต*	167
ระนอง*	112
พะเยา*	148

* เป็นหัววัดแบบ GM ที่ไม่แยกค่าพลังงาน (จะมีผลจากรังสีคอสมิกรวมอยู่ด้วย) และเป็นค่าคำนวณจากปี 2560

หมายเหตุ สถานีหนองคายและเชียงราย เป็นสถานี GM-Adruino ที่ ปส. ประกอบขึ้นใช้งานเอง เพื่อให้มีข้อมูลและการแจ้งเตือนเบื้องต้นจากสถานีในระหว่างที่สถานีนั้นๆ มีการปรับปรุง ข้อมูลที่ได้มีความเชื่อมั่นต่ำกว่าสถานีอื่น เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิค และอยู่ระหว่างการทำศึกษาวิจัย


ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา **ไม่พบ** ความผิดปกติของการตรวจวัดระดับรังสีจากทั้ง 18 สถานี โดยสามารถตรวจสอบจากค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในแต่ละวันของแต่ละสถานีที่ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศ ในระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2563 และเทียบกับค่าระดับรังสีพื้นหลัง



รูปที่ 2: ค่าปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยรายวันจากสถานีกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี) กาญจนบุรี (อ.เมือง) สงขลา และระนอง

<https://www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring>

กฟร. กพม. แสดงในรูปที่ 3 และแผนการปฏิบัติงานพร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบ แสดงในรูปที่ 4 ตามลำดับ



รูปที่ 3: กระบวนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุผิดปกติทางนิวเคลียร์และรังสี

การปฏิบัติงานและการดูแลรักษาเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

Approval	การปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	When	ช่องทางการปฏิบัติงาน
Approval	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ - ตรวจสอบการส่งข้อมูลไปยัง	นายโนรี ศรียา นายศรเทพ สิมศักดิ์ น.ส.ปิยะวรรณ ฤกษ์ณิกุล	Daily	WebSite
	- ตรวจสอบ log ว่ามีการ hack ข้อมูลหรือไม่ - ตรวจสอบการทำงานของระบบที่เขียน Script 1)	นายโนรี ศรียา นายศรเทพ สิมศักดิ์	Daily	Remote FTP ผ่านระบบ VPN
	- ตรวจสอบ log ว่ามีการ hack ข้อมูลหรือไม่ - เคอร์เนลของ Server ตรวจสอบ FTP, Mail, and EFRO	นายโนรี ศรียา นายศรเทพ สิมศักดิ์	Daily	Remote Login ไปยังเครื่อง Server
	- ตรวจสอบ Spectrum และค่าปริมาณรังสี - วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรังสี - รายงานประจำสัปดาห์	น.ส.ปิยะวรรณ ฤกษ์ณิกุล นายศรเทพ สิมศักดิ์	Weekly	Admin Access on the Website
Approval	- ทำการ back-up ข้อมูล - บริหารจัดการการเชื่อมกับข้อมูล	นายโนรี ศรียา นายศรเทพ สิมศักดิ์ น.ส.ปิยะวรรณ ฤกษ์ณิกุล	Monthly	Admin Access on the Website FTP
	- วัดดูวิทยาการสำหรับความถี่รังสีตามระดับ - อุปกรณ์วัด โดสข้าง	น.ส.ปิยะวรรณ ฤกษ์ณิกุล น.ส.ศิริณี สายวัน นายอภิชาติ กองเพชร	Semi-Annual/Upon Requested	Line Application
	- ตรวจสอบสภาพการเฝ้าระวังระบบ - ตรวจสอบการวัดรังสีของตัววัดกับ Standard source - เปลี่ยนอะไหล่ เช่น UPS, แบตเตอรี่ เป็นต้น	นายโนรี ศรียา นายสมชาย ใจกล้า นายอภิชาติ กองเพชร นายศรเทพ สิมศักดิ์	Annually/Per Situation	On-Site

รูปที่ 4: การปฏิบัติงานและการดูแลรักษาเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีพร้อมผู้รับผิดชอบ

กิตติกรรมประกาศ

กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี กองพัฒนาระบบและมาตรฐานการกำกับดูแล ขอขอบคุณเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ทั้ง ๒๓ แห่ง และเครือข่ายผู้เก็บข้อมูลปริมาณรังสีสะสมในสิ่งแวดล้อมด้วยแผ่น TLD/OSL ทั้ง ๔๔ แห่ง ในประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา

นางสาวปิยะวรรณ ฤกษ์ณิกุล

นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน

นายธงชัย สุดประเสริฐ

ผู้ตรวจสอบรายงาน