



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม โทร. ๐-๓๖๕๑-๐๘๐๒

ที่ สท ๗๑๒๐๓/๘๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอาคารประจำปี ๒๕๖๔ อาคารผลิตกระดาษและอาคารเก็บวัตถุดิบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม (ผ่านปลัด อบต.โพกรรม)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ได้พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารประจำปี ๒๕๖๔ (แบบ ร.๑) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และใบรับรองการตรวจสอบอาคารดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

๑.๒ ทางบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้ยื่นรายงานการตรวจสอบอาคารผลิตกระดาษ อาคารเก็บวัตถุดิบ และอาคารผลิตกระดาษขนานมัย ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรมพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แทนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร เลขที่ ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรมได้แจ้ง เรื่อง การตรวจสอบอาคารเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.๑) โดยแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเพื่อออกไปตรวจสอบอาคารผลิตกระดาษและอาคารเก็บวัตถุดิบ ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด

๒.๑ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรมได้ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอาคารผลิตกระดาษ และอาคารเก็บวัตถุดิบ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายพัศพงศ์ - ณ์ชกานต์นนท์ ผู้ตรวจสอบอาคาร และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ บ.๒๔๑๙/๒๕๕๕ ตามเอกสารหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และใช้ได้ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ ผู้ตรวจสอบอาคารสรุปความเห็นตามรายละเอียดดังนี้

๑) อาคารผลิตกระดาษของบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตกระดาษ หนังสือพิมพ์จากเศษกระดาษใช้แล้วและกระดาษชำระ ลักษณะเป็นอาคาร ๓ ชั้น มีพื้นที่ประมาณ ๒๓,๐๒๐ ตารางเมตร โดยสรุปจากการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔ อาคารโรงงานผลิตกระดาษบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า

๑. ระบบบริการและอำนวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละระบบอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเป็นประจำสม่ำเสมอ

/๒.ระบบสุขอนามัย...

- ๒.ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการแยกขยะ และระบบกำจัดที่ได้มาตรฐาน
๓. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อุปกรณ์ต่างๆในแต่ละระบบอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและบริษัทที่เชี่ยวชาญเป็นประจำสม่ำเสมอ
๔. สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการอพยพ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการติดป้ายบ่งชี้เส้นทางหนีไฟ ป้ายทางออก และไม่มีการปิดล็อกประตูทางออกสู่ภายนอกอาคาร อีกทั้งยังมีการซ้อมแผนฉุกเฉินแผนอพยพ ปีละ ๑ ครั้ง เป็นประจำทุกปี
๕. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการจัดทำแผนที่ได้มาตรฐาน และพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๖. การตรวจสอบระบบต่างๆของอาคารประจำปี โดยวิศวกรผู้ตรวจสอบแต่ละระดับดังนี้
 - การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
 - การตรวจสอบระบบ FIRE PUMP
 - การตรวจสอบระบบสภาพแวดล้อมในการทำงานและจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

กล่าวโดยสรุป จากการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโรงงาน พบว่า อาคารโรงงานยังมีความมั่นคงและแข็งแรงของตัวอาคาร ระบบความปลอดภัยและระบบการจัดการของโรงงานมีความสมบูรณ์ทางผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบอาคารประจำปี ๒๕๖๔ (ตามรายงานการตรวจสอบอาคารโรงงาน อาคารผลิตรถกระบะ หน้า ๑๔๒-๑๔๓ สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร)

๒) อาคารเก็บวัตถุดิบของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นโรงเก็บวัตถุดิบคือเศษกระดาษใช้แล้ว และส่วนผลิตรถกระบะ ลักษณะเป็นอาคารโครงสร้างเป็นโครงเหล็กต่อเชื่อมยึดติดกัน ภายในมีชั้นลอยใช้ทำประโยชน์ใช้สอยเป็นอาคารเก็บวัตถุดิบและใช้เป็นออฟฟิศ สำนักงาน มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๘๐๖ ตารางเมตร โดยสรุปจากการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔ อาคารโรงงานผลิตรถกระบะบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า

๑. ระบบบริการและอำนวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละระบบอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเป็นประจำสม่ำเสมอ
- ๒.ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการแยกขยะ และระบบกำจัดที่ได้มาตรฐาน
๓. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อุปกรณ์ต่างๆในแต่ละระบบอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีการบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและบริษัทที่เชี่ยวชาญเป็นประจำสม่ำเสมอ
๔. สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการอพยพ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการติดป้ายบ่งชี้เส้นทางหนีไฟ ป้ายทางออก และไม่มีการปิดล็อกประตูทางออกสู่ภายนอกอาคาร อีกทั้งยังมีการซ้อมแผนฉุกเฉินแผนอพยพ ปีละ ๑ ครั้ง เป็นประจำทุกปี
๕. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการจัดทำแผนที่ได้มาตรฐาน และพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๖. การตรวจสอบระบบต่างๆของอาคารประจำปี โดยวิศวกรผู้ตรวจสอบแต่ละระดับดังนี้
 - การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
 - การตรวจสอบระบบ FIRE PUMP
 - การตรวจสอบระบบสภาพแวดล้อมในการทำงานและจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

กล่าวโดยสรุป จากการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโรงงาน พบว่า อาคารโรงงานยังมีความมั่นคงและแข็งแรงของตัวอาคาร ระบบความปลอดภัยและระบบการจัดการของโรงงานมีความสมบูรณ์ทางผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ ผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบอาคารประจำปี ๒๕๖๔ (ตามรายงานการตรวจสอบอาคารโรงงาน อาคารผลิตกระดาษ หน้า ๑๐๙-๑๑๐ สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร)

๓. ข้อกำหนด

๓.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

มาตรา ๓๒ ทวิ เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

(๒) อาคารชุมนุมคน

(๓) อาคารตามที่กำหนดกระทรวง

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดการแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุฉุกเฉินวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้าเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดำเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แล้วแต่กรณีต่อไป

๓.๒ กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑ อาคารประเภทดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๓๒ ทวิ

(๑) โรงแรมหรสพ

(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป

(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองร้อยตารางเมตรขึ้นไป

(๔) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ห้าพันตารางเมตรขึ้นไป

(๖) ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ห้าสิบตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ยี่สิบห้าตารางเมตรขึ้นไป

๓.๓ กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๑ ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี โดยจะต้องเสนอภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาคงหนึ่งปี

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากเจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคาร

และอุปกรณ์ประกอบของอาคารดังกล่าวและแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแล้วแต่กรณี
ทราบถึงผลการพิจารณาดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับรายงานผลการตรวจสอบ

ในกรณีที่เห็นว่าอาคารดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๑๘ และมีความปลอดภัยในการใช้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารให้แก่เจ้าของ
อาคารตามแบบ ร.๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรค
สองไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

๓.๔ ตามเอกสารกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

- หากผู้ตรวจสอบอาคารได้รายงานว่า ไม่มีสิ่งบ่งชี้เหตุความบกพร่องของระบบต่าง ๆ และ
โครงสร้างอาคารอยู่ในสภาพปกติเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)
ได้ โดยมีต้องให้นายช่างหรือนายตรวจไปตรวจสอบซ้ำในเรื่องที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเสนอ/พิจารณา

ผู้ตรวจสอบอาคารได้รายงานสรุปความเห็นเห็นว่าอาคารผลิตกระดาษ และอาคารเก็บวัตถุดิบ
ของบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด มีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ต่อไปอีก ๑ ปี จึงเห็น
ควรพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) และเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ในปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....นายตรวจ/นายช่าง

(นายกิตติพงษ์ ยิ้มพงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....นายตรวจ/นายช่าง

(นายณรงค์ศักดิ์ อยู่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม (ผ่านปลัด อบต. โพกรรม)

- ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว การรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจาก
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จำกัด ซึ่งตรวจสอบโดยมีนายพัศพงศ์ ณิชกานต์นนท์ ผู้ตรวจสอบอาคาร และได้
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ บ.๒๔๑๙/๒๕๕๕ ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบอาคารได้รายงานผล
การตรวจสอบอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่ออีก ๑ ปี ตามที่นายตรวจ/นายช่างเสนอ

(ลงชื่อ).....พัศ ชำน้อย

(นางสาวพัชรี ชำน้อย)

พนักงานจ้างกองช่าง

/ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุพงษ์ พิศรูป)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

☒ ทราบ

☒ อนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

เลขที่ ๑ / ๒๕๖๔



แบบ ร.๑

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ผลิตภัณฑ์ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓/๓ ตรอก/ซอย ถนน สายเอเชีย หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง โพกรรม อำเภอ/เขต เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายณ อุดมโชค แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....
(นายวุฒิพงศ์ ศรีรุ่ง)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่ ๒/๒๕๖๔



แบบ ร.๑

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร เก็บวัสดุดิบ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓/๓ ตรอก/ซอย ถนน สายเอเชีย หมู่ที่ ๓
ตำบล/แขวง โพกรรม อำเภอ/เขต เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายนบ อุดมโชค แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....
(..... นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

