

ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว
 ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 วันที่ตรวจ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	สถานที่ แหล่งน้ำดิบ	ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ประเภทคุณภาพน้ำ	คุณภาพน้ำ	หมายเหตุ
๑	สระน้ำเกาะลอยหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๒	สระน้ำวัดหนองกลับ (หนองบัว)	๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๓	สระน้ำหมู่ ๒ ตำบลหนองกลับ	๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๔	สระหลังโรงเรียนอนุบาล	-	-	-	ขุดลอกสระใหม่
๕	สระหมู่ ๑ ตำบลหนองบัว	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำดี	
๖	สระหมู่ ๔ ตำบลหนองบัว	-	-	-	ปรับปรุงสระ
๗	สระที่ว่าการอำเภอหนองบัว	๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	

หมายเหตุ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Do) แสดงคุณภาพ

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| > ๗ คุณภาพน้ำดีมาก | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๑ | |
| ๖ - ๗ คุณภาพน้ำดี | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒ | |
| ๔ - ๕ คุณภาพน้ำพอใช้ | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓ | |
| ๒ - ๓ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม | จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๔ | (ไม่ควรนำมาใช้ในการครัวเรือน หรือทำน้ำประปา ถ้าจำเป็นต้องใช้ต้องมีการตรวจ และต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ) |
- < ๒ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๕ **ห้ามใช้** ไม่ควรอาบ ว่าย หรือใช้ในครัวเรือน เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ