

(Handwritten signature)

บันทึกการ
ผู้ดำเนินการกองช่าง

(Handwritten initials)

หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
นักวิชาการ
นักวิชา

แบบรายงานการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐาน...บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒)

ลำดับที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำเภอ	ประเภทของอาคาร	ชื่ออาคาร	สถานที่ตั้ง	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
๑	ทต.หนองบัว	หนองบัว	ป้ายติดตั้งพื้นดิน	บริษัทโตโตด้านครสวรรค์ ๑๔๘๑ จำกัด (สาขาหนองบัว)	๒๖๓/๒ ถ.ชุมแสง - หนองบัว ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑	-	เป็นการตรวจสอบใหญ่
๒	ทต.หนองบัว	หนองบัว	ติดตั้งบนอาคาร	ไพศาลพาณิชย์ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	๓๒๐-๓๒๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑	-	เป็นการตรวจสอบใหญ่
๓	ทต.หนองบัว	หนองบัว	ติดตั้งบนอาคาร	ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัว	๕๑ หมู่ ๘ ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	๘ มิถุนายน ๒๕๖๐	-	เป็นการตรวจสอบใหญ่
๔	ทต.หนองบัว	หนองบัว	แฟลตตำรวจ	แฟลตตำรวจ	ม.๓ ต.หนองกลับ	-	-	-
๕	ทต.หนองบัว	หนองบัว	สภ.หนองบัว	สภ.หนองบัว	ม.๓ ต.หนองกลับ	-	-	-
๖	ทต.หนองบัว	หนองบัว	โรงเรียนหนองบัว	อาคารเรียน ๕	ม.๓ ต.หนองกลับ	-	-	-
๗	ทต.หนองบัว	หนองบัว	โรงเรียนหนองบัว	อาคารอนุบาลประสิทธิ์	ม.๓ ต.หนองกลับ	-	-	-
๘	ทต.หนองบัว	หนองบัว	โรงเรียนหนองบัว	โรงอาหารโรงเรียน	ม.๓ ต.หนองกลับ	-	-	-

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายเกรียงไกร มานะกิจศิริสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง