

ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว
 ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 วันที่ตรวจ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	สถานที่ แหล่งน้ำดิบ	ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ประเภทคุณภาพน้ำ	คุณภาพน้ำ	หมายเหตุ
๑	สระน้ำเกาะลอยหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว	๖.๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๒	สระน้ำวัดหนองกลับ (หนองบัว)	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๓	สระน้ำหมู่ ๒ ตำบลหนองกลับ	๗	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๔	สระหลังโรงเรียนอนุบาล	-	-	-	ขุดลอกสระใหม่
๕	สระหมู่ ๑ ตำบลหนองบัว	๖.๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๖	สระหมู่ ๔ ตำบลหนองกลับ	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๗	สระที่ว่าการอำเภอหนองบัว	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๘	สระหลวง (เมลอน)	๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๙	สระหนองคู	๖	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	คุณภาพน้ำดี	
๑๐	สระเจ็กโป๊ะ	๔	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๑๑	สระตำรว	๔.๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๑๒	สระย่าโหมด ๑	๔	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๑๓	สระย่าโหมด ๒	๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๑๔	สระฉัตรทอง	๔.๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๑๕	สระหลวง (ชกส)	๔	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๑๖	สระเทศบาล	๔	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	
๑๗	สระหนองม่วง	๕	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	คุณภาพน้ำพอใช้	

หมายเหตุ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Do) แสดงคุณภาพ

> ๗	คุณภาพน้ำดีมาก	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๑	
๖ – ๗	คุณภาพน้ำดี	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๒	
๔ – ๕	คุณภาพน้ำพอใช้	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๓	
๒ – ๓	คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๔	(ไม่ควรนำมาใช้ในการครัวเรือน หรือทำน้ำประปา ถ้าจำเป็นต้องใช้ต้องมีการตรวจ และต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ)
< ๒	คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก	จัดเป็นแหล่งน้ำมีคุณภาพประเภทที่ ๕	ห้ามใช้ ไม่ควรอาบ ว่าย หรือใช้ในครัวเรือน เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ