

## สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นฐ ๗๗๖๐๓/๑๔๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามชายฝีก

๑๕๕ หมู่ ๔ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองนครปฐม

อ้างถึง หนังสืออ้ำเงาเมืองนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๒๓.๖/๑ ๑๖๐๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคาร

จำนวน

๑

ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ้ำเงาเมืองนครปฐม แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสามชายฝีก ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันตลอดจนเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสามชายฝีก ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารตามเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรยุทธ รัตนกรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามชายฝีก

กองช่าง

โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๐-๕๕๗๑-๔ ต่อ ๔ นายเฉลิมพล ธนาวนานนท์ ปลัด อบต. .... ตรวจ

นายอุ๊ซัย ชนะตร์ รอง ปลัด อบต. .... ตรวจ

นายประทีป วงศ์สกุล หัวหน้าส่วนโยธา .... ตรวจ

นายกฤษณะ ยินดีสาม เจ้าหน้าพนักงานธุรการ .... พิมพ์/ร่าง

ได้รับด้วยดี

ลงชื่อ.....  
๑๖ / ๒๘ / ๘๒ ผู้รับ



นครปฐม  
ปฐมนคร แห่งความจริงรักภักดี

แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคาร

ด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความไม่ล่อจิตภัยจากอัคคีภัย<sup>ในพื้นที่</sup>

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของอาคาร ที่มีประชาชนเข้าไปใช้สอยประจำ ซึ่งได้รับการติดต่อสอบถามด้านความ

บันคุณแข็งแรงและด้านความประทับใจจากอัคคีภัย

๑. ข้อมูลเบื้องต้น

๑.๑ ชื่ออาคารและสถานที่ตั้ง

ชื่ออาคาร..... อาคาร ๓๑๘ ๒/๓๐

ตั้งอยู่ที่..... ๒.๔ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท ลาดพร้าว

จังหวัด...

ถนนเข้าสู่อาคารเป็นถนน..... ๑๖๕ กว้าง..... ๔,๕๐ เมตร

๑.๒ ชื่อเจ้าของอาคาร และ / หรือ ผู้ใช้สอยอาคาร

ชื่อเจ้าของอาคาร..... โภชนาศิลป์วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อผู้ใช้สอยอาคาร..... ดร. ปานะ พงษ์โภชนาศิลป์วิศวกรรมศาสตร์

๒. ประเภทของอาคาร

อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารขนาดใหญ่

โรงแรม

หอพักชุมชน

โรงพยาบาล

สถานศึกษา

หอสมุด

อื่น ๆ (ระบุ).....

โรงแรม

หอพัก

อาคารอพยุщаศัยรักษ์

อาคารชุด

๓. ข้อมูลลักษณะของอาคาร

๓.๑ ลักษณะโครงสร้างอาคาร

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารเหล็กรูปพรรณ

อาคารไม้

อื่น ๆ (ระบุ).....

๓.๒ ข้อมูลชั้นของอาคาร

จำนวนชั้นของอาคาร..... ๔ ชั้น พื้นที่อาคารรวม..... ๒,๗๕๖ ตารางเมตร

มีชั้นใต้ดิน จำนวน..... ชั้น  ไม่มีชั้นใต้ดิน

**ส่วนที่ ๒ ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ที่ตรวจสอบสังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวม การตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ**

๒.๑ การชำรุดเสียหายของอาคาร

- ไม่มีสภาพการชำรุดเสียหายของอาคาร  
 อาคารมีสภาพชำรุดเสียหาย (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)  
 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

**ส่วนที่ ๓ ผลการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ที่ผู้ทำการตรวจสอบสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลา ที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ**

๓.๑ บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

- บันไดหนีไฟ  
 มี จำนวน ๒ บันได สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก  
 ไม่มี  มีอุปสรรคกีดขวาง  
 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๒ ทางหนีไฟ

- มี จำนวน ๒ ทาง  สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก  
 ไม่มี  มีอุปสรรคกีดขวาง

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๔ ป้ายบอกทางหนีไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

- มี  ใช้งานได้ดี มองเห็นได้ชัดเจน  
 ไม่มี  ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข  
 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๕ ระบบแจ้ง火警เพลิง

- มี  พร้อมใช้งาน  
 ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข  
 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๔ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กก. (๑ เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตร.ม.)  
ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง

มี

พร้อมใช้งาน

ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี หรือมีแต่ไม่พอ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๕ บริเวณรอบอาคาร

มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงตัวอาคารและออกจากตัวอาคารได้โดยสะดวก  
 ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๖ แบบแปลนแผนผังอาคาร แสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงประดิษฐ์หรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถง หน้าติสฟ์ทุกแห่ง ทุกชั้น และบริเวณชั้นต่างของอาคารและสามารถสั่งเกตให้เปิดได้ชัดเจน

มี

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๗ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง สำรอง เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

มี

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๘ ระบบไฟฟ้าอาคาร

สภาพปกติ

ชำรุดหรือใช้งานมากกว่า ๓๐ ปี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

#### ส่วนที่ ๔ สรุปผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

##### ๔.๑ ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

.....  
.....

๔.๒ ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

ลงชื่อ.....

(นายพิรุฬ พลเมธ) ยันต์ยิงหมาด

ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

เจ้าของ หรือหน่วยงานผู้ใช้สอยอาคาร

ลงชื่อ.....

(นายพิรุฬ พลเมธ) วันศุกร์

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายกิตติศักดิ์ ศรีวนะพงษา) ๖.๐๖

ผู้ดูแลอาคาร

ลงชื่อ.....

(นายกิตติศักดิ์ ศรีวนะพงษา)

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ .....