

-สำเนาฉบับ -

ที่ นฐ ๗๗๖๐๓/ ๑๙๙

สำนักงานเทศบาลเมืองสามค้ายเผือก

๑๑๕ หมู่ ๔ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลตามแบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย และแบบรายงานการตรวจสอบอาคารกรณีอาคารีสภาพการใช้ที่เป็นอันตรายหรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครปฐม แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสามค้ายเผือก ดำเนินการตรวจสอบอาคารที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๙ ประเภทและอาคารอื่น ๆ นอกจากอาคาร ๙ ประเภท ที่มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยและรายงานตามแบบรายงานผลให้จังหวัดทราบ นั้น

เพื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองสามค้ายเผือก ได้ดำเนินการสำรวจตามแบบรายงานตามเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมพล ณะวัฒนานนท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสามค้ายเผือก

กองช่าง

โทร. ๐-๓๔๓๐-๕๕๗๑-๔ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๓๔๓๐-๕๕๗๑-๔ ต่อ ๔

นายอัฐชัย

ชนาเนตร์ รอง ปลัดเทศบาล

ตรวจ

นายประทีป

วงศ์สกุล ผอ.กองช่าง

ตรวจ


นายกฤษณะ

อินดีสาม เจ้าหน้าที่งานธุรการ

พิมพ์/ร่าง

ได้รับต้นฉบับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รับ

๒๑ / ๕ / ๖๓

ค่านิยมจังหวัดนครปฐม “เดิมตามรายพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม”

แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ด้านความมั่นคงแข็งแรงและด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคาร
ด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ในพื้นที่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของอาคาร ที่มีประชาชนเข้าไปใช้สอยประจำ ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงและด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

๑. ข้อมูลเบื้องต้น

๑.๑ ชื่ออาคารและสถานที่ตั้ง

ชื่ออาคาร..... อาคารเรียน 318 ล/30

ตั้งอยู่ที่..... หมู่ 4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ถนนเข้าสู่อาคารเป็นถนน..... คสล. กว้าง 4.50 เมตร

๑.๓ ชื่อเจ้าของอาคาร และ / หรือ ผู้ใช้สอยอาคาร

ชื่อเจ้าของอาคาร..... โรงเรียนวัดสามควายเผือก

ชื่อผู้ใช้สอยอาคาร..... ครู นักเรียน โรงเรียนวัดสามควายเผือก

๒. ประเภทของอาคาร

- | | |
|---|--|
| ☐ อาคารสูง | |
| ☐ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ | |
| ☐ อาคารขนาดใหญ่ | |
| ☐ โรงมหรสพ | ☐ โรงแรม |
| ☐ หอประชุม | ☐ หอพัก |
| ☐ โรงพยาบาล | ☐ อาคารอยู่อาศัยรวม |
| ☒ สถานศึกษา | ☐ อาคารชุด |
| ☐ หอสมุด | |
| ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... | |

๓. ข้อมูลลักษณะของอาคาร

๓.๑ ลักษณะโครงสร้างอาคาร

- ☒ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ☐ อาคารเหล็กรูปพรรณ
- ☐ อาคารไม้
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

๓.๒ ข้อมูลชั้นของอาคาร

จำนวนชั้นของอาคาร..... 4 ชั้น พื้นที่อาคารรวม..... 2,756 ตารางเมตร

☐ มีชั้นใต้ดิน จำนวน..... ชั้น ☐ ไม่มีชั้นใต้ดิน

ส่วนที่ ๒ ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ที่ตรวจสอบสังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

การชำรุดเสียหายของอาคาร

- ☐ ไม่มีสภาพการชำรุดเสียหายของอาคาร
☐ อาคารมีสภาพชำรุดเสียหาย (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด)

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

ส่วนที่ ๓ ผลการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ที่ผู้ทำการตรวจสอบสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

๓.๑ บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

☐ บันไดหนีไฟ

- ☒ มี จำนวน.....2.....บันได ☐ สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก
☐ ไม่มี ☐ มีอุปสรรคกีดขวาง

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

☐ ทางหนีไฟ

- ☒ มี จำนวน.....2.....ทาง ☐ สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก
☐ ไม่มี ☐ มีอุปสรรคกีดขวาง

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๒ ป้ายบอกทางหนีไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

- ☐ มี ☐ ใช้งานได้ดี มองเห็นได้ชัดเจน
☐ ไม่มี ☐ ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๓ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- ☐ มี ☒ พร้อมใช้งาน
☐ ไม่มี ☐ ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๔ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ กก. (๑ เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตร.ม.)
ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง

☒ มี

☒ พร้อมใช้งาน

☐ ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

[] ไม่มี หรือมีแต่ไม่พอ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๕ บริเวณรอบอาคาร

☐ มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงตัวอาคารและออกจากตัวอาคารได้โดยสะดวก

☐ ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๖ แบบแปลนแผนผังอาคาร แสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงประตูลิ่วหรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้น และบริเวณชั้นล่างของอาคารและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

☒ มี

☐ ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๗ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง สำรอง เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกขึ้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูลิ่วไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

☒ มี

☐ ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๘ ระบบไฟฟ้าอาคาร

☒ สภาพปกติ

☐ ชำรุดหรือใช้งานมากกว่า ๓๐ ปี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....





ส่วนที่ ๔ สรุปผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

๔.๑ ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

.....
.....
.....

๔.๒ ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

ลงชื่อ.....  ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
 (นายชัยณรงค์ ยมยิ่ง เขียว) เจ้าของ หรือหน่วยงานผู้ใช้สอยอาคาร
 ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
 (นายประทีป วงศ์สกุล)
 ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
 (นายณณิตติ์ ธรรมนันทา)
 ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ (นายไพฑูรย์ อ่อนแจ่ม)

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๓