



สำเนาคู่ฉบับ



ที่ รย ๓๓๘๐๓/๙๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
อำเภอเมือง รย ๒๑๑๖๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

ข้อสังสือที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ที่ รย ๐๐๑๙/๑๑๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร (อาคารอื่นที่ไม่เข้าข่าย
๕ ประเภท) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ อำเภอเมืองระยอง ได้รับแจ้งจากการนโยบายธุรกิจการและผังเมือง ว่ากระทรวงมหาดไทย
ขอให้จังหวัดกำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบ
สภาพอาคารโดยเคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตามมาตรฐาน ๓๒ ทวิ หรือมาตรฐาน ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นต้น อำเภอเมืองระยอง
เห็นว่าเพื่อให้การป้องกันและควบคุมอาคารไม่ให้เกิดเหตุความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้
และความเสียหายจากเหตุอื่น ๆ จึงขอให้กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่าง
เคร่งครัด และรายงานผลให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ตรวจสอบสภาพอาคาร ในพื้นที่เขตบ้านที่เข้า
ข่ายต้องตรวจตามมาตรฐาน ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ รายละเอียดตาม
หนังสือที่อ้างถึงแล้ว และขอรายงานผลการตรวจสอบอาคารดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันพงษ์ วงศ์นุช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๕
โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๖

ได้รับหนังสือแล้ว

๑๙/๗/๒๕๖๑

๒๑/๗/๒๕๖๑

ปลัดฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของเรื่อง

ผู้พิมพ์

“ยั่งยืนอธรรมากาบ บริการเพื่อประชาชน”

ແມ່ນວຍອາຄາດກົດລູກຄ່າທີ່ມີຄວາມ
ເປັນເສດຖະກິນ ແລະ ສຳເນົາ

(ມີພື້ນຖານ)

(១) ຢ່າງວາງຄາຕາຮັບສິນ ໃນເຄືອດໄຫຍ້ (ຢາຕາຮ)	(២) ຢ່າງວາງຄາຕາຮັບສິນ ໃນເຄືອດໄຫຍ້ (ຢາຕາຮ)	(៣) ປະຊາທິປະໄຕ ກົດລູກຄ່າ (ຢາຕາຮ)
(៤) ຢ່າງວາງຄາຕາຮັບສິນ ໃນເຄືອດໄຫຍ້ (ຢາຕາຮ)	(៥) ຢ່າງວາງຄາຕາຮັບສິນ ໃນເຄືອດໄຫຍ້ (ຢາຕາຮ)	

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ รย ๗๓๙๐๓/๑๗๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
อำเภอเมือง รช ๒๑๑๖๐

๒๕๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

ผู้ดูแล หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ที่ รย ๐๐๒๓.๖/๔๖๙๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สืงที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการตรวจสอบอาคารกรณีอาคารที่มีสภาพการใช้ที่อาจเป็นภัยต่อรายหรืออาจไม่
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ตามมาตรา ๕๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อ้าเภอเมืองราชบุรี ได้แจ้งก็เข้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคารในเขตฯ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร ๕ ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบสภาพอาคาร
ตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และอาคารอื่น ๆ ที่มีสภาพหรือมีการ
ใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือ
ก่อให้เกิดเหตุร้าย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้มีการตรวจสอบอาคารตาม
แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยให้เสร็จสิ้นและ
รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบอาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้อ้าeph ภายในกำหนด นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ออกตรวจสอบอาคาร ๕ ประเภท ในพื้นที่
เขตบังคับใช้ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ ตามแบบรายงานการตรวจสอบอาคารกรณีอาคารที่มีสภาพการใช้ที่อาจเป็นภัยต่อรายหรืออาจไม่
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ตามมาตรา ๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบอาคารดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ กลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ได้รับหนังสือแล้ว

๒๕๖๐/๗๓๙๐๓/๑๗๙๗

กองช่าง

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๖๔ ๗๕๕๐๕

โทรสาร ๐ ๓๕๖๔ ๗๕๕๐๖

รองผู้ดูแล

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของเรื่อง

ผู้พิมพ์

“มีความนิรrossมาก บริการเพื่อประชาชน”



แบบรายงานการตรวจสอบอาคาร
กรณีอาคารที่มีลักษณะใช้ท่ออาจเป็นภัยนตราย
หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ตามมาตรา ๔๖


ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของอาคาร ที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่มีประชาชื่นเข้าไปติดต่อใช้สอยประจำ ที่ควรได้รับการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

๑. ข้อมูลเบื้องต้น

๑.๑ ชื่ออาคารและสถานที่ตั้ง

ชื่ออาคาร บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ๙๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลแวงลุง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ถนนเข้าสู่อาคารเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕๗๐ เมตร

๑.๒ แผนผังสังเขป แสดงที่ตั้งอาคาร และเส้นทางเข้า-ออกของอาคารโดยสังเขป



๑.๓ เจ้าของอาคารและ/หรือผู้ใช้สอยอาคาร

ชื่อเจ้าของอาคาร นายสุเทพ ชัยเศวตภานนท์

๒. ประเภทลักษณะการใช้สอย

ลักษณะการใช้สอย โรงแรมย่างพวัฒน์มนตรี

๓. ข้อมูลลักษณะของอาคาร

๓.๑ ลักษณะโครงสร้างอาคาร

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> เสา | [<input checked="" type="checkbox"/>] คอนกรีตเสริมเหล็ก [] เหล็กรูปพรรณ [] ไม้ |
| <input checked="" type="checkbox"/> พื้น | [<input checked="" type="checkbox"/>] คอนกรีตเสริมเหล็ก [] เหล็กรูปพรรณ [] ไม้ |
| <input checked="" type="checkbox"/> คาน | [<input checked="" type="checkbox"/>] คอนกรีตเสริมเหล็ก [] เหล็กรูปพรรณ [] ไม้ |
| <input checked="" type="checkbox"/> โครงหลังคา | [] คอนกรีตเสริมเหล็ก [<input checked="" type="checkbox"/>] เหล็กรูปพรรณ [] ไม้ |

๓.๒ ลักษณะระบบป้องกันอัคคีภัย

อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๕ ชั้น ให้ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวตั้งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้น

[] มี [] ไม่มี

จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้อง ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นของอาคาร

[] มี [] ไม่มี

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือโดยให้มี ๑ เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง

[] มี [] ไม่มี

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงใหม่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงอุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ

[] มี [] ไม่มี

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงใหม่และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟทุกชั้น

[] มี [] ไม่มี

ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

[] มี [] ไม่มี

๓.๓ ข้อมูลชั้นของอาคาร

จำนวนชั้นของอาคาร ๑ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร

มีชั้นได้ดิน จำนวน ชั้น ไม่มีชั้นได้ดิน

ส่วนที่ ๒ ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง ที่ผู้ตรวจสอบสังเกตได้ด้วยสายตา
พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น

๑. การต่อเติม ดัดแปลง หรือปรับปรุงตัวอาคาร

ไม่มี

มี (ถ้ามีให้ระบุ รายละเอียด)

ความเห็นของนายช่างผู้ตรวจสอบ

[] ไม่สามารถตรวจสอบได้

๒. สภาพการใช้อาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร (ถ้ามีให้ระบุ รายละเอียด)

ความเห็นของนายช่างผู้ตรวจสอบ

[] ไม่สามารถตรวจสอบได้

๓. การเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคาร (ถ้ามีให้ระบุ รายละเอียด)

ความเห็นของนายช่างผู้ตรวจสอบ

[] ไม่สามารถตรวจสอบได้

๔. การเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

มีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร (ถ้ามีให้ระบุ รายละเอียด)

ความเห็นของนายช่างผู้ตรวจสอบ

[] ไม่สามารถตรวจสอบได้

๕. การชำรุดเสียหายของอาคาร

ไม่มีสภาพการชำรุดเสียหายของอาคาร

อาคารมีสภาพการชำรุดเสียหาย (ถ้ามีให้ระบุ รายละเอียด)

ความเห็นของนายช่างผู้ตรวจสอบ

[] ไม่สามารถตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๓ ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ที่ผู้ทำการตรวจสอบสังเกต
ได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุใน
รายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

๓.๑ บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

มี จำนวน บันได

ไม่มี

สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

มีอุปสรรคกีดขวาง

จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

ทางหน้าไฟ

มี จำนวน ๓ ทาง

ไม่มี

สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

มีอุปสรรคกีดขวาง

จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๒ ป้ายบอกทางหน้าไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

มี

ใช้งานได้ดีม่องเห็นได้ชัดเจน

ไม่เหมาะสมควรปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๓ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

มี

พร้อมใช้งาน

ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๔ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กก. (๑ เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่

เกิน ๑,๐๐๐ ตร.ม.) ทุกรายละเอียด ๕๕ เมตร แฟ้มไม่น้อยกว่าห้าถัง ๑ เครื่อง

มี

พร้อมใช้งาน

ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๕ บริเวณรอบอาคาร

มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงตัวอาคารและออกจากตัวอาคารได้

โดยสะดวก

ไม่มี

จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๖ แบบแปลนแผนผังอาคาร แสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิง ประตูหรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้น และบริเวณซั่งล่างของอาคารและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

มี แบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูหรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้น สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

[✓] ใช่ได้ [] ใช่ไม่ได้

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๗ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้

มี สภาพระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง [✓] ใช่ได้ [] ใช่ไม่ได้

ไม่มี จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๘ ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงมีตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงทุกชั้นและทุกระยะห่างไม่เกิน ๒๕ เมตร

มี สภาพตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดดับเพลิง [✓] ใช่ได้ [] ใช่ไม่ได้

ไม่มี จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

๓.๙ ระบบดับเพลิงยัตโนมัติ เช่น SPRINKLER SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ทุกชั้น

มี [] Sprinkler system ติดตั้ง [] ครอบคลุมพื้นที่ทุกชั้น

[] ไม่ครอบคลุม [] ระบบอื่น ๆ (ระบุ).....

สภาพความพร้อมใช้งานการใช้งานของอุปกรณ์ [] ใช่ได้ [] ใช่ไม่ได้

ไม่มี จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

ส่วนที่ ๕ สรุปผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

๔.๑ ผลการตรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

- [✓] ไม่มีสิ่งบก夾หดว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง
[] มีสิ่งบก夹หดว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรงต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำ

๔.๒ ผลการตรวจระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

- ๔.๒.๑ บันไดหน้าไฟและทางหน้าไฟ [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๒ ป้ายบอกทางหน้าไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๓ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๔ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๕ บริเวณรอบ ๆ อาคาร [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๖ แบบแปลนแผนผังอาคาร [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๗ ระบบปีฟส่องสว่างสำรอง [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๘ ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง [✓] ใช้ได้ [] ใช้ไม่ได้
๔.๒.๙ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ [] ใช้ได้ [✓] ใช้ไม่ได้

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร.....


ลงชื่อ..... นายช่างผู้ตรวจสอบ
(นายเสรี วีระวนนท์)

ลงชื่อ..... นายช่างผู้ตรวจสอบ
(นายพงศธร สมบูรณ์ผล)


บริษัท รับเมอร์ พลานเทช จำกัด

ແມ່ນພົງໜີໄພ


-  ถึงดับเพลิง
-  กดชรีน
-  หอน้ำถังเพลิง



ภาพถ่ายการออกตรวจอาคารของ
บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด



ภาพถ่ายการออกตรวจอาคารของ
บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด



ภาพถ่ายการออกตรวจอาคารของ
บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด



สำเนาคู่ฉบับ



ที่ รย ๗๗๘๐๓/๗๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
อำเภอเมือง ราย ๒๑๑๖๐

๗๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

ข้อสื้อที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ที่ รย ๐๐๒๓.๖/๗๗๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจาก อัคคีภัยในพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอเมืองระยอง ได้รับแจ้งจากจังหวัดระยอง ว่าในการประชุมข้อหารือข้อ ราชการของกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่สี่ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ห้องพักโรงเรียน ประกอบในวันหัวดเชียงราย ทำให้มีผู้เสียชีวิต ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจสอบอาคารดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีอาคาร ๙ ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรฐาน ๓๒ ทวี แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ออกตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรฐาน ๓๒ ทวี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กรณีอาคาร ๙ ประเภท ที่เข้าข่าย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีอาคารของบริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่เข้าข่าย กรณีอาคาร ๙ ประเภท ข้อ ๙ โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จึงขอเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าว กับผู้แทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของ หรือหน่วยงานผู้ใช้สอยอาคาร ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยในพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานดังกล่าวให้อำเภอเมืองระยอง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับหนังสือแล้ว

๕/๑๙/๒๕๖๐

(นายกิตติศักดิ์ กลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

กองช่าง

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๕ ๗๕๐๕

โทรสาร ๐ ๓๘๙๕ ๗๕๐๖

ปลัดฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เจ้าของเรื่อง
ผู้พิมพ์

“ยั่งยืนธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล

ด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย^{ในพื้นที่}

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของอาคาร ที่มีประชาชนเข้าไปใช้สอยประจำ ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงและค่านความปลอดภัยจากอคคีภัย

๑. ข้อมูลเบื้องต้น

๑.๑ ชื่ออาคารและสถานที่ตั้ง

ชื่ออาคาร บริษัท รัตนเนอร์ พลาเนท จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

๑.๒ ถนนเข้าสู่อาคารเป็นถนน กองเกรทเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร

๑.๓ ชื่อเจ้าของอาคาร และ/หรือผู้ใช้สอยอาคาร

ชื่อเจ้าของอาคาร นายสุเทพ ชัยศรีภกานท์

ชื่อผู้ใช้สอย

๒. ประเภทของอาคาร

อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

อาคารขนาดใหญ่

โรงพยาบาล

หอประชุม

โรงแรม

โรงพยาบาล

หอพัก

สถานศึกษา

อาคารอพยุคชัยรวม

หอสมุด

อาคารชุด

อื่น ๆ (ระบุ) โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป.

๓. ข้อมูลลักษณะของอาคาร

๓.๑ ลักษณะโครงสร้างอาคาร

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารเหล็กรูปพรรณ

อาคารไม้

อื่น ๆ (ระบุ).....

๓.๒ ข้อมูลชั้นของอาคาร

จำนวนชั้นของอาคาร ๑ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๕๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร

มีชั้นใต้ดิน จำนวน ๐ ชั้น ไม่มีชั้นใต้ดิน

ส่วนที่ ๒ ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ที่ตรวจสอบสังเกตได้ด้วยสายตา
พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลา ที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น
ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

การชำรุดเสียหายของอาคาร

ไม่มีสภาพการชำรุดเสียหายของอาคาร

อาคารมีสภาพชำรุดเสียหายของอาคาร

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวยังใช้งานได้ และไม่พบความเสียหายของอาคาร.....

ส่วนที่ ๓ ผลการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยจากอคีภัย ที่ผู้ทำการตรวจสอบสามารถ
สังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลา ที่ทำการตรวจสอบตามที่
ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

๓.๑ บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

มี จำนวน บันได

สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

ไม่มี

มีอุปสรรคกรีดขวาง

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวไม่พบความเสียหายของอาคาร.....

ทางหนีไฟ

มี จำนวน ๓ ทาง

สามารถใช้ออกสู่ภายนอกอาคารได้สะดวก

ไม่มี

มีอุปสรรคกรีดขวาง

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีทางหนีไฟ ที่สามารถใช้หนีไฟได้.....

๓.๒ ป้ายบอกทางหนีไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

มี

ใช้งานได้ดี มองเห็นได้ชัดเจน

ไม่มี

ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีป้ายบอกทาง และเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน,
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน.....

๓.๓ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

มี

พร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ยังใช้งานได้ดี.....

๓.๔ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม (๑ เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร) ทุกรายละเอียด ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง

มี

พร้อมใช้งาน

ไม่พร้อมใช้งาน

ไม่มี หรือมีแต่ไม่พอ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีเครื่องดับเพลิง ที่พร้อมใช้งาน

๓.๕ บริเวณรอบอาคาร

มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงตัวอาคารและออกจากตัวอาคารได้โดยสะดวก

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีถนนให้รถดับเพลิงเข้าถึงตัวอาคารและออกจากตัวอาคารได้สะดวก

๓.๖ แบบแปลนแผนผังอาคาร แสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงประทุหรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกชั้น และบริเวณขันล่างของอาคารและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

มี

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีแผนผังแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ที่เห็นได้ชัดเจน

๓.๗ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง สำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกขันและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

มี

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างไว้สำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

๓.๘ ระบบไฟฟ้าอาคาร

สภาพปกติ

ชำรุดหรือใช้งานมากกว่า ๓๐ ปี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ อาคารดังกล่าวมีระบบไฟฟ้าอาคารที่มีสภาพใช้งานได้ดี

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการตรวจสอบอาคาร

๔.๑ ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

จากการตรวจสอบและสังเกตด้วยสายตา อาคารของบริษัท รับเนอร์ พลวานท จำกัด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น มีความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

๔.๒ ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร

จากการตรวจสอบและสังเกตด้วยสายตา อาคารของบริษัท รับเนอร์ พลวานท จำกัด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย ในด้านต่าง ๆ ครบถ้วน

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

จากการตรวจสอบและสังเกตด้วยสายตา อาคารของบริษัท รับเนอร์ พลวานท จำกัด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น มีความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร พร้อมทั้งยังมีความปลอดภัยจาก อัคคีภัย ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และสามารถใช้อาคารได้ถูกต้องตามที่ได้

ลงชื่อ..... *(ลาย)* ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานเจ้าของ
(หางศิริราษฎร์ หมายเหตุ) หรือหน่วยงานผู้ใช้สอยอาคาร

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายเสกน-ยศกานต์)

ผู้อำนวยการกองซ่อม

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นายพงศธร สมบูรณ์ผล)
นายช่างเพพ้าบภูบดีดาน

วันที่.....

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ รย ๗๓๘๐๙/๑๗๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
อำเภอเมือง รย ๒๑๖๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้จัดการ บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ที่ รย ๐๐๒๓.๖/๓๑๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามที่ อำเภอเมืองระยอง ได้รับแจ้งจากจังหวัดระยอง ว่าในการประชุมข้อหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่สุดที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่า การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการกรณีเกิดเหตุไฟไหม้หรือพักโงเงียน ประสบในจังหวัดเชียงราย ทำให้มีผู้เสียชีวิต ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจสอบอาคารตั้งแต่ล่าง และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีอาคาร ๙ ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรฐาน ๓๒ ทว แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ตรวจสอบข้อมูลอาคารตามมาตรฐาน ๓๒ ทว แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒ กรณีอาคาร ๙ ประเภท ที่เข้าข่าย และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีอาคารที่เข้าข่ายจำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ อาคารของบริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่เข้าข่าย กรณีอาคาร ๙ ประเภท ตามข้อ ๙ โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จึงแจ้งให้บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด ต้องดำเนินการจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทุกปี และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ห้องดิน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตรวจสอบอาคารทุกปี ให้แจ้งความดำเนินคดีโดยจะมีระหว่างโทษตามมาตรฐาน ๔๙ ทว แล้วแต่กรณี หากผ่านไม่มีการตรวจสอบให้แจ้งความดำเนินคดีโดยจะมีระหว่างโทษตามมาตรฐาน ๖๔ ทว แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ กุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

กองช่าง

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๕

โทรสาร ๐ ๓๘๖๔ ๗๕๐๖

รก.ปล.๑

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าของเรื่อง

ผู้พิมพ์

“ยืนมั่นธรรมนำภิกษา บริการเพื่อประชาชน”