

ที่ ปจ ๕๒๑๐๔/ ๗๕๐



สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด
ถนนเจ้าสำอังก์ ปจ ๒๕๑๑๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการตรวจสอบสภาพอาคารอย่าง
เคร่งครัด

เรียน นายอำเภอบึงบอระเพ็ด

อ้างถึง หนังสืออำเภอบึงบอระเพ็ด ที่ ปจ ๐๒๑๘/๕๖๘๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลตามแบบ ฐ.๑ - ฐ.๙ และแบบ ง.๑

๒. ข้อมูลตามแบบ ฐ.๑๐ และแบบ ง.๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอบึงบอระเพ็ดแจ้งกำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการตรวจสอบสภาพอาคารโดยเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติเป็นไปในรูปแบบแนวทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง จึงแจ้งให้เทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ด
สำรวจฐานข้อมูลอาคารตามแบบ ฐ.-๑ - ฐ.-๑๐ และแบบ ง.๑ - ง.๒ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบึงบอระเพ็ดได้ดำเนินการสำรวจฐานข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ บุตรเนียร)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงบอระเพ็ด

กองช่าง

โทร. ๐๓๗ - ๔๕๒๕๘๒

โทรสาร ๐๓๗ - ๔๕๒๕๘๔

แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร (อาคาร ประเภทที่ต้องตรวจสอบ)

ลำดับที่	ประเภทอาคาร	จำนวนอาคารที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด (อาคาร)	จำนวนอาคารซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด (อาคาร)	จำนวนอาคารซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด และได้มีการออกคำสั่งให้ตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดีแล้ว (อาคาร)	หมายเหตุ
	กลุ่มอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจ ๙ ประเภท ตามมาตรา ๓๒ วิ				
๑	อาคารสูง				
๒	อาคารขนาดใหญ่พิเศษ				
๓	อาคารชุมนุมคน	๔	๔	-	
๔	โรงแรมหรุสพ				
๕	โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป				
๖	สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป				
๗	อาคารหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป	๑	๑	-	
๘	โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป				
๙	ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือ				
	ดาตฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป				

ข้อมูลอาคารพื้นที่เทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทอาคารที่มีสภาพหรือการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ตามมาตรา ๔๖

ลำดับที่	เจ้าของอาคาร	ได้รับใบอนุญาตหรือ ดำเนินการก่อสร้าง (วัน/ เดือน/ปี)	สถานที่ตั้งอาคาร	ลักษณะอาคารพื้นที่/ความ สูง/จำนวนชั้น	ใช้อาคารเพื่อ	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนเจียหมีน	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗	๔๓ ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๒ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๓๐๖ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	-
๒	โรงเรียนเจียหมีน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗	๔๔ ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๔ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๒,๓๗๓ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	
๓	โรงเรียนเจียหมีน		๔๕ ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๕ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๒,๓๗๓ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	
๔	โรงเรียนรักษารักษ์ พิทยากร	๑ มีนาคม ๒๕๓๑	ถ.ท่าหิน ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	อาคาร ๓ ชั้น (โรงเรียน รักษารักษ์พิทยากร)	เพื่อการศึกษา	
๕	โรงเรียนรักษารักษ์ พิทยากร	๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒	ถ.ท่าหิน ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	อาคาร ๓ (อาคารอนุบาล) โรงเรียนรักษารักษ์ พิทยากร	เพื่อการศึกษา	
๖	วิทยาลัยอาชีวศึกษา กบินทร์บุรี	-	๔๙ ถ.ริมน้ำ ต.กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๔ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๒๔๐ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	เอกสารสูญหาย
๗	วิทยาลัยอาชีวศึกษา กบินทร์บุรี	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑	๕๐ ถ.ริมน้ำ ต.กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๑ ชั้น ครึ่ง พื้นที่อาคาร รวม ๑,๑๑๖ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	
๘	วิทยาลัยอาชีวศึกษา กบินทร์บุรี	-	๕๑ ถ.ริมน้ำ ต.กบินทร์ อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๑ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๗๙๒ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	

๙	อาคารมูลนิธิสัจจ พุทธธรรม	-	๑๐๒/๓๘ ถ.สุวรรณศร (สายเก่า) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี . ปราจีนบุรี	๒ ชั้น พื้นที่อาคารรวม - ตารางเมตร	สาธารณะ	
๑๐	พระครูสุปัญญาภรณ์	๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙	๒,๔ ถ.วัดพระยาทำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๔ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๓,๐๖๐ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	
๑๑	พระครูสุปัญญาภรณ์	๙ สิงหาคม ๒๕๔๘	๒,๔ ถ.วัดพระยาทำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๔ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๑,๑๖๗.๒๕ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	
๑๒	พระครูสุปัญญาภรณ์	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔	๒,๔ ถ.วัดพระยาทำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	๓ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๑,๙๐๖.๕๐ ตารางเมตร	เพื่อการศึกษา	
๑๓	โรงแรมศิริมงคล ๑	๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๐	๑๐๒/๓๘ ถ.สุวรรณศร (สายเก่า) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี . ปราจีนบุรี	๔ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๓๐๐ ตารางเมตร	โรงแรม	ต่อเติม
๑๔	โรงแรมศิริมงคล ๒	-	๑๐๒/๓๘ ถ.สุวรรณศร (สายเก่า) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี . ปราจีนบุรี	๓ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๕๕๙ ตารางเมตร	โรงแรม	เอกสารสูญหาย
๑๕	โรงแรมพูนสุข	๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐	๔๖ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี	๒ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๑,๓๔๔ ตารางเมตร	โรงแรม	
๑๖	ประภาศรีวิลล่า	๗ กันยายน ๒๕๕๙	๒๓/๑ ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี	๒ ชั้น พื้นที่อาคารรวม ๔๙๐ ตารางเมตร	โรงแรม	
๑๗	เกาะสุวรรณ รีสอร์ท	๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘	๑๖/๑ ถนนสุวรรณศร ต. กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	อาคาร ๑ ชั้น พื้นที่อาคาร รวม ๓๔๐ ตารางเมตร	โรงแรม	

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร (อาคารอื่นที่ไม่เข้าข่าย ๙ ประเภท)

ลำดับ ที่	ประเภทอาคาร	จำนวนอาคารที่มีสภาพ อันอาจไม่ปลอดภัย (อาคาร)	จำนวนอาคารที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและออก คำสั่งให้แก้ไขแล้ว (อาคาร)	หมายเหตุ
๑	กลุ่มโรงเรียน-สถานศึกษา			
๑.๑	โรงเรียนเจียหิมน	๓	๓	
๑.๒	โรงเรียนรักหาทรพิทยากร	๒	๒	
๑.๓	โรงเรียนกบินทร์จริยาคม	๓	๓	
๑.๔	วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี	๓	๓	
๒	กลุ่มโรงแรมเข้าข่ายลักษณะโรงแรม			
๒.๑	โรงแรมศิริมงคล	๒	๒	
๒.๒	โรงแรมพูนสุข	๑	๑	
๒.๓	เกาะสุวรรณ์รีสอร์ท	๑	๑	
๒.๔	ประภาศรีวิลล่า	๑	๑	
๓	กลุ่มอาคารสาธารณะ			
๓.๑	มูลนิธิสัจจุพทุธรรมแห่งประเทศไทย (กบินทร์บุรี)	๑	๑	