



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘

จาก กฟส.วังน้ำเย็น  
เลขที่ ก.๑กฟส.วนย.(บค)...๓๙/๑๗๖๗  
เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถานะบริการประชาชนและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ  
บริการ ของ กฟภ.

ถึง กบล.ก.๑, กฟส.เมืองสาระแก้ว  
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน อก.บล.ก.๑/ ผจก.กฟส.เมืองสาระแก้ว

ตามหนังสือที่ ก.๑ กบล.(บร)-๖๗๔/๑๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้รายงานสถานะบริการ  
ประชาชนและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ

กฟส.วังน้ำเย็น ขอนำส่งรายงานสถานะบริการประชาชนและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐาน  
คุณภาพบริการ ของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับบันทึก  
จำนวน ๔ ฉบับ นี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายการุจ ทองศรี)  
ผจก.กฟส.วังน้ำเย็น  
๖ มกราคม ๒๕๖๘

แผนกบริการลูกค้า  
โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๖๕-๑๕๕๗  
โทรสาร ๐-๓๗๒๖๕-๒๐๑๗

**สรุปรายงานสถานะบริการประจำชั่วโมง**  
**ค่าไฟฟ้า...คงเหลือ...ในวันนี้...ประจำเดือน...ถึงวันตาม...2567.....**

ที่	รายการ	ค่าวัสดุพื้นที่ทางการ	ค่าวัสดุที่อยู่รับบริการประจำเดือน	ผู้ใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และครัวเรือน		จำนวนการติดตามตรวจสอบ	จำนวนการรับซื้อฟ้า	จำนวนการส่งออกฟ้า
				จำนวนการติดตามด้วยตัวเอง	จำนวนการติดตามโดยบุคลากร			
1	ภารติดตามบัญชีเบอร์ (ราย)	จำนวนการติดตามจัดเก็บด้วยตัวเอง (1)	จำนวนการติดตามโดยบุคลากรเดือน (2)	(รวม) (3)	(4)	รวม	ตามมาตราฐาน	ตามมาตราฐาน
	1.1 มิตซอร์ดอลลัสใหม่ (ในเขตชุมชน)	22	22	22	22	0	0	100.00
	1.2 มิตซอร์ดอลลัสใหม่ (นอกเขตชุมชน)	50	50	50	50	0	0	100.00
	รวม 1.1 + 1.2	0	72	72	72	0	0	100.00
	1.3 ไปรษณีย์ / เพิ่ม ขนาดพิเศษ (ในเขตชุมชน)	2	2	2	2	0	0	100.00
	1.4 ไปรษณีย์ / เพิ่ม ขนาดพิเศษ (นอกเขตชุมชน)	3	3	3	3	0	0	100.00
	รวม 1.3 + 1.4	0	5	5	5	0	0	100.00
2	งานขยายตัวตรวจสอบภายใน (จ.4) แบ่งสูง (กรัมต่อห้องน้ำของตัวแทนออก)							
	2.1 ระยะทาง 0-500 ม. ห้องเปล่า 0-250 กรัม.	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	2.2 ระยะทาง 0-500 ม. ชั้น ไป ห้องเปล่า 251-5000 กรัม.	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	แบ่งสูง (กรัมต่อห้องน้ำของตัวแทนออก)							
	2.3 ห้องเปล่า 0-250 กรัม.	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	2.4 ห้องเปล่า 251-5000 กรัม.	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	งานติดตั้งท่อแม่ข่าย (จ.4)							
	2.5 ห้องเปล่าลงติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	2.6 ไปรษณีย์ / พนักงานดูหม้อน้ำปลิง (เครื่อง)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3	งานตรวจสอบ (จ.4)							
	3.1 ระยะทาง 0-250 ม.	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	3.2 ระยะทาง 251-1000 ม.	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	รวม 3.1 + 3.2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	รวม 1 + 2 + 3	0	77	77	77	0	100.00	0

หมายเหตุ - คำว่า "คงเหลือ" ในชื่อค่าของที่ (1),(2) หมายความว่าคงเหลือที่ไม่ได้รับซื้อฟ้าประจำเดือน

- การดำเนินการ "แบ่งส่วนตัว" ห้อง (6) โปรดตรวจสอบเชิงประวัติอย่างการซื้อขาย ฯ ตามเอกสารแนบท้าย 1 และ 2

- คำว่า "คงเหลือ" ที่บันทึกไว้ในระบบจะต้องที่ต่อมาซึ่ง (1) และคำว่า "คงเหลือ" ที่รับรักษาไว้ยังคงพื้นที่เดิมในเอกสารแนบท้าย 3

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประปาฯ ประจำเดือน...เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗.....

เอกสารแนบ 1

ที่	รายการ	ผู้รับประโยชน์		ผู้ใช้ไฟฟ้าผู้รับเงิน		ผู้ใช้ไฟฟ้าผู้จ่ายเงิน		ค่าเสื่อมสภาพบริการ คิดเป็น (%)	ค่าเสื่อมสภาพบริการ คิดเป็น (%)	หมายเหตุ
		จำนวนการ ประเมินต่อวัสดุ	แรงดึง	แรงดึง	แรงดึง	จำนวนการประเมินต่อวัสดุ	ค่าเสื่อมสภาพบริการ			
1	ก่อสร้างห้องน้ำดูด (ราย)									
	1.1. เมตรตัดตั้งใหม่ (ไม่ติดชุด)	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	
	1.2. มีติดตั้งใหม่ (ไม่ติดชุดชุด)	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	
	รวม 1.1 + 1.2	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	
	1.3. เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดต้มตอร์ (ไม่ติดชุดชุด)	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	
	1.4. เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดต้มตอร์ (ไม่ติดชุดชุด)	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	
	รวม 1.3 + 1.4	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	
2	งานขยายตัวเข้าบ้าน่าย (งาน)									
	แม่สูง (กรณีต้องซ่อมแซมอยู่อุบัติเหตุ)									
	2.1. ระยะทาง 0-500 ม. ห้องแยก 0-250 เครื่อง.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.2. ระยะทาง 0-500 ม. ซึ่งไป ห้องแยก 251-5,000 เครื่อง.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	แม่สูง (กรณีต้องซ่อมแซมอยู่อุบัติเหตุ)									
	2.3. ห้องแยก 0-250 เครื่อง.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.4. ห้องแยก 251-5,000 เครื่อง.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	งานติดตั้งห้องแยกต่อ (งาน)									
	2.5. ห้องแยกต่อใหม่ (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2.6. เปลี่ยน / เพิ่ม ขนาดห้องแยก (เครื่อง)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	รวม 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6	0	0	0	0	0	0			
3	งานเรตติ้ง (งาน)									
	3.1. ระยะทาง 0-250 ม.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.2. ระยะทาง 251-1000 ม.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	รวม 3.1 + 3.2	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	รวม 1 + 2 + 3	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	
	หมายเหตุ ไม่ตรวจสอบค่าเสื่อมสภาพบริการประจำเดือน									
	1. ก่อติดตั้งใหม่ 1.1. ในเมือง									
	ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ 1.2. ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ									
	2. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง									
	พร้อมติดตั้งห้องน้ำไป จนถึงไม่เกิน 250 เครื่อง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 35 วันทำการ									
	3. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง									
	พร้อมติดตั้งห้องน้ำไป จนถึงไม่เกิน 250-2,000 เครื่อง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 55 วันทำการ									
	4. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง									
	ระยะทาง ไม่เกิน 250 เมตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ									
	5. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง									
	ระยะทาง ไม่เกิน 1,000 เมตร ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ									

1. ก่อติดตั้งใหม่ 1.1. ในเมือง

FM-ES-68/02

2. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง

FM-ES-68/02

3. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง

FM-ES-68/02

4. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง

FM-ES-68/02

5. ขยายตัวเข็นเข้าบ้าน้ำย่างร่องสูง

FM-ES-68/02

ສຽງຢູ່ນຸ້າຫຼາຍໆຕະຫຼາດ / ອຸປະກອບ໌ຫຼາດແຄດນ ຈາກຮາມເຈນທະນາບວກການປະຊາການ ກົມ.ກົມ.ວັນນາເມື່ອ.....ໄຂຈະຈຳເດືອນ...ຮັນວາຄມ...2567....

ຄອກສາງແນະ 2						
ຫີໍ່	ຮາຍການ	ປຶ້ມກາອຸປະກອບຕະຫຼາດ / ອຸປະກອບ໌ຫຼາດແຄດນ	ແຮງສູງ	ແຮງດຳ	ຈຳນວນ	ສະຫຼຸ / ກຳນົຟແຈງ
1	ການຕິດຕັ້ງມືເຕັກ / ໄຫມ ແລ້ວສືບພື້ນໝາຍມືເຕັກ	- ຜູ້ໃຫ້ໃຫຍ່ນໍາມື່ງກະຮະເລີນ - ພາແຕນໜັນນິມືຕອຮ່ງ ປຸນາດ 5(15) ແມ່ນຳ - ພາດແຕນນິມືຕອຮ່ອງ ປຸນາດ ແລ້ວປີ	-	0	ຮາຍ	ເຄື່ອງ ເຄື່ອງ
2	ຈານໜໍ່ພາບຫຼາດແຮງສູງພໍວອນຕົດຕໍ່ຈຳ ຫຼັງລອນປະກົດຮະບອບໄລຍະເພີ່ມພົມນາດ ໜ້າອົປະກອດ (ຈານ)	- ຜູ້ໃຫ້ໃຫຍ່ນໍາມື່ງກະຮະເລີນ	0	-	ຮາຍ	
3	ຈານໜໍ່ພາບຫຼາດແຮງດຳ	- ຜູ້ໃຫ້ໃຫຍ່ນໍາມື່ງກະຮະເລີນ	-	0	ຮາຍ	

ຮະບູນ ຂະບູນ ຂະບູນ ຂະບູນ ຂະບູນ ຂະບູນ ຂະບູນ

สรุปคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำเดือน.....มีนาคม.....กพส...วันที่.....2567 .....

ลำดับ	รายการ	คำร้องที่ดำเนินการตามมาตราดังกล่าวที่ผ่านมา (ห้อง 1)		คำร้องที่ขอไม่ต้องปฏิบัติ (ห้อง 2)	
		จำนวน (งาน)	ดำเนินการเสร็จ ไม่ต้องปฏิบัติ (งาน)	จำนวน (งาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งาน)
1	การติดตั้งนิบทอร์	0	72	72	0
1.1	นิบทอร์ติดตั้งใหม่	0	5	5	0
1.2	เปลี่ยน / เบิกบานตัดนิบทอร์	0	0	0	0
2	งานขยายตัวระบบสำหรับ พื้นที่ติดตั้งห้องแม่บ้านและห้อง น้ำดื่มน้อมเบลจ	0	0	0	0
2.1	ขยายตัวระบบสำหรับแม่บ้านที่ พื้นที่ติดตั้งห้องแม่บ้านและห้องน้ำดื่มน้อมเบลจ	0	0	0	0
2.2	ขยายตัวระบบสำหรับแม่บ้านที่ พื้นที่ติดตั้งห้องแม่บ้านและห้องน้ำดื่มน้อมเบลจ	0	0	0	0
	จำนวนรวม	0	77	77	0