



บันทึก

SCAN
70 เม.ย. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.มวกเหล็ก ถึง ผจก.กฟส.มวกเหล็ก
เลขที่ ก.๑ มห.(บต.) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๐ (เดือน มีนาคม ๒๕๖๐)
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติฯ จำนวน ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.มวกเหล็ก

ขอส่งรายงานผลดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ ตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศรรัก วงศ์ วิจิตรภาพ)

ผบ.บต.กฟส.มวกเหล็ก

ที่ ก.๑ มห.(บต.) ๕๔๔/๒๕๖๐

เรียน อก.บล.ก.๑

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

(สุศักดิ์ เลาทบุตร)

ผจก. กฟส. มวกเหล็ก

10 เม.ย. 2560

ข้อ 1 รายงานการตรวจสอบมีเตอร์ติดตั้ง และสับเปลี่ยนมีเตอร์ ของผู้เช่ารายใหญ่ ทกเคอร์อง

รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ทุกเครื่อง												
ประเภทมิเตอร์	จำนวน มิเตอร์ติดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง				ผลการตรวจสอบมิเตอร์ ติดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง							
	ติดตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง		ตรวจสอบได้จริง		ละเมิดฯ		ชำรุด		ถูกต้องตามมาตรฐาน		ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	
	ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง	ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง	ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง	ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง	ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง	ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง
ซีทีแรงต่ำ	2	-	2	-						2	-	-
ซีทีแรงสูง	-	-	-	-						-	-	-
											ณ.ม.01/2559	

ข้อ 2 รายงานผลตรวจสอบมีเตอร์ประกอบซีที.แรงต่ำ และแรงสูง กลุ่มเคยละเมิดการใช้ไฟฟ้ยังไม่ตัดสินใจ AMR

[illegible]

ข้อ 3, 4, 5 รายงานการตรวจสอบมีเตอร์ตามวาระ

มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย										มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย						มิเตอร์ประกอบ ซีที แรงสูง							
เป้าหมาย (รายเดือน)		ตรวจสอบจริง		ผลการดำเนินการ		เป้าหมาย (รายเดือน)		ตรวจสอบจริง		ผลการดำเนินการ		เป้าหมาย (รายเดือน)		ตรวจสอบจริง		ผลการดำเนินการ		เป้าหมาย (รายเดือน)		ตรวจสอบจริง		ผลการดำเนินการ	
340	340	333	7	-	13	13	13	-	-	3	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
ผสม.03/2559																							

ข้อ 6. 7. 8 งานตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า ตามที่ศูนย์ AMR ALARM

รูปที่ ๑.1, ๑.๒ : ภาพประกอบของจอแสดงผลของระบบสารสนเทศ							
ประเภทพินิตเตอร์	ALARM ทั้งหมด (จาก Web Service)	ตรวจสอบ Load Profile (จาก Web Power Plus)	Load Profile ผิดปกติ ต้องตรวจสอบจริง	เข้าตรวจสอบจริง	ผลการตรวจสอบ		ละเมิด
					ปกติ	ชำรุด	
สีที่แรงต่ำ	4				4	-	
สีที่แรงสูง	1				1	-	
69kV-115kV.							
รวม	5				5		
							พณ.04/2559

ข้อ 9 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ตรวจสอบ Load Profile จาก Web AMR Power Plus)

ประเภทมิเตอร์	ผลตรวจสอบ Load Profile (กระแส/แรงดันไฟฟ้า)				ผลตรวจสอบจริง กรณี Load Profile ผิดปกติ		
	เป้าหมาย	ดำเนินการ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ชำรุด	ละเมิด
ซีที.แรงต่ำ	10		10				
ซีที.แรงสูง	7		7				
69kV-115kV.							
รวม	17		17				
							ผ.ม.05/2559

ข้อ 10 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ขนแดนระหว่างเขต

ลำดับที่	กพฟ. จ่าย-รับไฟ - จุดติดตั้งมิเตอร์	รหัสมิเตอร์	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ชำรุด	
	-				
					ผ.ม.06/2559

ข้อ 11 งานบริหารจัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด

ประเภทมิเตอร์	ผลการดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ 2560				ผลการดำเนินงานสะสม (ม.ค. - ธ.ค. 2560)			ปัญหาอุปสรรค	
	ตรวจสอบ พบชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ตรวจสอบ พบชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			รอมีเตอร์จาก กคอ.	จัดหาวัสดุ หน่วยงาน			รอมีเตอร์จาก กคอ.		จัดหาวัสดุ หน่วยงาน
1 เฟส 2 สาย	7	7			62	62			
3 เฟส 4 สาย					5	5			
ซีที..แรงต่ำ (NO AMR)					0	0			
ซีที.แรงสูง (NO AMR)					0	0			
ซีที. แรงต่ำ (AMR)					0				
ซีที. แรงสูง (AMR)					0	0			
รวม	7	7			67	67			
								ผมม.07.1/2559	