

สรุปรายงานสถานะบริการประชาชน
กพฟ ..ภาคบัวหลวง.....ประจำเดือน...กันยายน....๒๕๕๘

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่ดำเนินการ สำหรับบริการ สหสมุดเที่ยว ที่ผ่านมา (๑)	ค่าวัสดุที่เข้ารับ บริการประจำวัน เดือน (๒)	ค่าวัสดุที่ต้อง ^{ดำเนินการ} ทั้งหมด (รวม) (๓)	ถูกไฟฟ้ารบเริดและดำเนินการแล้วเสร็จ				ดำเนินการ ไม่แล้ว เสร็จ (๔)	บัญชา และ อุปกรณ์ (๕)
					รวม	ตามมาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๑)	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ (๔.๒)	ดำเนิน รับรอง (๕)		
1	การติดตั้งมิเตอร์ (ราย)									
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (ในเขตทุ่นชอน)	๐	๖	๑๑	๖	๑๑	๐	๑๖๘๙	๔	
	๑.๒ มิเตอร์ติดตั้งใหม่ (นอกเขตทุ่นชอน)	๐	๓๐	๒๕	๓๐	๒๕	๐	๗๖๐.๐๐	-๑	
	รวม ๑.๑ + ๑.๒	๐	๓๖	๓๖	๓๖	๓๖	๐	๘๐๐.๐๐	๐	
	๑.๓ เปสิลิน / เพิ่มน ขนาดมิเตอร์ (ในเขตทุ่นชอน)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/๐!	๐	
	๑.๔ เปสิลิน / เพิ่มน ขนาดมิเตอร์ (นอกเขตทุ่นชอน)	๐	๖	๖	๖	๖	๐	๗๐๐.๐๐	๐	
	รวม ๑.๓ + ๑.๔	๐	๖	๖	๖	๖	๐	๘๐๐.๐๐	๐	
2	งานขยายเขตและเจ้าหน้าที่ (งาน)									
	๒.๑ ตรวจสอบโครงสร้างของบ้านเพลสภายนอก									
	๒.๒ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม. หน้าแปลง ๐-๖๕๐ เมตร.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/๐!	๐	
	๒.๓ ระยะทาง ๐-๕๐๐ ม. ขึ้นไป หน้าแปลง ๖๕๑-๕๐๐๐ เมตร.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/๐!	๐	
	๒.๔ ตรวจสอบโครงสร้างของบ้านเพลสภายนอก									
	๒.๕ หน้าแปลง ๐-๖๕๐ เมตร.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/๐!	๐	
	๒.๖ หน้าแปลง ๖๕๑-๕๐๐๐ เมตร.	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/๐!	๐	
	งานติดตั้งห้องน้ำบ่อลง (งาน)									
	๒.๗ ห้องน้ำบ่อติดตั้งใหม่ (เครื่อง)	๐	๔	๗	๔	๗	๐	๑๖๘๗	-๑	
	๒.๘ เปสิลิน / เพิ่มน ขนาดห้องน้ำบ่อลง (เครื่อง)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	#DIV/๐!	๐	
	รวม ๒.๑ + ๒.๒ + ๒.๓ + ๒.๔ + ๒.๕ + ๒.๖ + ๒.๗ + ๒.๘	๐	๔	๗	๔	๗	๐	๑๖๘๗	-๑	
3	งานแม่บ้าน (งาน)									
	๓.๑ ระยะทาง ๐-๖๕๐ ม.	๐	๑	๑	๑	๑	๐	๗๐๐.๐๐	๐	
	๓.๒ ระยะทาง ๖๕๑-๕๐๐๐ ม.	๐	๔	๔	๔	๔	๐	๗๐๐.๐๐	๐	
	รวม ๓.๑ + ๓.๒	๐	๕	๕	๕	๕	๐	๑๔๐.๐๐	๐	
	รวม ๑ + ๒ + ๓	๐	๕	๗	๕	๗	๐	๑๔๐.๐๐	-๑	

หมายเหตุ - ค่าวัสดุที่นับรวมในข้อมูลครบทั้ง (๑),(๒) นับค่าวัสดุทุกฉบับที่มายืนยันค่าวัสดุของใช้ไฟฟ้าประจำเดือน

- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่ง (๒) โปรดครุ่นจะสละอี้คังประกอบการซื้อขายฯ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒

FM-ES-๘๘/๐๘

- ค่าวัสดุที่ค้างการดำเนินการสหสมุดเที่ยวที่ผ่านมา ซึ่ง (๑) และค่าวัสดุที่รับบริการประจำเดือน ซึ่ง (๒) ให้ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ๓

(กรอกข้อมูลเฉพาะซึ่งสิ่งที่ได้รับ)