



คู่มือฉบับ

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร.....อาคารอยู่อาศัยรวม ชนิด ค.ส.ล. ๕ ชั้น ของ นายเอกพงษ์ ทองใบ
 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๒๖-๒๗ ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่ ๑๒
 ตำบล/แขวง.....นาป่า อำเภอ/เขต.....เมืองชลบุรี จังหวัด.....ชลบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ.....นายธีรศักดิ์ ทองสม ทะเบียนเลขที่ บ.๑๐๕๖/๒๕๕๐.....แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ พ.ศ.....

.....
 ๕/๑/๖๓
 ๘๒๓
 นายสมชาย งาม
 ๐

(.....)
 นายสามารถ สุขสว่าง
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น