

เลขที่ ๘๖ / ๒๕๖๒

แบบ ร.๑



คู่มือฉบับ

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... อาคารอยู่อาศัยรวม ชนิด ค.ส.ด. ๔ ชั้น ของ นางปวีณา ช่วยณรงค์ (อาคาร ๑ สีเหลือง)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๗ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ ๑๒

ตำบล/แขวง นาป่า อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... นายสาธิต ทองดี ทะเบียนเลขที่ บ.๐๖๓๕/๒๕๕๐ แล้ว
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๒ ๕ ๖.ค. ๒๕๖๒ พ.ศ.

ปลัด ทด.

รองปลัด ทด.

ผอ.กอง

พน.ฝ่าย

จนท.

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(นายสามารถ สุขสว่าง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

เจ้าพนักงานท้องถิ่น