

เลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๒

แบบ ร.๑



คู่มือฉบับ

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... อาคารอยู่อาศัยรวม ชนิด ค.ส.ล. ๔ ชั้น ของ นางณัฐกานต์ ช่วยณรงค์ (อาคาร ๓ สีฟ้า)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑/๑๐ ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ ๑๒

ตำบล/แขวง..... นานา อำเภอ/เขต..... เมืองชลบุรี จังหวัด..... ชลบุรี

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... นายสวัสดิ์ ทองดี ทะเบียนเลขที่ บ.๐๖๓๕/๒๕๕๐ แล้ว

เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่..... เดือน ๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๒ พ.ศ.....

ปลัด ทด.

รองปลัด ทด.

ผอ.กอง

พันฝ่าย

จนท.

เจ้าพนักงาน

(..... นายสามารถ สุขสว่าง.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

เจ้าพนักงานท้องถิ่น