

เลขที่ ๑๔ /๒๕๖๒

แบบ ร.๑



## คู่จดบัน

### ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร..... อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาด ๑๓๐ ๕ ชั้น ของ ผู้ดูแลอาคาร ช่วยเหลือ (อาคาร ๗ สีเทา)

ตั้งอยู่เลขที่..... ๙๓ ถนน..... ตรอก/ซอย..... ๐๘๖ ถนน..... หมู่ที่..... ๑๒  
ตำบล/แขวง..... นา萍 อำเภอ/เขต..... เมืองขอนแก่น จังหวัด..... ขอนแก่น

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๔ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร มีงบประมาณในการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ นายสุรินทร์ ทองดี ทะเบียนเลขที่ บ.๐๑๓๔/๒๕๖๐ แล้ว  
พนักงานท้องถิ่นได้ลงนามในแบบฟอร์มที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  
พนักงานท้องถิ่นได้ลงนามในแบบฟอร์มที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  
พนักงานท้องถิ่นได้ลงนามในแบบฟอร์มที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสุรินทร์ ทองดี

ผู้ดูแลอาคาร

๒๓/๑๒/๖๒

ลงนาม

นายสุรินทร์ ทองดี

ผู้ดูแลอาคาร

๒๓/๑๒/๖๒

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม