

สำเนาฉบับ



ที่ ฉข ๕๒๓๐๑/๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

๕๕ ม.๑ ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉข ๒๔๑๕๐

๖๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ทหาหรือการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ที่ ฉข ๕๒๓๐๑/ว๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข๑)

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือบันทึกข้อความเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ได้หารือไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข๑) ของ นายไพวรรณ พานแก้ว เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอยื่นแบบ ข ๑ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ชนิด คสล.๑ ชั้น จำนวน ๗ ห้อง เพื่อใช้เป็นพักอาศัย (เพิ่มเติมจากเดิม) บนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๖๓๐ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ นางพรพนา พานแก้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แต่เนื่องด้วย มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ประกอบการห้องเช่าดังกล่าวข้างต้น มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในบริเวณบึงมะกอกเป็นเหตุให้น้ำในบึงมะกอกเกิดน้ำเน่าเสีย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนได้นั้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ห้องเช่าดังกล่าวเป็นของนายไพวรรณ พานแก้ว กับ นางพรพนา พานแก้ว (ภรรยา) และนางสำเนียง นิลชื่น มีห้องเช่าเป็นลักษณะชั้นเดียวสองชั้น สามชั้น จำนวน ๑๐๐ กว่าห้อง นั้น ซึ่งภายในบริเวณห้องเช่าไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียมีการปล่อยน้ำเสียลงในพื้นที่นาที่มีทางระบายน้ำผ่านท้องนาร่องยักประมาณ ๑๐๐ เมตร เพื่อปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดระบายลงสู่บึงมะกอกจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒,๓

ดังนั้น ทางผู้ประกอบการห้องเช่าต้องดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๓) อาคารประเภท ค


(ญ) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

ประกอบกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ ๗ โครงการหรือกิจการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๓ ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อยู่แล้ว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดประเภท และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว จึงขอหารือมายังท่าน กรณีขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา ๔๖ ประกอบกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ ๗ เพื่อทางเทศบาลฯ จะได้แจ้งทางผู้ประกอบการให้ดำเนินการอย่างถูกต้องชัดเจนตามขั้นตอน เนื่องจากท่านเป็นหน่วยงานผู้ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงาน นางสาวอรษา นุ่มนวล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๓๔๒๒๔๔๖/๐๓๘-๕๘๑๓๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ผาสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว


สำนักปลัดเทศบาล

งานนิติการ

โทรศัพท์ ๐-๓๘-๕๘๑-๓๖๖

โทรสาร ๐-๓๘-๕๘๑-๑๐๖

“ ชื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”



๒๘ มี.ค. ๒๕๖๓

..... ปลัดเทศบาล

..... รองปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



ที่ ฉข ๕๒๓๐๑/ว๒

สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว
๕๙ ม.๑ ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ. ๒๔๑๕๐

๙๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข๑)

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา , ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสืออำเภอบางปะกง ที่ ฉข ๐๓๑๘/๓๑๗๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือบันทึกข้อความเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว แจ้งให้เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ดำเนินการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงบึงมะกอก ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีประชาชนผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อและที่อยู่แจ้งว่า มีผู้ประกอบการกิจการห้องเช่า ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นตึกแถวมีห้องให้เช่าจำนวนมาก และมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในบริเวณบึงมะกอกเป็นเหตุให้น้ำในบึงมะกอกเกิดน้ำเน่าเสีย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนได้ นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ดต.ไพวรรณ พานแก้ว เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอยื่นแบบ ข ๑ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ชนิด คลส.๑ ชั้น จำนวน ๗ ห้อง เพื่อใช้เป็นพักอาศัย บนโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๖๓๐ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ นางพรพนา พานแก้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ ๑

แต่เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ได้รับแจ้งจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวว่า มีผู้ร้องเรียนกรณี มีผู้ประกอบการกิจการห้องเช่า มีลักษณะเป็นตึกแถวมีห้องให้เช่าจำนวนมากมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในบริเวณบึงมะกอกเป็นเหตุให้น้ำในบึงมะกอกเกิดน้ำเน่าเสีย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนได้นั้น ซึ่งผู้ถูกร้องเรียนดังกล่าวเป็นเจ้าของห้องแถวรายเดียวกันกับผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข ๑) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ห้องเช่าดังกล่าวเป็นของนายไพวรรณ พานแก้ว กับ นางพรพนา พานแก้ว (ภรรยา) และนางสำเนียง นิลชิน มีห้องเช่าเป็นลักษณะชั้นเดียว สองชั้น สามชั้น จำนวน ๑๕๐ ห้อง ภายในบริเวณห้องเช่าไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียมีการปล่อยน้ำเสียลงในพื้นที่นามีทางระบายน้ำผ่านท้องนา ร่องยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร เพื่อปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดระบายลงสู่บึงมะกอกจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ ๒

ฉะเชิงเทรา
13/1/63

ในการนี้คณะผู้ตรวจสอบ จึงมีมติ ข้อเสนอแนะและสรุปแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นให้แก่ นายไพวรรณ พานแก้ว ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายใน ๓๐ วัน
๒. ให้อพยพปล่อยน้ำเสียจากห้องเช่าทั้งหมดลงคลองบึงมะกอก จนกว่าจะทำการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวร่วมกับอำเภอจะติดตามผลความคืบหน้านั้น

ผลปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ปรากฏว่า บริเวณดังกล่าวไม่มีการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายใน ๓๐ วัน ตามที่นายไพวรรณ พานแก้ว และนางสำเนียง นิลชื่น ได้รับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียตามข้อเสนอแนะนั้น พบเพียงแต่การดำเนินการจัดทำบ่อกักน้ำเสียไว้ อีกทั้ง หอพักข้างเคียงบริเวณของนายไพวรรณ พานแก้ว ที่พบว่ามีกักน้ำเสียลงพื้นที่ดังกล่าวนั้น ไม่มีการดำเนินการใดๆตามที่รับปากคำกับคณะผู้ตรวจสอบว่าจะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะนั้น ดังนั้น คณะผู้ตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า ให้นายไพวรรณ พานแก้ว และนางสำเนียง นิลชื่น ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า ดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากน้ำที่กักเก็บไว้ในบ่อกักน้ำเสียนั้น ไม่มีการบำบัด ประกอบกับในอนาคตข้างหน้า ถ้าผู้ประกอบกิจการยังคงใช้บ่อกักน้ำไว้ จะทำให้น้ำที่กักไว้ล้นสู่พื้นที่คลองมะกอกบริเวณดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านบริเวณข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ำเน่าเสียได้อีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว จึงขอหารือข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องมายังท่านว่าเทศบาลสามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตาม (แบบ ข ๑) ให้ นายไพวรรณ พานแก้ว ได้หรือไม่ หากได้ ผู้ประกอบกิจการห้องเช่าดังกล่าวต้องดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับกรณีที่ผู้ยื่นขอมิห้องเช่าเป็นลักษณะชั้นเดียว สองชั้น สามชั้น เกินจำนวน ๘๐ ห้องแล้วนั้น ต้องทำ EIA (ประเมินสิ่งแวดล้อม) ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงาน นางสาวอรษา นุ่มนวล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๓๔๒๒๔๔๖/๐๓๘-๕๘๑๓๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรวุฒิ เวชปรีชา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว

สำนักปลัดเทศบาล

งานนิติการ

โทรศัพท์ ๐-๓๘-๕๘๑-๓๖๖

โทรสาร ๐-๓๘-๕๘๑-๑๐๖

“ข้อบัญญัติสุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศ
.....หัวหน้างาน

081-3057614 → 10' / 10' ค 5

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

แบบ ข 1

เลขที่รับ	1/5068
วันที่	6 ธ.ค. 63
ลงชื่อ	ผู้รับคำขอ

เขียนที่ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 6 เดือน ๑๒ พ.ศ. ๖๓

ข้าพเจ้า อ.จ. ไพจิตร พานนท์

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

☒ เป็นบุคคลธรรมดาอยู่บ้านเลขที่ 59

ครอก / ซอย

ถนน

หมู่ที่ ๖ ตำบล / แขวง พนาภิรักษ์

อำเภอ / เขต พนาภิรักษ์

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

☐ เป็นนิติบุคคลประเภท

จดทะเบียนเมื่อ

เลขทะเบียน

มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่

ครอก / ซอย

ถนน

หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต

จังหวัด

โดย

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่

ครอก / ซอย

ถนน

หมู่ที่

ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต

จังหวัด

ขอขึ้นคำรับใบอนุญาต

ขอสงวนสิทธิ์

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร บ้านเลขที่

ครอก / ซอย

ถนน

หมู่ที่ ๖

ตำบล / แขวง

พนาภิรักษ์

อำเภอ / เขต

พนาภิรักษ์

จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

โดย

อ.จ. ไพจิตร พานนท์

เป็นเจ้าของอาคารโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ร. เลขที่ / ส.ร. เลขที่

14680

เป็นที่ของ

นางพรตยา พานนท์

ข้อ 2. เป็นอาคาร

(1) ชนิด อาคาร 1 ชั้น จำนวน ๖ ห้อง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๖ คัน

(2) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๖ คัน

(3) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๖ คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3. มี แผนผัง 1 ฉบับ วันที่ ๑๒/๑๒/๖๓

เป็นผู้ควบคุมงาน

เป็นผู้ออกแบบ และคำนวณ

ข้อ 4. กำหนดแล้วเสร็จใน ๖๖๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 5. พร้อมคำขออนุญาตข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ

(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลน

นางนันทพรณ์ กาลเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า

(2) รายการคำนวณ 1 ชุด จำนวน.....แผ่น (กรณีเป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร และวัตถุนาไฟเป็นส่วนใหญ่)

(3) หนังสือแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)

(4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

(6) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร จำนวน.....ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจำนวน.....ฉบับ (กรณีที่อาคารที่มีลักษณะ ขนาดหรืออยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)

(7) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ต.ค. 1 เลขที่.....ฉบับ หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน.....ฉบับ

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน.....ฉบับ

(9) สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน.....ฉบับ (เฉพาะกรณีเป็นอาคารที่เป็นลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(10) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).....

(ลายมือชื่อ).....
(.....) ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ (1) ขัดความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า

(2) ใส่เครื่องหมาย / ☐ ในช่องหน้าข้อความที่ต้องการ

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายใน
ภายใน.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....เป็นเงิน.....บาท
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.....บาท.....สตางค์
(.....) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่.....ฉบับที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง (.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสิ่งแวดล้อม สมนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร/โทรสาร ๐-๓๘๕๑-๑๐๕๓

ที่ ณ ๐๐๑๔๒/๑๖๙

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงบึงมะกอก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. เรื่องเดิม

ด้วยเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวมีหนังสือ ที่ ณ ๕๒๓๐๑/ว๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรณีมีผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงบึงมะกอก บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีประชาชนผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อและที่อยู่แจ้งว่า มีผู้ประกอบการกิจการห้องเช่า ซึ่งสถานที่ดังกล่าว มีลักษณะเป็นตึกมีห้องให้เช่าจำนวนมาก และได้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในบริเวณบึงมะกอกเป็นเหตุให้น้ำในบึงมะกอกเกิดน้ำเน่าเสีย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนได้ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ดิฉัน นางสาวดุชนิ คชสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และ นางสาวจริยาภรณ์ เพ็ชรชู ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ (เอกสารแนบ ๒) ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

๒.๑ ห้องเช่าดังกล่าวเป็นของนายไพวรรณ พานแก้ว และนางสำเนียง นิลชื่น มีห้องเช่าเป็นลักษณะชั้นเดียว สองชั้น และสามชั้น จำนวนห้อง ๑๕๐ ห้อง ภายในบริเวณห้องเช่าไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีการปล่อยน้ำเสียลงในพื้นที่นาของตนเองเบื้องต้น แล้วทำทางระบายน้ำผ่านท้องร่องยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ข้างที่นาเพื่อปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดระบายลงสู่บึงมะกอกจริง

๒.๒ บึงมะกอกเป็นคลองสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จากการตรวจสอบพบว่า น้ำในคลองดังกล่าวมีสภาพเป็นสีดำ เน่าเสีย และมีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย

๒.๓ คณะผู้ตรวจสอบจึงให้ข้อเสนอแนะและสรุปแนวทางการแก้ไข

๒.๓.๑) ขอให้ผู้ประกอบการห้องเช่าดำเนินการ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายใน ๓๐ วัน โดยประสานและขอคำแนะนำจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

(๒) ดำเนินการหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลองบึงมะกอกจนกว่าระบบบำบัดภายในห้องเช่าจะแล้วเสร็จ

๒.๓.๒) ขอความอนุเคราะห์อำเภอบางน้ำเปรี้ยวดำเนินการ ดังนี้

(๑) ประสานโครงการชลประทานฉะเชิงเทราเปิดประตูเขื่อนเพื่อระบายน้ำเสียและกำจัดผักตบชวาในบึงมะกอก


(๒) แจ้งแต่ละท้องถื่นในพื้นที่เขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวให้ดูแลประชาชนผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ริมคลองบึงมะกอกไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ


๓. ข้อพิจารณา

ส่วนสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงบึงมะกอกเรียบร้อยแล้ว และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวได้ทำรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจัดส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเสร็จ (เอกสารแนบ ๓) ในการนี้ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบฯ ดังกล่าว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวดุขฎิ คชสิงห์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ


(นายไพโรจน์ ไทบุญสิงห์)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

จากบ/งอบต.น


(นายพรสิทธิ์ พรหมนิวงค์)
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายงานธุรการ งานนิติการ

ที่ สป./

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงบึงมะกอก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว

ตามที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว แจ้งให้เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ดำเนินการสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงบึงมะกอก ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีประชาชนผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อและที่อยู่แจ้งว่า มีผู้ประกอบการห้องเช่า ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นตึกแถวมีห้องให้เช่าจำนวนมาก และมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในบริเวณบึงมะกอกเป็นเหตุให้น้ำในบึงมะกอกเกิดน้ำเน่าเสีย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนได้ นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ห้องเช่าดังกล่าวเป็นของนายไพวรรณ พานแก้ว และนางสำเนียง นิลชื่น มีห้องเช่าเป็นลักษณะชั้นเดียว สองชั้น สามชั้น จำนวน ๑๕๐ ห้อง ภายในบริเวณห้องเช่าไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียมีการปล่อยน้ำเสียลงในพื้นที่นาของนายไพวรรณ พานแก้ว และนางสำเนียง นิลชื่น โดยมีทางระบายน้ำผ่านท้องนาร่องยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร เพื่อปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดระบายลงสู่บึงมะกอกจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ ๑

ในการนี้ คณะผู้ตรวจสอบ จึงมีมติ ข้อเสนอแนะและสรุปแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นให้แก่ผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้


๑. ดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายใน ๓๐ วัน
๒. ให้หยุดปล่อยน้ำเสียจากห้องเช่าทั้งหมดลงคลองบึงมะกอก จนกว่าจะทำการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวร่วมกับอำเภอจะติดตามผลความคืบหน้านั้น

ต่อมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ผลปรากฏว่า บริเวณดังกล่าวไม่มีการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายใน ๓๐ วัน ตามที่นายไพวรรณ พานแก้ว และนางสำเนียง นิลชื่น ได้รับปากคำว่าจะดำเนินการแก้ไขจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียตามข้อเสนอแนะนั้น พบเพียงแต่การดำเนินการจัดทำบ่อพักน้ำเสียไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ ๒ อีกทั้ง หอพักข้างเคียงบริเวณของนายไพวรรณที่พบว่ามีน้ำเสียลงพื้นที่ดังกล่าวนั้น ไม่มีการดำเนินการใดๆตามที่รับปากคำกับคณะผู้ตรวจสอบว่าจะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นั้น

/๒...ดังนั้น

ดังนั้น คณะผู้ตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า ให้นายไพวรรณ พานแก้ว และนางสำเนียง นิลชื่น ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า ดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากน้ำที่กักเก็บไว้ในบ่อพักน้ำเสียนั้นไม่มีการบำบัดประกอบกับในอนาคตข้างหน้า ถ้าผู้ประกอบกิจการยังคงใช้บ่อพักน้ำไว้ จะทำให้น้ำที่พักไว้ล้นสู่พื้นที่คลองมะกอกบริเวณดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านบริเวณข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ำเน่าเสียได้อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางสาวอรสา นุ่มนวล)
นิติกรปฏิบัติการ



(นางสาวพรพรรณ แพลุกอินทร์)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ




(นายปิติพัฒน์ ทองหล่อ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายสุภาพ วงศ์พลับ)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว





(นางสาวอัญชิสา แสงกล้า)
ปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว



ทราบ

(นายวิรัตน์ ผาสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว

ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

