



อบต. สะตอน
 เลขรับที่ 1519
 วันที่ 16 ก.ย. 2563
 เวลา 16.00 น.

ที่ จบ ๐๐๒๒/ ว ๑๐๓๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
 ถนนเลียบบเนิน จบ ๒๒๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

เรียน นายกองกลางการบริหารส่วนตำบลสะตอน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ. ๐๐๒๒/ ๐๐๐๔๙ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร

จำนวน ๒... ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการตรวจสอบอาคารส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารของตน โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบอาคารของส่วนราชการพร้อมรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแล้ว จึงขอแจ้งผลการตรวจสอบสภาพอาคาร หากในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขอาคารในส่วนด้านความมั่นคงแข็งแรง หรือทางด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยเพิ่มเติม ขอให้ดำเนินการแก้ไขตามรายการที่แจ้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ทนทก อบต. สะตอน

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ

- สนง.โยธาฯ อบต. สะตอน

พจนานุกรม อบต. สะตอน

(นายสุรธรรม เจริญพร)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

๒๕๖๓

(นางสาวพรวิภา คล้ายจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

16 ก.ย. 2563

พจนานุกรม อบต. สะตอน

(นางรัตนา ปิยะมาชัย)
 หัวหน้าสำนักปลัด

16 ก.ย. 2563

ฝ่ายปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๑๖๙๙, ๐ ๓๙๓๑ ๑๓๗๑

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๑๖๙๙

(นางสาววิภารัตน์ ชีอัสติย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน

16 ก.ย. 2563

(นายใบสี เทวโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน

16 ก.ย. 2563



ที่ จบ ๐๐๒๒/ ๐๐๐๔๙

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบบเนิน จบ ๒๒๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเข้าตรวจสอบสภาพอาคารของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกอบศักดิ์ ปรดิษฐ์ ๙๖/๖๖ ๙๖๓๐๓

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารของตนเป็นการภายใน โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบอาคารของส่วนราชการ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขอความร่วมมือมายังจังหวัดให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารของส่วนราชการในจังหวัดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางราชการ และมีประชาชนเข้าติดต่อใช้สอยเป็นประจำ เช่น ศาลากลางจังหวัด สถานีอนามัย ที่ว่าการอำเภอ สำนักงาน หอประชุม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด เป็นต้น พร้อมทั้งประมาณราคา (ถ้ามี) ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ และรายงานผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพอาคารส่วนราชการในหน่วยงานของท่าน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมตรวจสอบสภาพอาคารในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ฝ่ายปฏิบัติการ
โทร. ๐-๓๙๓๒-๑๖๕๕, ๐-๓๙๓๓-๐๑๒๑
โทรสาร. ๐-๓๙๓๒-๑๖๕๕

สรวิทย์
18 ธ.ค. 63



แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารราชการ
ด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ประจำปี ๒๕๖๓

ประจำปี ๒๕๖๐

แบบรายงานผลการตรวจอาคารราชการ ด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

Department of Public Works and Town & Country Planning

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาคารของทางราชการ ที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางราชการที่มีประชาชนเข้าไปติดต่อใช้ต่อประจำ ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

1. ข้อมูลเบื้องต้น


1.1 ชื่ออาคาร และสถานที่ตั้ง

ชื่ออาคาร.....

ตั้งอยู่ที่..... 320 หมู่ 1 ต. บางตลาด อ. บางบาล

ถนนเข้าสู่อาคารเป็นถนน..... กว้าง..... 5.00 เมตร

1.2 แผนผังผังเขต แสดงที่ตั้งอาคาร และเส้นทางเข้า - ออก ของอาคารโดยผังเขต



1.3 ชื่อหน่วยงานเจ้าของอาคาร และ / หรือ หน่วยงานผู้ใช้อาคาร

ชื่อหน่วยงานเจ้าของอาคาร.....

สังกัด.....

ชื่อหน่วยงานผู้ใช้อาคาร (กรณีที่มีหลายหน่วยงานที่ใช้อาคาร อารระบุเฉพาะ

หน่วยงานหลักที่ใช้อาคารนั้น)

สังกัด.....

2. ประเภทของอาคาร

ศาลากลางจังหวัด

ที่ว่าการอำเภอ

สำนักงาน

สถานีอนามัย

หอประชุม

โรงพยาบาล

สถานศึกษา

หอสมุด

อื่น ๆ (ระบุ)

3. ข้อมูลลักษณะของอาคาร

3.1 ลักษณะโครงสร้างอาคาร

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาคารเหล็กรูปพรรณ

อาคารไม้

อื่น ๆ (ระบุ)

3.2 ข้อมูลอื่นของอาคาร

จำนวนชั้นของอาคาร ชั้น พื้นที่อาคารม. 320 ตารางเมตร

มีบันไดลิ้น จำนวน ชั้น ไม่มีบันได

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ที่ตรวจสอบสังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในวันเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

1. การก่อสร้าง คัดกรอง หรือ ปรับปรุงตัวอาคาร

ไม่มี

มี (ถ้ามีให้ระบุ รายละเอียด)

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

2. สภาพการใช้สอยอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้สอย

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้สอย (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3. การเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกของอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกของอาคาร

มีการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกของอาคาร (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

4. การเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

มีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

5. การชำรุดเสียหายของอาคาร

- ไม่มีสภาพการชำรุดเสียหายของอาคาร
- อาคารมีสภาพชำรุดเสียหาย (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ที่ผู้ทำการตรวจสอบ สามารถสังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในระยะเวลา ที่ทำการ ตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ส่งให้เครื่องมือพิเศษ

3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

- บันไดหนีไฟ
 - ยี่ จำนวน.....บันได สามารถไร้ข้อผูกพันนอกอาคารได้สะดวก
 - มีอุปสรรคก็ตก
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

- ทางหนีไฟ
 - ยี่ จำนวน.....ทาง สามารถไร้ข้อผูกพันนอกอาคารได้สะดวก
 - มีอุปสรรคก็ตก
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3.2 บันไดนอกทางหนีไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

- ยี่ ใช้งานได้ดี มองเห็นได้ชัดเจน
- ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ..... 19/11/2561

3.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- มี พร้อมใช้งาน
- ไม่มี ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....*ไม่พบ*

3.4 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 กก. (1 ส่องคอปื่นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ค.ร.ม.) ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง

- มี พร้อมใช้งาน
- ไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3.5 บริเวณรอบอาคาร

- มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปถึงตัวอาคารและออกจากตัวอาคารได้โดยสะดวก
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3.6 ถนนแปลงแทนพื้นอาคาร แสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงประจำ หรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถง หน้าลิฟต์ทุกแห่ง ทุกวัน และบ่งชี้รับส่งของอาคารและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

- มี
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....*ไม่พบ*

3.7 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง สำรอง เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ มองเห็นช่องทางเดิน ได้ขณะ
เพลิงไหม้ และมีป้ายบอกขึ้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุก
ชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

- มี
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....*ในอาคารแล้ว*.....

ส่วนที่ 4. สรุปผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

4.1 ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

.....*อาคารมีความแข็งแรงแล้ว*.....

4.2 ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร

.....*อาคารมีบันไดหนีไฟ 1 ชั้น มีถังดับเพลิงที่วางไว้ได้ติดตั้ง*.....

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

.....

ลงชื่อ.....*Or*.....
(*นายพงษ์สิทธิ์ แก้วกลิ่น*)

ผู้แทน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
เจ้าของ หรือหน่วยงานผู้ใช้อาคาร

ลงชื่อ.....*นพวิทย์*.....
(*นายพชรวิทย์ ธีรพัฒน์*)

ผู้ตรวจสอบ




ลงชื่อ.....*Or*.....
(*นายช่างโยธาชำนาญงาน*)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....*พ. ธีรพัฒน์*.....
วันที่.....*(นายพงษ์พันธ์ แก้วกลิ่น)*.....
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ภาพถ่ายอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน





ที่ จบ ๐๐๒๒/ ๐๐๐๕๙

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเสียบเนิน จบ ๒๒๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเข้าตรวจสอบสภาพอาคารของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกมล ฤทธิพิทักษ์ ๙๖/๙๖๖๖

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารของตนเป็นการภายใน โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบอาคารของส่วนราชการ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขอความร่วมมือมายังจังหวัดให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารของส่วนราชการในจังหวัดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางราชการ และมีประชาชนเข้าติดต่อใช้สอยเป็นประจำ เช่น ศาลากลางจังหวัด สถานีอนามัย ที่ว่าการอำเภอ สำนักงาน หอประชุม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด เป็นต้น พร้อมทั้งประมาณราคา (ถ้ามี) ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕ และรายงานผลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพอาคารส่วนราชการในหน่วยงานของท่าน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมตรวจสอบสภาพอาคารในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทงษ์พัฒน์ วงศ์ระบุง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ฝ่ายปฏิบัติการ
โทร. ๐-๓๙๓๒-๑๖๕๙, ๐-๓๙๓๓-๐๑๒๑
โทรสาร. ๐-๓๙๓๒-๑๖๕๙

กรัง
18 ธ.ค. 63



แบบรายงานผลการตรวจสอบอาคารราชการ
ด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ประจำปี ๒๕๕๖

กรมโยธาธิการและผังเมือง

Department of Public Works and Town & Country Planning

ประจำปี 255๖

ด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ราชการ

แบบรายงานผลการตรวจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอาคารของทางราชการ ที่ให้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางราชการที่มีประชาชนเข้าไปติดต่อใช้สอยประจำ ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย

1. ข้อมูลเบื้องต้น


1.1 ชื่ออาคาร และสถานที่ตั้ง

ชื่ออาคาร ๓๑๑๕ ศูนย์ส่งเสริมเด็กเล็ก บ้านสวน ร้อย

ตั้งอยู่ที่ ๑๑/๕ ซ. ๕ ต. คลองเตย จ. กรุงเทพฯ

ถนนเข้าสู่อาคารเป็นถนน ๓๓ กว. ๖-๗๐ เมตร

1.2 แผนผังสังเขป แสดงที่ตั้งอาคาร และเส้นทางเข้า-ออก ของอาคารโดยสังเขป



1.3 ชื่อหน่วยงานเจ้าของอาคาร และ / หรือ หน่วยงานผู้ใช้อาคาร

ชื่อหน่วยงานเจ้าของอาคาร..... ๓๓๓๑/วิศวะมหิดล (บริษัท สยามวิศวะ จำกัด)

สังกัด.....

ชื่อหน่วยงานผู้ใช้อาคาร (กรณีที่มีหลายหน่วยงานมาใช้สอยอาคาร หารระบุเฉพาะ

หน่วยงานหลักที่ใช้สอยอาคารนั้น) ๖๑๖

สังกัด.....

2. ประเภทของอาคาร

- ศาลากลางจังหวัด
- ที่ว่าการอำเภอ
- สำนักงาน
- สถานีอนามัย
- หอประชุม
- โรงพยาบาล
- สถานศึกษา
- หอสมุด
- อื่น ๆ (ระบุ)

3. ข้อมูลลักษณะของอาคาร

3.1 ลักษณะโครงสร้างอาคาร

- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- อาคารเหล็กรูปพรรณ
- อาคารไม้
- อื่น ๆ (ระบุ)

3.2 ข้อมูลชั้นของอาคาร

จำนวนชั้นของอาคาร 1 ชั้น พื้นที่อาคารบน 116 ตารางเมตร

- มีชั้นใต้ดิน จำนวน ชั้น ไม่มีชั้นใต้ดิน

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ที่ตรวจสอบตั้งแต่ได้ข้อ
สถาฯ พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้
เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

1. การต่อเติม ดัดแปลง หรือ ปรับปรุงตัวอาคาร

ไม่มี

มี (ถ้ามีให้ระบุ รายละเอียด)

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

2. สภาพการใช้สอยอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้สอย

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้สอย (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3. การเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกของอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกของอาคาร

มีการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกของอาคาร (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

4. การเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

ไม่มีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

มีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

5. การชำรุดเสียหายของอาคาร

- ไม่มีสภาพการชำรุดเสียหายของอาคาร
- อาคารมีสภาพชำรุดเสียหาย (ถ้ามีให้ระบุรายละเอียด).....

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ที่ผู้ทำการตรวจสอบสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา พร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ณ สถานที่ และในบริเวณเวลาที่ทำการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานนี้เท่านั้น ไม่รวมการตรวจสอบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

- บันไดหนีไฟ
 - มี จำนวน.....บันได สามารถใช้อุปกรณ์นอกอาคารได้สะดวก
 - มีอุปกรณ์กักตวง

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

- ทางหนีไฟ
 - มี จำนวน.....2.....ทาง สามารถใช้อุปกรณ์นอกอาคารได้สะดวก
 - มีอุปกรณ์กักตวง

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3.2 บ้ายบอกทางหนีไฟและเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน

- มี ใช้งานได้ดี มองเห็นได้ชัดเจน
- ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

19 กรกฎาคม

3.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- มี พร้อมใช้งาน
 ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ..... *ไม่ตรวจสอบ*

3.4 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กก. (1 เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ค.ร.ม.) ทุกกระบอกไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง

- มี พร้อมใช้งาน
 ไม่พร้อมใช้งาน ควรปรับปรุงแก้ไข
- ไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3.5 บริเวณรอบอาคาร

- มีถนนให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปจนถึงตัวอาคารและออกจากรั้วอาคารได้โดยสะดวก
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.....

3.6 ถนนแปลงนแผนผังอาคาร แสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำ หรือทางหนีไฟติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถง หนี้อิเล็คทริกทุกแห่ง ทุกวัน และบ่อขังรับน้ำของอาคารและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

- มี
- ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ..... *ไม่ตรวจสอบ*

3.7 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสำรอง สำรอง เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ของเห็นช่องทางเดินได้ขณะ
เพลิงไหม้ และมีป้ายบอกขึ้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ติดตั้งในและค้ำนอกของประตูหนีไฟทุก
ชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

มี

ไม่มี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ..... เชิดอรุณรัตน์

ส่วนที่ 4 : สรุปผลการตรวจสอบสภาพอาคาร

4.1 ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

..... อาคารมีสภาพแข็งแรงดี

4.2 ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคาร

..... อาคารมีสภาพปลอดภัยจากอัคคีภัย
ผู้ตรวจไม่ได้ติดตั้ง

สรุปความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร

.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้แทน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
..... (.....) เจ้าของ หรือหน่วยงานผู้ไร้สายอาคาร

ลงชื่อ..... กมลทิพย์ ผู้ตรวจสอบ
..... (นางกมลทิพย์ สว่างวัฒนา)

ลงชื่อ..... [Signature] ผู้ตรวจสอบ
..... (นางอรุณทิพย์ สว่างวัฒนา)

ลงชื่อ..... [Signature] ผู้ตรวจสอบ

วันที่..... (นายพงษ์ศักดิ์..... แก้วกลิ่น).....
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภาพถ่ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนส้ม

