



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบันด์น้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายรังสรรค์ กันทะรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาธาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าสบเส้า หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลท่าสบเส้า.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานห้องถีนตาม มาตรฐานและมาตรฐาน..... แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายการสรุปผลการทำงานระบบบันด์น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรับรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บันด์น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๖๔

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)	
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม			
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด			
[] อาคารชุด			
[] โรงแรม			
[/] โรงพยาบาล	๑	๓	
[] โรงเรียน สถานบันน Hundam School			
[] อาคารที่ทำการ			
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า			
[] ตลาด			
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร			
๓. ที่ดินจดสรร			
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง			
๕. การบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน			
๖. การเลี้ยงสุกร			
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และ กิจการแพปลา			
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด			
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย			
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล			
รวม	๑	๓	

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

(นางสาวอริสรรา นาครินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาธาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาธาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าสบเส้า
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาลตำบลท่าสบเส้า

(นายรังสรรค์ กันทะรง)

(นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์)