

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร เขต กฟน.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร เขต กพน.2

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	พิจิตร	6	หจก.วชกมล พร็อบเพอร์ตี ม.8 ต.ปากทาง	2 พ.ค.62	22.15	400	3	22	22	
2	ตะพานหิน	4	บ้านนายเบ็ญฑูรย์ อีสระ ม.1 ต.มะมั่ง	2 พ.ค.62	22.5	400	3	22	22	
3	พิจิตร	10	สถานีสูบน้ำบ้านน้ำหัก ม.8 ต.ท่าหลวง	13 พ.ค.62	22.5	400	3	22	22	
5	พิจิตร	10	คาร์แคร์นางรชนี สุขสวัสดิ์ ม.3 ต.คลองคะเชนทร์	14 พ.ค.62	22.4	400	3	22	22	
6	พิจิตร	5	หจก.ชาเลนเจอร์ อินเตอร์เน็ต ม.8 ต.ป่ามะคาบ	23 พ.ค.62	22.5	400	3	22	22	
7	พิจิตร	9	สถานีสูบน้ำบ้านหัวดง ม.3 ต.หัวดง	28 พ.ค.62	22	400	3	22	22	