




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง ประจำปี ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่าวรลักษบุรี



แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด.12/12/2562

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องตรวจวัดมากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับในตาราง)

เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	มาตรฐานเครื่อง	ค่าการปรับศูนย์ (Zeroing) ณ วันที่ตรวจวัด (ลักซ์)	วัน/เดือน/ปี (เปรียบเทียบความถูกต้อง)	หมายเหตุ
LUX/FC LED Light Meter	KLM-22L	160301627	JISC1609:1993 และ 5119 CNS	0	20 กันยายน 2562	

3. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement)

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ที่ตรวจวัด ¹	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน ² (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข ³
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 13.45 น.	บริเวณพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ ในสำนักงาน	จุดรับชำระค่าไฟฟ้า และจุด รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า				
		-จุดตัดที่ 1	731	600	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-จุดตัดที่ 2				
		-จุดตัดที่ 3				
		-จุดตัดที่ 4				
		-จุดตัดที่ 5				
		-จุดตัดที่ 6				
		-จุดตัดที่ 7				
		-จุดตัดที่ 8				
		-จุดตัดที่ 9				
		-จุดตัดที่ 10				
		-จุดตัดที่ 11				
			มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ความเข้มของ แสงสว่างต่ำสุด = 300	มาตรฐานจุดที่ ความเข้มของ แสงสว่างต่ำสุด = 150		

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ตรวจวัด ¹	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน ² (ระบุว่าเกินไปตามเกณฑ์/ไม่เกินไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข ³
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 13.45 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในสำนักงาน	จุดรับชำระค่าไฟฟ้า และจุด รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า (ต่อ)				
		-จุดตัดที่ 12	584			
		-จุดตัดที่ 13	771			
		-จุดตัดที่ 14	693			
		-จุดตัดที่ 15	715			
		-จุดตัดที่ 16	628			
		-จุดตัดที่ 17	545			
		-จุดตัดที่ 18	690			
		-จุดตัดที่ 19	725			
		-จุดตัดที่ 20	709			
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ (ห้องสุชา)	สุชาหญิง ชั้น 1	301	119	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-จุดตัดที่ 1	119			
		-จุดตัดที่ 2	629			
		-จุดตัดที่ 3	155			
		สุชาย ชั้น 1	210	125	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-จุดตัดที่ 1	295			
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.40 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ (ห้องสุชา)	-จุดตัดที่ 2	125			
		สุชาหญิง ชั้น 2	398	111	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-จุดตัดที่ 1	842			
		-จุดตัดที่ 2	240			
		-จุดตัดที่ 3	111			

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ตรวจวัด ¹	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน ² (ระบุว่าปฏิบัติตามเกณฑ์/ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข ³
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.45 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ (ห้องสุขา) (ต่อ)	สุขาชาย ชั้น 2	260	208	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-จุดตัดที่ 1 312 -จุดตัดที่ 2 208	มาตรฐานค่าเฉลี่ย ความเข้มของแสง สว่าง = 100	มาตรฐานจุดที่ ความเข้มของแสง สว่างต่ำสุด = 50		
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.45 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในสำนักงาน	ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3	690	436	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-จุดตัดที่ 1 549 -จุดตัดที่ 2 639 -จุดตัดที่ 3 1096 -จุดตัดที่ 4 436 -จุดตัดที่ 5 566 -จุดตัดที่ 6 855	มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ความเข้มของแสงสว่าง = 300	มาตรฐานจุดที่ ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด = 150		
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.50 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในสำนักงาน	ห้องประชุม ชั้น 3	435	342	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-จุดตัดที่ 1 349 -จุดตัดที่ 2 382 -จุดตัดที่ 3 497 -จุดตัดที่ 4 490 -จุดตัดที่ 5 570 -จุดตัดที่ 6 583 -จุดตัดที่ 7 443 -จุดตัดที่ 8 291 -จุดตัดที่ 9 342 -จุดตัดที่ 10 360 -จุดตัดที่ 11 374 -จุดตัดที่ 12 436 -จุดตัดที่ 13 540	มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ความเข้มของแสงสว่าง = 300	มาตรฐานจุดที่ ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด = 150		

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ตรวจวัด ¹	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน ² (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข ³	
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด			
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 11.00 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ (ห้องสุชา)	สุชาหญิง ชั้น 3	402	155	เป็นไปตามเกณฑ์		
		-จุดตัดที่ 1					มาตรฐานค่าเฉลี่ย
		-จุดตัดที่ 2					ความเข้มของแสง
		-จุดตัดที่ 3	สว่าง = 100				
			สว่างต่ำสุด = 50				
	สุชาชาย ชั้น 3	290	242	เป็นไปตามเกณฑ์			
		-จุดตัดที่ 1	มาตรฐานค่าเฉลี่ย	มาตรฐานจุดที่			
	-จุดตัดที่ 2	ความเข้มของแสง	ความเข้มของแสง				
		สว่าง = 100	สว่างต่ำสุด = 50				

หมายเหตุ

- พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุดำแหน่งดวงไฟ แหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ
- ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 4
- กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการทำงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

4.ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่:	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)			ค่าความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ ² (ลักซ์)			ผลการประเมิน ³ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข ³	
			พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3			
ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงาน - จุดรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า											
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 13.50 น.	เคาน์เตอร์ 1	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์									
	เคาน์เตอร์ 2	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	709	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		
	เคาน์เตอร์ 3	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	725	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		
ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงาน - จุดรับชำระค่าไฟฟ้า											
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 13.50 น.	เคาน์เตอร์ 1	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์									
	เคาน์เตอร์ 2	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	545	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		
	เคาน์เตอร์ 3	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	628	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		
	เคาน์เตอร์ 4	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	715	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		
	เคาน์เตอร์ 5	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	693	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		
	เคาน์เตอร์ 6	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	771	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		
		งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	584	-	-				เป็นไปตามเกณฑ์		

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ ² (ลักซ์)			ผลการประเมิน ³ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข ³
				พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3		
ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงาน - แผนกบัญชีและประมวลผล								
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น.	ได้ะว่าง	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนเอกสาร	441	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.อนุสรฯ คงขาว	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	437	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.รัฐวิศา จันทงาม	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	400	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.เยาวรัตน์ เสือยิ้ม	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	449	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.พัชรี เกตุกำจร	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	506	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.อังศุรา เทศกาล	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	590	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - ห้องผู้จัดการ								
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 09.30 น.	นายคมกฤษณ์ คำแสน	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนเอกสาร	732	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-โต๊ะคอมพิวเตอร์	793	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - ห้องรองผู้จัดการด้านเทคนิค								
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 09.35 น.	นายไพโรจน์ กาบมลา	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนเอกสาร	418	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
		-โต๊ะคอมพิวเตอร์	586	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

เวลาตรวจวัด		ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่ ¹	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ ² (ลักซ์)			ผลการประเมิน ³ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข ³
				พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3			
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - ห้องผู้ช่วยผู้จัดการด้านบริหาร									
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 09.40 น.		นายมนัสชัย ฤทธิณี	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	714	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - แผนกบริหารงานทั่วไป									
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 09.45 น.		นางบังอร อมระรักษ์	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนเอกสาร -โต๊ะคอมพิวเตอร์	793 817	- -	- -	- -	เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์	
		น.ส.ปิยพุช ยงค์ประดิษฐ์	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	591	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
		น.ส.รัชณี ผลาสิงห์	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	515	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
		นายธีรวัฒน์ เสตพรธณ	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	530	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - แผนกก่อสร้าง									
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 09.55 น.		นายสุนทร มาพิการณ์	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	591	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
		นายอภิรรัตน์ แก้วประไพ	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	663	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
		นายอิทธิชัย พานพุ่ม	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	443	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
		นายเป็นอภิ คำแพง	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	509	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ ^๒ (ลักซ์)			ผลการประเมิน ^๓ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข ^๓
				พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3		
	นายพนพล แกมทับทิม	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	447	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	ไต่ว่าง	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	754	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.เสาวลักษณ์ ดุลยะลา	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	474	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.ณัฐฤดา ทวีเกษม	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	407	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายพรณรงค์ ดีเลิศ	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	423	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - แผนกมิเตอร์								
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.10 น.	นายณรงค์ พงษ์หนองพอก	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	725	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายเนรมิต สมบุญนาวาท	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	773	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายสุรัตน์ อินทร์ตัน	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	600	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายวรวัช พงษ์หนองพอก	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	592	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายพรพหล ศรีตะลา	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	521	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่ ¹	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์) พื้นที่ 1	ค่าความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ ² (ลักซ์)		ผลการประเมิน ³ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข ³
				พื้นที่ 2	พื้นที่ 3		
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - แผนกบริการลูกค้า							
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.20 น.	นายธวัชชัย ฤกษ์ทราย	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	412	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	โต๊ะว่าง	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	587	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายจตุพร ศรีรินทร์	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	541	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	น.ส.มานัญญานันท์ นภัสโพธิ์ศรี	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	460	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	โต๊ะว่าง	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	454	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา							
ช่วงกลางวัน วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น.	นายประพนธ์ สุภะ	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	840	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายฉัตรชัย ปิ่นสกุล	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	670	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายสุสันต์ มีจู	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	456	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายสมัญญิ ยะวงศ์	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	547	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายสุวิทย์ ศรีเรือง	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	533	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่ ¹	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ ² (ลักซ์)			ผลการประเมิน ³ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข ³
				พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3		
ขั้นที่ 2 อาคารสำนักงาน - แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต่อ)								
	นายณดล	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	463	-			เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายณที พริ้งบุญธรรม	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	469	-			เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายเจริญ ดาวดา	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	507	-			เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายกฤตนันท์ สัตยะคำ	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	460	-			เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายสุภากร โตลาลี	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะอ่าน/เขียนหนังสือ	454	-			เป็นไปตามเกณฑ์	
	นายมงคล มิตรสิทธิ์	งานประจำสำนักงาน -โต๊ะคอมพิวเตอร์	475	-			เป็นไปตามเกณฑ์	

หมายเหตุ: 1) พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ดำเนินการตรวจวัด ระดับความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่ 1) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ 1,000 ลักซ์

2) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ กรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่ 1) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ 1,000 ลักซ์

3) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 4


4) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้


ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐกานา ทวีเกษม
บุตร (เจ้าพนักงานฯ).....)

ผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการทำงาน

ลงชื่อ.....
(นายไพโรจน์ ภาณุมาลา)
รณ.(ท.)ปฏิบัติงานแบบ ผลการขอ.ชน.
นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน







CALIBRATION REPORT

Calibration result :

Standard (lux)	UUC (lux)
1000	1035

All data shown below were as received value : () Without adjustment (x) After adjustment

U.U.C. Range (lux)	Standard Setting (lux)	U.U.C. Reading (lux)	Error (lux)	Uncertainty of measurement + (lux)
400	0	0	0	0.82
	50	49	-1	2.0
	250	250	0	6.5
	500	497	-3	13
4000	1001	999	-2	22
	1950	1947	-3	41
	2001	1993	-8	43
	3001	3024	23	64
40000	4002	4022	20	85
	5001	4996	-5	0.11klux

This report will certify of the calibrated equipment only.

- oOo -

CALIBRATION REPORT

Condition of this calibration result :

1. Environment Temperature : $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
Relative Humidity : $(50 \pm 15) \% \text{ RH}$

2. Reference / Procedure Used :

This Instrument was calibrated by substitution with reference illuminance meter, the instrument and reference illuminance meter were mounted with the plane of its diffuser vertical and normal to the direction of measurement. Calibration was illuminated by the luminous standard lamp (operated at colour temperature 2856K) according to GIIC Calibration Laboratory calibration procedure No.CP-502

3. Reference Standard Instrument :

Instrument	Model	Serial No	Certificate No	Due Dated
Photo Meter	PMA2200 / PMA2130	25531 / 025000	TP-1030-19	3 Jul 20

4. This Certification is traceable to the SI unit through :

The National Institute of Metrology (Thailand) .

5. Uncertainty :

The reported uncertainty of measurement was estimated and based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%.

**GILC Calibration Laboratory**

700/20-21 Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai,
Bangkok 10400 Thailand

Tel : +66 (02) 615 4999

Fax : +66 (02) 615 4644

E-mail : cal@gilc.co.th

CERTIFICATE No. CAL02095-19 PAGE 1 OF 3

Certificate of Calibration

Equipment : DIGITAL LIGHT METER
Manufacturer : KEPLER
Model / Type : KLM-22L
Serial No. : 160301627
ID No. : -
Customer : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่าบุรี
345 ม.5 ต.สลกบาตร อ.ขามเฒ่าบุรี จ.กำแพงเพชร 62140

C.S.R. No. : L0002087-19
Date Of Receipt : 07 September 2019
Date Of Calibration : 20 September 2019

Calibration By : SUTHEP KANTANIGUL
Approved By : KRITSANA PANBOON
Date Of Issue : 25 September 2019



The uncertainties are for a level of confidence of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.