



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.เชียงใหม่ ถึง กฟจ.เชียงใหม่  
 เลขที่..... วันที่..... ๗ พ.ย.๒๕๖๑  
 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์บริการประชาชน บล. ๐๑  
 สิ่งที่ส่งมาด้วยรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์บริการประชาชน บล. ๐๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑.....

---

เรียน ผจก.ชม.

ผบค.กฟจ.เชียงใหม่ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการสถานการณ์บริการประชาชน บล ๐๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑. เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

5/4-

(นายศรายุทธ สาวยราช)

ผพ.บค.กฟจ.ชม.

ที่: ๙๖/๑๗๙.๑ (บค.) ๖๔๔๖/๒๕๖๑

รับทราบ

ผวต.สรุปรายงานส่ง กฟน.๑ และ พคค.นำข้อมูลขึ้นระบบ  
 ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นายศรายุทธ สาวยราช)

รจก.(ล.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ชม.

- ๗ พ.ย. 2561

**รายงานสถานะการบริการประชาชน**  
**รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่**

	รายการ	มิตอร์		ข่ายเบตระบันจ้าหน่าย		หมายเหตุ
		ใหม่	เปลี่ยน/เพิ่ม	แรงสูง	แรงต่ำ	
1	คำร้องที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ยกจากเดือนที่ผ่านมา)	16	3	2	5	
2	คำร้องที่รับในเดือนนี้	320	24	15	28	
3	รวม คำร้องที่ต้องดำเนินการทั้งหมดภายในเดือนนี้	336	27	17	33	ช่อง 3 = 1+2
4	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน	285	21	13	27	
5	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือน (ยกไปในเดือนถัดไป)	51	6	4	6	ช่อง 5 = 3-4
6	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  แยกเป็น ผู้ใช้ไฟไม่ชำระเงิน					
6.1	ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน (มิตอร์) - แรงสูง	5	1			
6.2	ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน (มิตอร์) - แรงต่ำ	20	1			
6.3	ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน (งานขยายเขต)			3	5	
	มาตรฐานคุณภาพการบริการ					
6.4	งานไม่เกินกำหนดมาตรฐาน	26	4	1	1	คือทำเสร็จภายในกำหนด
6.5	งานที่ต้องกว่ากำหนดมาตรฐาน					คือทำไม่ทันภายในกำหนด
	จำนวนตัวเลขในข้อ 6 รวมกันแล้วต้องเท่ากับข้อ 5	31	6	4	6	
	ปัญหาและอุปสรรค / อุปกรณ์ที่ขาดแคลน					
7	ผู้ใช้ไฟ ยังไม่ได้ชำระเงิน					
8	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งสายภายในยังไม่เรียบร้อย / กอกสารไม่ครบ					
9	ขาดแคลนมิตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส					
10	ขาดแคลนมิตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส					
11	มิตอร์ C.T. / ของการขยายเขตแรงต่ำ					
12	ขาดแคลนอุปกรณ์					
13	อยู่ระหว่างดำเนินการ					
	จำนวนผู้รวมตั้งแต่ข้อ 7-13 รวมกันแล้ว ต้องเท่ากับข้อ 5	30	1	1		

ข้อสังเกต : 1.การขาดอุปกรณ์ในข้อ 12 ค่าด้วยจะต้องไม่นากกว่าค่าในข้อ 6.5

2.หากอุปกรณ์ไม่พอเพียงใช้งาน แต่งานยังอยู่ในกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ ให้ถือเป็นงานอยู่ระหว่างดำเนินการ  
 หมายเหตุ : ให้กรอกจำนวนตัวเลขใน ช่องสีขาว เท่านั้น ในช่องที่ระบายนี้ไม่ต้องกรอกจำนวนตัวเลข

ผู้รายงาน นายพันธุ์พัฒนา ภานมala หมายเลขโทรศัพท์ 14037