



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๕

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพัน
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศล
เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เหตุผล

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาด้านทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหามลพิษของน้ำ ซึ่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำกวมสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศลจึงจัดทำข้อบัญญัตินี้ขึ้น



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดการสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

/ข้อ ๖ ให้เจ้าของ...

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคาร นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)

(นายนิกร โลหะวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราษีไศล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายพยัคฆพันธ์ โพธิ์แก้ว)

นายกเทศมนตรี

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
2. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ถานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

1.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด

1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing 9$ มม.

1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30-0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35-0.40 ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40-0.45 ม.

1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด $\varnothing 75$ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing 100$ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

1.2 วิธีการก่อสร้าง

1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้วัดว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการดอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing 4-8$ นิ้ว ยาว 3.0 - 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing 9$ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ 2 - 3 ซม.

1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1 : 1 พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

1.2.5 การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

2.1.2 ทรายหยาบ

2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑9 มม.

2.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด ๑75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๑100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)

2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80-1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วคว่ำดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้ เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑9 มม. ฐานและ โครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม ประมาณ 2-3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั้งจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

2.2.6 การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้หากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ ที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมัน ได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 ชม.

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น กิจดาการ ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย 6 ชม.

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ 2,000-3,000 บาท |
| 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ | ราคาตามขนาดของบ่อ |

การใช้งานและการดูแลรักษา


1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
2. ต้องไม่ทิ้งของหรือของสกปรกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ให้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
6. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ 6 ถูขึ้นมากกว่าเดิม

ขนาดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมันแบบวงขอบตีเบนด์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
5	0.17	0.8	0.40	1
5-10	0.34	0.8	0.70	1
10-15	0.51	1.0	0.70	1
15-20	0.68	1.2	0.60	1
20-25	0.85	1.2	0.80	1

ขนาดมาตรฐานแบบบ๊อคกิ้งกันแบบวงขอบจีบมันต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาณบ่อที่ต้องการ (คน.บ.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
25-30	1.02	1.0	0.70	2
30-35	1.19	1.0	0.80	2
35-40	1.36	1.2	0.60	2
40-45	1.53	1.2	0.70	2
45-50	1.7	1.2	0.80	2




ข้อคิดไว้แบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่
คำไว้จำนวนขนาดบ่อ

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาณบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึกบ่อ	กว้าง	ยาว
10	0.20	0.40	0.50	1.00
10-25	0.47	0.60	0.60	1.30
25-50	0.96	0.75	0.80	1.60
50-75	1.50	0.75	1.00	2.00
75-100	1.94	0.80	1.10	2.20
100-125	2.45	0.85	1.20	2.40
125-150	2.82	0.90	1.20	2.60
150-175	3.36	1.00	1.30	2.60
175-200	3.78	1.00	1.35	2.80

แบบถัดักไขม้น ขนาด 1 ครั้วเรื้อน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปข้างใต้ถังไขมัน PVC ๑ 2"-3"




ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"
± ระดับดิน


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ท้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม
ท่อน้ำออกไปข้างใต้ถังไขมัน PVC ๑ 2"-3"




ทรายหยาบอัดแน่น

รูปตัด ก-ก

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดน้ำเสีย)			
ข้อมูล			
รายละเอียด			
สถานที่	โรงเรียน วัดบางนาเกลือ ตำบล บางนา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ		
สถานที่	พื้นที่ ๖๖๖๖๖.๖๖ ตร.กม. ๖๖๖๖.๖๖		
พื้นที่	๖๖๖๖.๖๖ ตร.กม. ๖๖๖๖.๖๖		
ขนาด	๖๖๖๖.๖๖ ตร.กม.	ขนาด	๖:๖๖
ขนาด	๖๖๖๖.๖๖ ตร.กม.	ขนาด	๖๖๖๖.๖๖
ขนาด	๖๖๖๖.๖๖ ตร.กม.	ขนาด	๖๖๖๖.๖๖




รูปตัด A - A



แปลนบ่อคักไขมัน

กรมควบคุมมลพิษ		
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนบำบัดน้ำเสีย)		
โครงการ		
หน่วยงาน	สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 3	
ชื่องาน		
สถานที่	ถนน สุขุมวิท แขวง สุขุมวิท เขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร	
ชื่อโครงการ	โครงการ บำบัดน้ำเสียจาก อาคาร บ้านเรือน	
เลขที่	เลขที่ บำบัดน้ำเสีย	เลขที่ บำบัดน้ำเสีย
เลขที่	เลขที่ บำบัดน้ำเสีย	เลขที่ บำบัดน้ำเสีย
เลขที่	เลขที่ บำบัดน้ำเสีย	เลขที่ บำบัดน้ำเสีย

แบบถังดักไขมัน ขนาด 2 ลบ.ม./วัน



ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังคักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ไซ้ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ T PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบมาตรฐานถังคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์			
ออกแบบ	นายเจกิม สะกรุณาก	นายทวีป ๓. วรรณง	
เขียนแบบ	นาย สมภพ บัณฑิตน์	นาย บรรพต แฉ่มกัณทุส	
คณ.สาขา	นาย สมชาย ทรงประกอบ	๑๖๕	
คณ.สาขา	นาย อนุพันธ์ อธิวัฒน์	๒๕	



รูปตัด ก - ก ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักไขมัน ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องลาด)


ถังคักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใต้ขอบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2			
นาย	ดร.สุวิทย์	นาย	ทวีป ธรรมธัง
นาย	สมชาย ธรรมธัง	นาย	บรรพต ธรรมธัง
นาย	สมชาย ธรรมธัง	นาย	บรรพต ธรรมธัง
นาย	สมชาย ธรรมธัง	นาย	บรรพต ธรรมธัง

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50 ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"




ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม

แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน




รูปตัด ก-ก

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50 ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม
ท่อน้ำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ทรายหยาบอัดแน่น

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบแปลน			
ชื่อ	ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน		
สถานที่	บ้านหนองบัว อ.บ้านดง จ.สุรินทร์		
ผู้จัดทำ	นายท. นามานันท์ นายท. นามานันท์		
ขนาด	ขนาด ๑๐๐๐ มม	ขนาด	1:20
ทศวน	ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑	วันที่	๒๓.๙.๒๕๖๑
แบบร่าง	๐๐๑	แผ่นที่	1
		หน้า	1

แบบถังดักไขมัน ขนาด 4 ลบ.ม./วัน




ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์ถ้ำรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังดักไขมัน กอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
งบประมาณฐานถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ออกแบบ	นาย อนันต์ คงคุณผล	นายทวีป ช.ธรรมง	
วิศวกรรม	นาย สมยศ มณีรัตน์	นาย นวพล มณีกลิ่นสูง	
คณ.คณ.	นาย สมชาย วงษ์ระยอง	๓๘	
คณ.คณ.	นาย อนุพันธ์ อภิรัตน์	๓๘	




ถังคักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังคักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องคลาด)
 ถังคักไขมัน กอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
งบประมาณฐานถังคักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก			
นายช่าง	นาย สมชัย คงกลิ่น	นาย หวัง วรรณง	
นายช่าง	นาย สมยศ ทรัพย์	นาย บรรพต วัฒนกันต	
พ.อ.ร.	นาย สมชาย ทรงประกอบ	๓๕	
พ.ร.ร.	นาย ชูพันธ์ อภิรัตน์	๓๕	




รูปตัด A-A



รูปตัด B-B



รูปตัด C-C




แบบขยาย 2

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
เชิงค้ำโครงเหล็กขนาด 4 มม. / วัน			
นาย	นาย สมชาย อดุลยกุล	นาย	นาย ธีรภัฏ วรรณง
นาย	นาย สมชาย อดุลยกุล	นาย	นาย ธีรภัฏ วรรณง
นาย	นาย สมชาย อดุลยกุล	นาย	นาย ธีรภัฏ วรรณง
นาย	นาย สมชาย อดุลยกุล	นาย	นาย ธีรภัฏ วรรณง


น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกไปข้างดังคักไขมัน PVC ๑ 2"-3"



แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"
± ระดับดิน ...



รูปตัด ก-ก












บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม
ท่อน้ำออกไปข้างดังคักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ทรายหยาบอัดแน่น

กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนวิจัยและประเมิน)			
โครงการ			
มีลักษณะ			
เจ้าของ	บริษัท อีอีซีเอส จำกัด (มหาชน)		
สถานที่	คลอง คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี		
ผู้ควบคุม	นายท พงษ์สิทธิ์ บริษัท อีอีซีเอส จำกัด		
ขนาด	คลอง คลองหลวง	ขนาด	1:20
ขนาด	ขุดใหม่ 100 เมตร	ปี	25๖๑
ขนาด	๑๐๐	ปี	1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราพัน
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2549
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราพัน

ผู้มาประชุม (สมาชิกสภา อบต./เลขานุการสภา อบต.)





ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายเสียน ภาระเปลื้อง	ประธานสภาฯ	
2.	นายสมศักดิ์ ศรีทองคำ	รองประธานสภาฯ	
3.	นายมนัส พลอดโปร่ง	สมาชิกสภาหมู่ที่ 1	
4.	นายโชคชัย ศรีคงรักษ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ 1	
5.	นายสัมพันธ์ ดันชัย	สมาชิกสภาหมู่ที่ 2	
6.	นายอำนาจ แซ่บุญ	สมาชิกสภาหมู่ที่ 2	
7.	นายสำเริง เพิ่มพวง	สมาชิกสภาหมู่ที่ 3	
8.	นายสุทัศน์ จันทสิทธิ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ 3	
9.	นายสมบูรณ์ แก้วเขียว	สมาชิกสภาหมู่ที่ 4	
10.	นายบรรเทิง ศรีคงรักษ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ 5	
11.	นายบัญชา ศรีคงรักษ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ 5	
12.	นายสัมฤทธิ์ เพิ่มพวง	สมาชิกสภาหมู่ที่ 6	
13.	นายเล่า ศรีคงรักษ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ 6	
14.	นายภิรมย์ วงศ์วัณู	สมาชิกสภาหมู่ที่ 7	
15.	นายถาวรพล ผลาผล	สมาชิกสภาหมู่ที่ 8	
16.	นายอำนาจ พันธุ์มณี	สมาชิกสภาหมู่ที่ 8	
17.	นายสมศักดิ์ ศรีคงรักษ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ 9	
18.	นายณกรณ์ชัย เสมสฤษฎ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ 9	
19.	นายมานัส วงศ์แก้ว	สมาชิกสภาหมู่ที่ 10	
20.	นายอวด เลขการ	สมาชิกสภาหมู่ที่ 10	
21.	นายประมวล จินตนา	เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.	

สำเนาถูกต้อง



(นายประมวล จินตนา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายนิกร โลหะวรกุล	นายก อบต. รำพัน	
2.	นายทองแดง ปลื้มภักตร์	รองนายก อบต. รำพัน	
3.	นายมิตร ขมภูศรี	รองนายก อบต. รำพัน	
4.	นางสาวพรพิมล ศรีคงรักษ์	เลขานายก อบต. รำพัน	
5.		ที่ปรึกษานายก อบต.	
6.	นายสุวาท กันตสิทธิ์	พ.ร.อ. นายเอก อมต	
7.	นายอภัย ศรีคงรักษ์	จ.อ. ร.ร. ๑๔๓๐๐๐๐๐	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

ดำเนินถูกต้อง



(นายประมวล จินตนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2549

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายประมวล จินตนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม นายเสียน ภาระเปลื้อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเชิญนายนิกร โลหะวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน, จุฑาบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย ประธานกลุ่มนำสวคมนตรี พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพัน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งนายกและสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธาน : มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการสภาฯ : ชี้แจงรายละเอียดว่าได้รับหนังสือจากอำเภอท่าใหม่ ที่ มท 0820.10/1025 และ 1027 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งนายกและสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปได้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาฯ เริ่มต้นนับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล และสิ้นสุดสมาชิกภาพพร้อมกันในวันครบอายุของสภาฯ ส่วนของนายกฯ วาระการดำรงตำแหน่งเริ่มต้นนับตั้งแต่วันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (การประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2549 เมื่อ 22 มี.ค. 49)

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่

3.1 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

นายภิรมย์ ว. : เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวโดยมีสมาชิกสภาอีก 7 คนเป็นผู้เสนอร่วม

มติที่ประชุม : อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

วาระที่ 1 การรับหลักการ

ประธาน **ท่านนายก อบต.** ชี้แจงหลักการและเหตุผล



(นายประมวล จินตนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายก อบต. : มอบหมายให้ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน
- ปลัด อบต. : ชี้แจงรายละเอียดถึงหลักการและเหตุผล ที่นำไปในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ตามหนังสืออำเภอท่าใหม่ ที่ มท 0820.10/1053 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- ที่ประชุม : ได้มีการอภิปรายซักถามพอสมควร
- ประธาน : ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่
- มติที่ประชุม : ลงมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2 การแปรญัตติ

- เลขานุการสภาฯ : ชี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสอง ว่าการพิจารณาสามวาระรวดเดียวนั้น ในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธาน : สอบถามที่ประชุม ว่ามีสมาชิกสภาฯ ประสงค์จะขอแปรญัตติหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ

วาระที่ 3 การลงมติ

- ประธาน : ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
- มติที่ประชุม : ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 เรื่อง ความคืบหน้าการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.

- ประธาน : มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- เลขานุการสภาฯ : ชี้แจงรายละเอียดว่าขณะนี้การจัดซื้อที่ดินได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนการเรียกเจ้าของที่ดินที่เสนอราคาต่ำสุดมาต่อรองราคาพูดคุยอีกครั้งแล้ว ปรากฏ น.ส.ธำรัตน์ จันทวงศ์ ผู้เสนอราคาต่ำสุด แจ้งว่าขอยกเลิกการเสนอราคาที่ดิน โดยให้เหตุผลว่าเสียค่าที่ดิน ดังนั้น คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษจะสรุปความเห็นเสนอนายกฯ เพื่อสั่งการต่อไป และจะดำเนินการเชิญเจ้าของที่ดินรายใหม่ที่เข้าหลักเกณฑ์ฯ มาเสนอราคาเพื่อพิจารณาอีกสองครั้ง ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- ที่ประชุม : รับทราบ

4.2 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมบดอัด ดำบลราพัน ของ อบจ.

- ประธาน : มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด
- เลขานุการสภาฯ : ชี้แจงรายละเอียดว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าการเฝ้าถนนของ อบจ. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณอุดหนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานแล้วได้รับแจ้งว่าเครื่องจักรกลกำลังดำเนินงานอยู่ตำบลอื่น ตามความจำเป็นเร่งด่วนที่ อบจ. พิจารณาและขณะนี้ยังไม่ถึงคิวของ อบต.ราพันแต่อย่างใด

ดำเนินถูกต้อง



(นายประมวล จินตนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นายก อบต. : แจ้งว่าได้รับแผนปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของ อบจ. แล้วแต่ไม่ระบุวันเวลาดำเนินการ ระบุแต่สถานที่ตามรายละเอียดที่สำเนาแจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านไป
- ที่ประชุม : สอบถามว่าทำไมในแผนฯ ถึงไม่ดำเนินการทุกหมู่บ้าน อยากให้ดำเนินการทุกหมู่บ้านเนื่องจากถนนในตำบลไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เกรด บด อัดมาเป็นเวลานานแล้ว
- เลขานุการสภาฯ : ชี้แจงว่าคงต้องประสานรายละเอียดกับ อบจ. อีกครั้งหนึ่งถึงวันเวลาที่เข้าดำเนินการ ส่วนเส้นทางคงต้องสอบถามความชัดเจนอีกครั้งจากส่วนโยธาและ อบจ. อีกครั้ง
- ที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จกรายงานการประชุม
(นายประมวล จินตนา)
เลขานุการสภา อบต.รำพัน

ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอานวย พันธุ์ณี)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสัมพันธ์ ดันชัย)
(ลงชื่อ).....เลขานุการ
(นายภิรมย์ วงศ์ขวัญ)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ..3.. ครั้งที่ ..1../2549 เมื่อวันที่..... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549
จึงลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานสภา อบต.รำพัน
(นายเสียน ภาระเปลื้อง)

สำเนาถูกต้อง

(นายประมวล จินตนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

