

เลขที่ 13/2562

แบบ ร.๑



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร.....ป้ายโคงเหล็ก (บันดิน) จำนวน ๑ ป้าย โดย บริษัท บีกซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของป้าย.....

ตั้งอยู่เลขที่.....๒๐๑.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....ราชวิถี.....หมู่ที่.....-

แขวง.....บางปะกอก.....เขต.....ราชวิถี.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒ แล้ว

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ.....นายสังข์ เจริญเรียม.....แล้ว  
เห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

เลขที่ บ.๐๑๒๙/๒๕๕๐ ออกให้วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้อง การก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมีระยะเวลาครบ ๓ ปี





## รายงานผลการตรวจสอบ ป้าย

บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชภัฏบูรพา:

ปี 2561



รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบ สภาพป้ายตามมาตรา 32 ทวิ ออกราชการใน  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2543 ของบริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชภัฏบูรพา โดยนายสังข์ เจริญเหรียญ  
ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในอนุญาตผู้ตรวจสอบ เลขที่  
บ. 0129/2550 ภายใต้เงื่อนไขของการตรวจสอบที่ใช้วิธีการสังเกตและวิเคราะห์ผลจากการตรวจสอบด้วย  
สายตาและเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งขอบข่ายการตรวจสอบขึ้นต่ำเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด  
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้  
ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ออกราชการในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 โดยป้ายที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร คือป้ายที่ตั้งบนพื้นดิน 1 ป้าย

## 1. ขบวนเปตการตรวจสอบป้าย

ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้ายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

### (1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้

(1.1) การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย

(1.2) การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย

(1.3) การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้าย

(1.4) การชำรุดสึกหรอและการเสื่อมสภาพของป้าย

(1.5) การวินิจฉัยของโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย

(1.6) การทรุดตัวของฐานรากของโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย (กรณีป้ายที่ตั้งบนพื้นดิน)

(1.7) การเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย การเชื่อมยึดระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย และการเชื่อมยึดระหว่างโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้ายกับฐานรากหรืออาคาร

### (2) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้าย

ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้

(2.1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

(2.2) ระบบป้องกันไฟฟ้า

(2.3) ระบบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพบันไดขึ้นลง สภาพรวมจังหวัด และรวมกันตก เป็นต้น  
หมายเหตุ คำว่า “ป้าย” ในรายงานฉบับนี้ หมายถึง แผ่นป้ายและโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย



## 2. ข้อมูลทั่วไปของป้าย

ป้ายที่ตรวจสอบ ตั้งอยู่เลขที่ 201 ถนนรายภูร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตรายภูร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

โดยมี บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขารายภูร์บูรณะ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2536


รายละเอียดของป้ายที่ต้องตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

ป้ายตั้งบนพื้นดิน ที่โกลับบริเวณทางออก ด้านหน้าอาคารจำนวน 1 ป้าย

ความสูงของป้าย 12 เมตร แผ่นป้าย กว้าง 7 เมตร สูง 8 เมตร

บนแผ่นป้ายแสดง บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ เวลาเปิดบริการและร้านค้าภายในบิ๊กซี  
ผู้ตรวจสอบเข้าตรวจสอบสภาพป้ายครั้งนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และ 24 พฤษภาคม 2562

### แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งป้าย



## รูปถ่ายป้าย ใบวัน เวลาที่ตรวจสอบ



ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดิน

รายงานผลการตรวจสอบป้าย บริษัท บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับรายชื่อนี้

### 3. ผลการตรวจสอบป้ายก่อติดตั้งบนดิน

#### (1) ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรง

ผลการตรวจสอบด้านความมั่นคงแข็งแรงของป้ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### (1.1) การตรวจสอบการต่อเติม ดักแปลง ปรับปรุงขนาดของป้าย

จากการตรวจสอบไม่พบรูปแบบเปลี่ยนแปลงขนาดของป้าย

##### (1.2) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้าย

จากการตรวจสอบไม่พบรูปแบบเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของแผ่นป้ายที่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง

##### (1.3) การเปลี่ยนแปลงวัสดุของป้าย

จากการตรวจสอบไม่พบรูปแบบเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง

##### (1.4) การชำรุดสึกหรอและการเสื่อมสภาพของป้าย

(1.4.1) แผ่นป้าย: แผ่นป้ายเป็น Vinyl ที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

(1.4.2) โครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย: จากการตรวจสอบสภาพโดยรวมของชิ้นส่วนและรอยต่อต่างๆ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่พบชิ้นส่วนที่มีการเสียรูปหรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้

##### (1.5) การวินิจฉัยของโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย

จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้ายเกิดการวินิจฉัย

##### (1.6) สภาพของฐานของโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย

จากการตรวจสอบสภาพของฐานไม่พบสิ่งบกพร่องที่บ่งชี้ว่าอาคารมีการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดอันตราย

##### (1.7) การเชื่อมยึดระหว่างส่วนต่างๆ

(1.7.1) โครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้ายเชื่อมยึดกับฐานคอนกรีตด้วยแผ่นเหล็กและลักษณะเชื่อมต่อติดกับฐานโดยไม่หลุดร่อน ไม่พบการเสียรูปหรือเสียหายอันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง

(1.7.2) สภาพการเชื่อมยึดระหว่างแผ่นป้ายและโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้าย: แผ่นป้ายเป็น Vinyl ที่ยึดติดกับกรอบเหล็กด้วยหมุดยึด และกรอบเหล็กดังกล่าวยึดติดกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นป้ายโดยการเชื่อม


#### (2) ผลการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

ผลการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### (2.1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ป้ายมีโคมไฟฟ้าส่องสว่างและมีอุปกรณ์ควบคุมที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ รวมทั้งมีสายนำลงดิน







### สภาพของแผ่นป้ายและโครงสร้างสำหรับติดป้าย

รายงานผลการตรวจสอบป้าย บริษัท บีกซี ชูปอร์เช็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาภูมิศาสตร์



## สรุปผลการตรวจสอบ ป้าย

ผลการตรวจสอบ ป้าย บริษัท บีกีซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

### สรุปผลการตรวจสอบใหญ่ป้ายและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของป้าย

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีการแก้ไขแล้ว	หมายเหตุ
1	สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย	✓			
2	แผ่นป้าย	✓			
3	ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง	✓			

จากการตรวจสอบสภาพอาคารโดยทั่วไปพบว่า ป้ายมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ไม่พบข้อบกพร่องของโครงสร้างหลักที่บ่งชี้ว่าป้ายไม่มั่นคงแต่อย่างใด ระบบและอุปกรณ์ประกอบป้ายต่างๆ มีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้

ลงชื่อ

ผู้เขียนสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย/ผู้รับอนุญาต

(นายวิเชียร โสถ่อง)

หรือผู้รับอนุญาต



บริษัท บีกีซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Big C Supercenter Public Company Limited

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบอาคาร

(นายสังข์ เจริญเรือง)

ผู้ตรวจสอบอาคารประเภท บุคคล ทะเบียน เลขที่ บ. 0129/2550

## ใบว.1

### หนังสือรับรองการประกันภัย

### เอกสารของผู้ตรวจสอบอาคาร

รายงานผลการตรวจสอบป้าย บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำารายภูรนุรอมะ



แก้ไขจากกรุงเทพมหานคร ก่อนดำเนินการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์  
จะต้องรักษาความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรมไทยไว้ให้ดี  
และจะต้องขออนุญาตกรุงศรีอยุธยาให้ก่อนดำเนินการ  
ที่เกี่ยวข้องก่อน

## อาคารพาณิชย์ อาคารที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

၁၇၅၈



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร หมายเหตุ

ເລກທີ 1961 | 2536

ก่อสร้างอาคาร คสส.ล. 3 ห้อง และห้องไประคิน 1 ห้อง จำนวน 1 หลัง

ที่นําเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน งานครุภากษา หมู่ที่ -

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๑ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 1639, 1640, 1641, 1463, 1786, 1787 แปลง 1788

เป็นที่นิยมของ บริษัท ชาวไทย·จำกัด (บกท.) เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลทางการเงินและหุ้น ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำทางการเงิน ควรศึกษาข้อมูลอย่างระมัดระวัง

ข้อ ๒ เบี้นอาคาร และซันไดคิ้น ๑ ชั้น  
(๑) ขนาด ก.๙.๘. ก. ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารพาณิชย์และจอดรถของเต็ม

พนท./ความยาว 36,386.00 ช.<sup>2</sup> ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 535 คน  
รวมทั้งสิ้น 1,700 คน ค่าธรรมเนียม 1,006.00 บาท

(๑) รายได้ = จำนวน เพื่อใช้เป็น -

๔) ที่จอดรถ ห้องบรรทุก และทางเข้าออกของรถ จำนวน \_\_\_\_\_ คัน  
พื้นที่/ความกว้าง \_\_\_\_\_

การวางแผนครัว

(๗) ชนิด \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ เพื่อใช้เบน \_\_\_\_\_  
 ห้องครัว ห้องน้ำร้อน และทางข้ามอกนุงรูด จำนวน \_\_\_\_\_ ค่า \_\_\_\_\_

การเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๑,๓๘๐.๐๐

ตามแต่เลือกตั้งบอร์ดreview แบบแบ่งกลุ่ม รายการประจำกลุ่มแบบแบ่งกลุ่ม และรายการรวมวาระ..... 151,400.0

แบบที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ที่แนบท้ายใบอนุญาตฯ

ข้อ ๓ ได้ยี่มี นายถูกุลชร. อุลารสัย (สต. 406 ส.) นายอุบลโนดา เทเลแกง (สต. 4311) เบนสุวรรณคุณเจ้า

(๔) ที่ดินที่ได้รับการโอนสืบทอดโดยสืบสันติวงศ์ ให้การและยังคงไว้ตามที่กำหนดในก

(๑) ดู เครื่องเบื้องบุญญาติของบัญชีที่แสดงไว้ตามที่

(พ.ศ.2530) ประกาศ(กรุ)เหตุทางการ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2534 ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงเป็นไปได้ที่ต้องขออนุญาต


ผลทำให้รูปแบบ รวมถึงเงื่อนไขลักษณะของความต้องการ ทางการค้าของผู้ผลิตและผู้ซื้อ จึงเป็นไปได้ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของกระบวนการผลิต

ได้รับอนุญาตฯ ผู้ดูแลน้ำทึบตรวจสอบว่าถูก (คุณมอขอ) (นายการุญ จันทารวงศ์)

เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสุขาภิบาลและน้ำทิ้งทราย จังหวัดเชียงใหม่

เดือนที่ ๑๗๕๙/๒๕๖๔

รายงานผลการตรวจสอบป้าย



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร บ้านยศครองหน้ากนกมนต์ จำนวน ๑ ชั้น โดย บริษัท บีซี ญี่ปุ่นประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าของป้าย


ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐๓ หมู่/แขวง บางนา กอง/ซอย ๑๘/๑ ถนน ราชพฤกษา กรุงเทพมหานคร  
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรฐานดูแลความปลอดภัยด้านความปลอดภัยตามมาตรา พ.ศ. ๒๕๑๙ แล้ว

เข้าพัฒนาหน้างอกินได้พิจารณาเหมาะสมด้วยความต้องการ ซึ่งทำกារตรวจสอบโดยผู้ตรวจตรวจสอบ นายสันติ เจริญหริยณ์  
เลขที่ บ.๐๑๙๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ภายใต้ ตรา แม่ยมา แห่งประเทศไทย

ออกให้ ณ วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน - ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ.

สำเดือน

- ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความปลอดภัยด้านการก่อสร้างอาคาร ติดตั้งอุปกรณ์ หรือเครื่องมachinery อาคารและต้องยังไม่  
ให้จัดสร้างงานหลักการตรวจสอบอาคารภายใน  
๓๐ วัน กำหนดให้รับรองการตรวจสอบอาคาร  
(แบบ ร.๑) จะมีระบุละเอียดใน
- \_\_\_\_\_ (นายประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรด)  
\_\_\_\_\_ (ผู้ตรวจสอบรายการที่ระบุไว้)  
\_\_\_\_\_ (ผู้รับรองรายการที่ระบุไว้)  
\_\_\_\_\_ (ผู้รับรองรายการที่ระบุไว้)  
\_\_\_\_\_ (ผู้รับรองรายการที่ระบุไว้)





ใบรับรองประกันภัย  
(ค้นเปลกภาษาไทย)

สถานที่จราจรกับจัตุรัสที่ริบบูร์งใช้ในกรุงศรีฯ

ก้าวไปรัฐลันด์ที่โดยตรง  ล้านแพนปาร์คลันด์วินาทีล็อต  นาเชฟฟ์บีก้าวไปรัฐลันด์วินาทีล็อต

ໃຫຍ່

รับทำสัญญาประวัติย่อ ..... | ตุลาคม 2561 .....

นิบอสก์ในรัฐธรรมนูญประดั้นกับ ... 13 พฤษภาคม 2561 ...

ໃນຮຽນຮອງໄຮຣລັບກໍ່ເຫັນໃຈໆ ໃຫ້ເຄີຍເຫັນວ່າ ສ່ວນທີ່ຈະຂອງສ້າງລູງຈາໄຮຣດັບລັບ ແລະ ຮາຍະເຕີມີເພື່ອລົບຈອງສ້າງລູງຈາໄຮຣດັບລັບ ທີ່ອັດລົມຖຸ່ງຮອງ ເກົດສາງເຫັນເກົ້າ ດະລະຫຼອດກ່າວນ  
ໃຫ້ເຄີຍເຫັນພີ່ດ້ານທີ່ໄວ້ໃນຄວາມຮຽນທີ່ໄປຮັບເອົ້າຂັ້ນເລີນຖຸ່ງປະກາດ ເພື່ອເປົ້າເກົ້າລັກສູນ ນວິທີ່າ ໄດ້ຫຼູ້ນີ້ເອົານາລົກຮະຫຼັກກ່າວຮ່າຍນາ

*2* 2000

0234072

Year ended April 30, 1947  
For the 1st Insurance Public Company Limited

*Platynotus* Ins. 1726

พิธีกรรม

84



ในสิ่งที่ดีที่สุด  
สำหรับประเทศไทย



ชื่อ-นามสกุล: ดร. วิวัฒน์ ใจดี  
เลขประจำตัวประชาชน: 3100503131141  
บ้านเลขที่: 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 081-555-6087  
วันเดือนปี: 13 ก.พ. 2559  
บ้านเลขที่: 100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 081-555-887  
วันเดือนปี: 12 ก.พ. 2564

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้ออกใบอนุญาต


สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา

บริษัท บิกซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)



168877

ପ୍ରକାଶକ/ବ୍ୟାପକୀୟ



หนังสือบอร์ดองการชั้นgradeเป็นผู้ตรวจสอบ  
ที่มีสิทธิ์บอร์ดชั้นผู้สอนให้เพื่อประเมินว่า