



สรุปรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

นายเอกชัย สิ้นโน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนองฉาง
๑๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองยาง อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

คำนำ

รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งผู้จัดทำได้ทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายแผนปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้าพเจ้าหวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนองนาค เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อไป

นายเอกชัย สิ้นโน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
เป้าหมายของโครงการ	
ผลการดำเนินงาน	
ปัจจัยในการดำเนินงาน	
กระบวนการในการดำเนินงาน	
สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน	
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	
ปัญหาและอุปสรรค	
ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีต่อไป	
ภาคผนวก	
รูปภาพ	



สรุปรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำนาจนาหนองฉาง

ชื่อแผนงาน/โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท
ฝ่ายงาน / งาน แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกชัย สีนโน
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. เป้าหมายของโครงการ

๑.ด้านปริมาณ

- ๑.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร โรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์
- ๑.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์
- ๑.๓ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒.ด้านคุณภาพ

- ๒.๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๓.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ๓.๑ ของโรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์ มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ๓.๒ ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒. ผลการดำเนินการ

- ๒.๑. ผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

เชิงปริมาณ

- โรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์ มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมสวยงามมีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เชิงคุณภาพ

- สถานศึกษามีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางในการพัฒนา

- การกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการอย่างเหมาะสม

๒.๒.ผลการประเมิน เมื่อประเมินการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับใด ☐ ต้องปรับปรุง ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

ถ้าต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงข้อใด.....
๓. ปัจจัยในการดำเนินงาน ๓.๑. ปัจจัยในการดำเนินโครงการ ๓.๑.๑. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓.๑.๒. งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ๓.๒ ผลการประเมินด้านปัจจัยในการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง ☒ เพียงพอ / เหมาะสม ☐ ไม่เพียงพอ / ไม่เหมาะสม ถ้าไม่เพียงพอ / ไม่เหมาะสม ได้แก่ปัจจัยด้านใดบ้าง -
๔. กระบวนการในการดำเนินงาน ๔.๑ ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินโครงการ ๑. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ๒. เขียนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์ ๓. ขออนุมัติโครงการต่อประธานกรรมการ ๔. วางแผนการทำงานโดยกำหนดขั้นตอนการทำงานดังนี้ ๔.๑. ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินการจัดโครงการ ๕. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์ ๖. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานของโครงการเพื่อประเมินผล ๗. ประเมินผล สรุป และรายงานผลโครงการต่อประธานกรรมการ ๘. ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป ๔.๒ ผลการประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง ☐ ต้องปรับปรุง ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก ถ้าต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงข้อใด
5. สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ๕.๑. สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน - โรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕.๒. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ☒ เอื้อต่อการดำเนินโครงการ ☐ ไม่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ
๖. ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ - ไม่มี
๗. ปัญหาและอุปสรรค ๗.๑. ไม่มี
8. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปีต่อไป 8.1. ไม่มี

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ



(นายเอกชัย สิ้นโน)

พชง.๖ ผบต.กฟส.อ.หนองฉาง

๑๐. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ



(นายอนันตชัย น้อยสำราญ)

หผ.กบ.กฟส.อ.หนองฉาง

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายวณิช แข็งัญญกิจ)

หผ.บต.กฟส.อ.หนองฉาง

๑๒. ทราบ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ



(นายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม)

ผจก.กฟส.อ.หนองฉาง

ภาคผนวก

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน
ลักษณะโครงการ	โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
ฝ่ายงานรับผิดชอบ	โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ	นายเอกชัย สิ้นโน
สอดคล้องกับมาตรฐาน	ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
สอดคล้องกับกลยุทธ์ กฟผ.	แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	นโยบายผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานที่เพาะบ่มปลูกฝังค่านิยม อบรมสั่งสอนเด็กให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา จึงสมควรอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะได้ปรับปรุงมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ ที่เหมาะสม มีระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานและปลอดภัย และมีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- 3.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
- 3.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
- 3.1.3 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๓.๒ ด้านคุณภาพ

- ๓.๒.๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ๓.๒.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๓.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ๓.๓.๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์ มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ๓.๓.๒ ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔. กิจกรรม (ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงาน)

๑. ประชุมคณะทำงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. เขียนโครงการขออนุมัติ
๓. วางแผนการดำเนินงาน
๔. ควบคุม กำกับ และติดตามผล
๕. ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผล

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรมสำคัญ	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕				ผู้รับผิดชอบ
		สัปดาห์ที่ ๑	สัปดาห์ที่ ๒	สัปดาห์ที่ ๓	สัปดาห์ที่ ๔	
๑.	ประชุมคณะกรรมการ	*				คณะทำงาน
๒.	เขียนโครงการ	*				นายเอกชัย สิ้นโน
๓.	ขออนุมัติโครงการ	*				นายเอกชัย สิ้นโน
๔.	วางแผนการดำเนินงาน	*				คณะทำงาน
๕.	ดำเนินงานตามแผน	*	*	*	*	คณะทำงาน
๖.	สรุปและรายงานผล				*	นายเอกชัย สิ้นโน

๖. งบประมาณ

ที่	รายการใช้งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่ายที่ กพท.กำหนด				
			ตอบ แทน	ใช้สอย	งบ ประชาสัมพันธ์	อุดหนุน	รายจ่าย อื่น
๑.	จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐		
๒.	จัดทำป้ายไวนิล	๑,๐๐๐			๑,๐๐๐		
๓.	ค่าเบ็ดเตล็ด	๑,๐๐๐			๑,๐๐๐		
รวม		๗,๐๐๐			๗,๐๐๐		

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกกิจกรรม

๗. การประเมินผล

ที่	ดัชนีตัวบ่งชี้ภาพความสำเร็จ	วิธีวัด/ประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัด/ประเมินผล
๑.	มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	- การสังเกต - การสัมภาษณ์	แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจ
๒.	นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	- การสังเกต - การสัมภาษณ์	แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุพรมานุสรณ์มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมปลอดภัย มีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี สภาพแวดล้อมที่สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียน มีความสุขในการมาเรียน
- ๘.๒ ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๙. ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ

(นายเอกชัย สินโน)

พช.๖ ผบต.กฟส.อ.หนองฉาง

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นายอนันตชัย น้อยสำราญ)

ผผ.กป.กฟส.อ.หนองฉาง

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายวณิช แข็งธัญญกิจ)

ผผ.บต.กฟส.อ.หนองฉาง

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม)

ผจก.กฟส.อ.หนองฉาง

รูปภาพสำรวจระบบไฟฟ้าและภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ก่อนทำงานโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน



รูปภาพก่อนทำงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน







งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรง



ชุดหลอดไฟ

