



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ที่ สธ.๕๓๖๐๔/๑๒๕๘ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง สรุปผลโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ
เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เรื่องเดิม

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมดังนี้

๑. มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพแหล่งน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.๕-ป.๖ ในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลไร่ขิง จำนวน ๕๐ คน สรุปได้ดังนี้

๑.๑ จากการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ ๔.๗๐ รองลงมาคือ ท่านได้ความรู้/ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมอบรม ด้วยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ ๔.๖๐ และสถานที่มีความเหมาะสม ด้วยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ ๔.๕๐

๑.๒ จากการประเมินแบบสอบถามก่อน-หลัง เข้าร่วมอบรมตามโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๗๗

๒. มีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองบางยาง และคลองบางซื่อโดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ และทางเคมี จำนวน ๒ ครั้งๆละ ๓ จุด ได้แก่

๒.๑ คลองบางยาง จุดที่ ๑ สะพานบริเวณบ้านเลขที่ ๘/๖ หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน จ.นครปฐม

จุดที่ ๒ สะพานบริเวณโรงเรียนยุวราช หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน จ.นครปฐม

จุดที่ ๓ บริเวณหมู่บ้านพฤกษา ๕ หมู่ที่ ๓ ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน จ.นครปฐม

๒.๒ คลองบางซื่อ จุดที่ ๑ สะพานบริเวณบ้านเลขที่ ๘/๘ หมู่ที่ ๑๐ ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน จ.นครปฐม

จุดที่ ๒ สะพานบริเวณหมู่บ้านชนบท ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน จ.นครปฐม

จุดที่ ๓ สะพานบริเวณบ้านเลขที่ ๖๘/๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.ไร่ขิง

อ.สามพราน จ.นครปฐม

๓. จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ๒ ครั้ง พบร่วม

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ พบร่วม คุณภาพน้ำในคลองบางยางและคลองบางซื่อ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๕ (เสื่อมโทรมมาก) และยังพบว่า มีแบคทีเรียในปริมาณที่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินค่อนข้างสูง และผลการวิเคราะห์ยังพบว่ามีปริมาณค่าออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรี (BOD) สูงด้วย

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พบร่วม คุณภาพน้ำในคลองบางยางและคลองบางซื่อ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๕ (เสื่อมโทรมมาก) และยังพบว่ามีแบคทีเรียในปริมาณที่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินค่อนข้างสูง และผลการวิเคราะห์ยังพบว่ามีปริมาณค่าออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรี (BOD) สูงด้วย

รายละเอียดผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

การดำเนินการ / ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐพันธ์ ชิวประชา)

ผู้อำนวยการสาขาวิชาการสุขาภิบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๒๕๐/๒๙๐๗๙๙

(นางสาวพาสุข สังข์ทอง)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง^๑
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง

๑๗๐/๒๙๐๗๙๙

(นางสาววิราภรณ์ ทองยัง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียน รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

๒๕๐/๒๙๐๗๙๙

(นายเจริญ กาญรักษ์)

ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

๑๗๐/๒๙๐๗๙๙

๒๐๐/

(นายลือยศ บรรพกาญจน์)

รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

(นายจักรัส ตั้งตะกูลธรรม)

นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

สรุปผลการประเมินโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สรุปผลการประเมินโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน ๕๐ คน จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๐ คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ และตอบแบบประเมิน จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๑๔	๒๘
หญิง	๓๖	๗๒
ผลรวม	๕๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบร้า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๓๖ คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๒ และเป็นเพศชาย จำนวน ๑๔ คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๒๘

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ และทำแบบทดสอบ จำแนกตามระดับความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง และรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย เปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม (ก = ๕๐ คน)	ระดับความรู้					
	น้อย		ปานกลาง		มาก	
	(๔ คะแนนลงไป) จำนวน	ร้อยละ	(๕-๗ คะแนน) จำนวน	ร้อยละ	(๘ คะแนนขึ้นไป) จำนวน	ร้อยละ
ก่อนการได้รับความรู้	๑๓	๒๖.๖	๓๗	๗๔.๔	๐	๐
หลังการได้รับความรู้ (คะแนนเต็ม ๑๐)	๐	๐	๑๔	๒๘	๓๖	๗๒

จากตารางที่ ๒ พบร้า ก่อนการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ และทำแบบทดสอบ มีระดับคะแนนความรู้เรื่องการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์แหล่งน้ำ คุคลองรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๐ ภายนหลังการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ และทำแบบทดสอบ มีระดับคะแนนความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง และรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่าย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๒

ตารางที่ ๓ แสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการผู้กระรังเหล็กน้ำสารารณ์ และตอบแบบประเมิน

ข้อความ	ระดับความพึงพอใจ										ค่าเฉลี่ย (Mean)	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD)		
	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด					
	จำนวน	ร้อย ละ	จำนวน	ร้อย ละ	จำนวน	ร้อย ละ	จำนวน	ร้อย ละ	จำนวน	ร้อย ละ				
๑. การลงคะแนน/การต้อนรับอำนวยความสะดวก	๒๕	๕๐	๒๐	๔๐	๕	๑๐	๐	๐	๐	๐	๔.๔๐	๐.๖๗๐		
๒. ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในโครงการ	๒๙	๕๘	๑๕	๓๐	๓	๖	๓	๖	๐	๐	๔.๔๐	๐.๔๕๗		
๓. เนื้อหาของการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	๒๙	๕๑	๑๙	๓๖	๔	๙	๐	๐	๐	๐	๔.๔๘	๐.๖๔๖		
๔. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	๒๓	๔๖	๒๑	๔๖	๖	๑๒	๐	๐	๐	๐	๔.๓๔	๐.๖๘๘		
๕. สื่อและเอกสารแจกผู้เข้ารับการอบรม	๒๕	๕๐	๒๒	๔๔	๒	๔	๑	๒	๐	๐	๔.๔๒	๐.๖๗๓		
๖. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	๑๙	๓๙	๑๑	๔๗	๙	๑๙	๑	๒	๐	๐	๔.๑๖	๐.๗๙๒		
๗. ท่านได้ความรู้/ความเข้าใจจากการเข้าร่วมอบรม	๓๒	๖๔	๑๖	๓๒	๒	๔	๐	๐	๐	๐	๔.๖๐	๐.๕๗๑		
๘. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้	๓๐	๖๐	๑๕	๓๐	๓	๖	๒	๔	๐	๐	๔.๔๖	๐.๗๙๘		
๙. ความรู้ที่ได้จากกระบวนการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	๓๗	๗๔	๑๑	๒๒	๒	๔	๐	๐	๐	๐	๔.๗๐	๐.๔๔๔		
๑๐. สถานที่มีความเหมาะสม	๒๙	๕๘	๑๙	๓๖	๒	๔	๑	๒	๐	๐	๔.๔๐	๐.๖๗๘		
รวม	๒๗๗		๑๗๗		๓๙		๙		๐		๔.๔๔๖	๐.๖๙๑		



จากตารางที่ ๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม การให้ความรู้เรื่องการจัดการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์แหล่งน้ำ คุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด ($M = 4.41$, $SD = 0.68$) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวน ๕ ข้อ โดยค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ ความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ($M = 4.70$, $SD = 0.44$) รองลงมา คือ ท่านได้ความรู้/ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมอบรม ($M = 4.60$, $SD = 0.57$) สถานที่มีความเหมาะสม ($M = 4.50$, $SD = 0.67$)

โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ

กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ครั้งที่ ๑

ในคลองบางย่าง และคลองบางชื่อ ตำบลไร่ริช อำเภอสามพาราน จังหวัดนครปฐม

ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘



โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ

กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ครั้งที่ ๒

ในคลองบางยาง และคลองบางปือ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพาราน จังหวัดนครปฐม

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙




โครงการฝึกอบรมหลักสูตรน้ำ

กิจกรรมอบรมการอบรมส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และสร้างจิตสำนึกร่วมในการ

ฝึกอบรมและอนุรักษ์แหล่งน้ำ คุคลอง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙



โครงการเฝ้าระวังแหล่งน้ำสาธารณะ

กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นนอกสถานที่

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

